

Teknisk test med påkost

RENAULT CAPTUR (E-TECH PLUG-IN HYBRID) 2WD

TESTDATO: 12.02.2025

N PR59219

38 428 KM

02.02.2021
Førstegang registrert

Bensin
hybrid -
Ladbar
hybrid

CHASSISNR: VF1RJB00666763743

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 02.02.2027

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1	Panser	Steinsprut. Litt steinsprut på panser	
1.2	Vinduer -	Steinsprut. Liten steinsprut frontrute	
		foran	
		inkl. mva	



☒ Kontrollert | ☐ Ikke kontrollert | ☒ Kontrollert, anmerkning

Identitet
☒ Kjennemerke
☒ Understellsnummer
☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
☒ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
☒ Kamera
☒ Sensor
☒ Systemfunksjoner
☒ Diagnose
☒ Prøvekjøring

Eksteriør
☒ Lakk
☒ Antirustbehandling
☒ Under bil
☒ Panser
☒ Dører
☒ Bakluke
☒ Låser/tyverisikring
☒ Skjermer
☒ Spell
☒ Korrosjon
☒ Vinduspussere/-spyler
☒ Verktøy/nødstyr
☒ Dekk/Felger
☒ Hjulmuttere/-bolter
☒ Døråpning
☒ Terskler/innlæstningssone
☒ Støtfanger
☒ Grill
☒ Tak
☒ Frontvindu
☒ Vinduer
☒ Kanal
☒ Stolpe
☒ Alle flater
☒ Ladeluke/tanklokk

Lys
☒ Lys foran
☒ Lys bak
☒ Markeringslys
☒ Retningslys
☒ Nødsignallys
☒ Parkeringslys
☒ Refleks
☒ Andre lys

Motor
☒ Avgass
☒ Batteri(er)
☒ El/hybrid batteripakke
☒ Tenningsanlegg
☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
☒ Dynamo/lading
☒ Eksosanlegg
☒ Elektroniske styresystemer
☒ Kjølesystem/vannpumpe
☒ Lekkasje
☒ Motorfester/-demper
☒ Oljenivå/røykutvikling
☒ Service
☒ Startmotor
☒ Trekraft
☒ Turbo
☒ Ladeluftkjøler
☒ Kompressor
☒ Motor

Hjuloppheng/styring
☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
☒ Ratt/styringsmekanisme
☒ Hjullager
☒ Fjærer/støtdemper
☒ Ledd
☒ Stabilisatorer/stag
☒ Forstilling
☒ Bakstilling

Bremser
☒ Bremsefunksjon
☒ Parkeringsbrems
☒ Bremsekraftforsterker
☒ Bremsevæske
☒ Lekkasje
☒ Rør/slanger
☒ Skiver
☒ Bremseskjold

Gir og drivlinje
☒ Girkasse
☒ Differensial
☒ Clutch/kobling/svinghjul
☒ Aksler
☒ Fordelingskasse

Interiør
☒ Dashbord
☒ Instrumenter og brytere
☒ Midtkonsoll/midtarmleene
☒ Dørtrekk
☒ Seter
☒ Taktrekk
☒ Tepper/bekledning
☒ Vindusheiser
☒ Bilbelte
☒ Varme/AC/Klima
☒ Signalhorn/Lydsignal
☒ Multimedia
☒ Multifunksjonsratt
☒ Ratt
☒ Deksel

Opplysninger/klargjøring
☒ Opplysninger
☒ Interiør
☒ Øvrig utstyr/klargjøring
☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE?	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	60	Vått

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK	VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
4,5-5 mm		6,5-7	

VINTERDEKK :

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
17.01.2025	34933

REGISTERREIM

SKIFTET ?
Har ikke

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja