

KIA SOUL / SK3 2WD

TESTDATO: 24.09.2026

KODE: 2089740



EB65047



98 116 KM



06.10.2020

Førstegang registrert



Elektr.

CHASSISNR: KNAJ3811FM7014173

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK:

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Panser	Noe steinsprut i front av bil	
1.2 Dører	Liten bulk i dør.	høyre foran
1.3 Skjermer	Ripe	venstre foran
1.4 Døråpning	Bulker	
1.5 Frontvindu	Steinsprut	
2. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
2.1 Opplysninger	Dokumentert service, se bilde	
2.2 Øvrig utstyr/klargjøring	Lås tilhengerfeste defekt- ikke mulig å fjerne tilhengerfeste.	Tilhengerfeste




1.1 Noe steinsprut i front av bil



1.2 Liten bulk i dør.



1.3 Ripe




1.4 Bulker



1.4 Bulker



1.4 Bulker



1.4 Bulker



1.5 Steinsprut

2. Service

Dato: 12/8-22 Kilometerstand: 26338

Reparasjonsordrenummer: 7732180

Stempel, verksted: Bertel O. Steen
Bryggeriveien 5
4848 Arendal
Tlf. 37 06 20 60 - Fax 37 02 42 42

Skiftet bremseveske ☒
Skiftet kjølevæske ☐
Neste service

Gjennomrustningskontroll 2

Dato: 12/8-22 Kilometer: 26338

Ingen rust/korrosjon/skader ☒

Rust/korrosjon/skader

Plas- sering	Skade- kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Pipe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

Vedlikehold hos forhandler
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Efter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Stempel og underskrift: Bertel O. Steen
Bryggeriveien 5
4848 Arendal
Tlf. 37 06 20 60 - Fax 37 02 42 42

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

Dokumentasjon av service

3. Service

Dato: 11/9-23 Kilometerstand: 45500

Reparasjonsordrenummer: 8937400

Stempel, verksted: Bertel O. Steen
Bryggeriveien 5
4848 Arendal
Tlf. 37 06 20 60 - Fax 37 02 42 42

Skiftet bremseveske ☐
Skiftet kjølevæske ☐
Neste service

Gjennomrustningskontroll 3

Dato: 11/9-23 Kilometer: 45500

Ingen rust/korrosjon/skader ☒

Rust/korrosjon/skader

Plas- sering	Skade- kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Pipe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

Vedlikehold hos forhandler
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Efter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Stempel og underskrift: Bertel O. Steen
Bryggeriveien 5
4848 Arendal
Tlf. 37 06 20 60 - Fax 37 02 42 42

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

Dokumentasjon av service

2.1 Dokumentert service, se bilde

2.1 Dokumentert service, se bilde

4. Service

Dato: 19/08-24 Kilometerstand: 62014

Reparasjonsordrenummer: 9894704

Stempel, verksted: Bertel O. Steen
Bryggeriveien 5
4848 Arendal
Tlf. 37 06 20 60 - Fax 37 02 42 42

Skiftet bremseveske ☒
Skiftet kjølevæske ☐
Neste service

Gjennomrustningskontroll 4

Dato: 19/08-24 Kilometer: 62014

Ingen rust/korrosjon/skader ☐

Rust/korrosjon/skader

Plas- sering	Skade- kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Pipe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

Vedlikehold hos forhandler
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Efter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Stempel og underskrift: Bertel O. Steen
Bryggeriveien 5
4848 Arendal
Tlf. 37 06 20 60 - Fax 37 02 42 42

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

Dokumentasjon av service

2.1 Dokumentert service, se bilde

1. Service

Dato: 30/8-21 Kilometerstand: 9825

Reparasjonsordrenummer: 6716904

Stempel, verksted: Bertel O. Steen
Bryggeriveien 5
4848 Arendal
Tlf. 37 06 20 60 - Fax 37 02 42 42

Skiftet bremseveske ☐
Skiftet kjølevæske ☐
Neste service

Gjennomrustningskontroll 1

Dato: 30/8-21 Kilometer: 9825

Ingen rust/korrosjon/skader ☒

Rust/korrosjon/skader

Plas- sering	Skade- kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Pipe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

Vedlikehold hos forhandler
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Efter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Stempel og underskrift: Bertel O. Steen
Bryggeriveien 5
4848 Arendal
Tlf. 37 06 20 60 - Fax 37 02 42 42

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

Dokumentasjon av service

2.1 Dokumentert service, se bilde

KIA

5. Service

Dato: 3/7-25

Kilometerstand: 79026

Reparasjonsordrenummer: 10237919

Stempel, verksted:

Bertel O. Steen
Bryggeriveien 5
4848 Arendal
Tlf. 37 05 20 60 - Org.nr. 913206150

Skiltet bremseveske ☐
Skiltet kjøleveske ☐
Neste service _____

Gjennomrustningskontroll 5

Dato: 3/7-25 Kilometer: 79026

Ingen rust/korrosjon/skader ☒

Rust/korrosjon/skader

Plas- sering	Skade- kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkeavflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

12 - Understell

Bertel O. Steen
Bryggeriveien 5
4848 Arendal
Tlf. 37 05 20 60 - Org.nr. 913206150

Vedlikehold hos forhandler
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

18

2.1 Dokumentert service, se bilde

KIA

6. Service

Dato: 20/3-26

Kilometerstand: 94002

Reparasjonsordrenummer: 10866090

Stempel, verksted:

Bertel O. Steen
Bryggeriveien 5
4848 Arendal
Tlf. 37 05 20 60 - Org.nr. 913206150

Skiltet bremseveske ☒
Skiltet kjøleveske ☐
Neste service _____

Gjennomrustningskontroll 6

Dato: 20/3-26 Kilometer: 94002

Ingen rust/korrosjon/skader ☒

Rust/korrosjon/skader

Plas- sering	Skade- kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkeavflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

12 - Understell

Bertel O. Steen
Bryggeriveien 5
4848 Arendal
Tlf. 37 05 20 60 - Org.nr. 913206150

Vedlikehold hos forhandler
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

19

2.1 Dokumentert service, se bilde





KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 22, 2020	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 18, 2025
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4	4	4	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7,6	7,6	7,6	7,6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
20.03.2026	94002

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.