

KIA NIRO / DE 2WD

TESTDATO: 14.08.2026

KODE: 2092635



ED59061



63 159 KM



04.01.2022

Førstegang registrert



Elektr.

CHASSISNR: KNACC81GFN5131596

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 04.01.2028

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dører	bulk	venstre bak
1.2 Døråpning	ripe(r)	venstre foran
1.3 Støtfanger	ripe(r)	
2. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
2.1 Opplysninger	dokumentert service, se bilde	



1.1 Bulk



1.2 Ripe(r)



1.3 Ripe(r)



1.3 Ripe(r)

3. Service

Dato: 21/10-24 Kilometerstand: 34452

Reparasjonsordrenummer: 528849

Stempel, verksted: **Bertel O. Steen**
Bryggeriveien 5
4848 Arendal
Tlf: 37 06 20 60 - Oppdr: 914006150

Skiftet bremseveske ☐
Skiftet kjølevæske ☐
Neste service: _____

Gjennomrustningskontroll 3

Dato: 21/10-24 Kilometer: 34452

Ingen rust/korrosjon/skader ☐

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

Vedlikehold hos forhandler:
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Efter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Underskrift: [Signature] Dato: 21/10-24

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

2.1 Dokumentert service, se bilde

4. Service

Dato: 13/8-25 Kilometerstand: 50039

Reparasjonsordrenummer: 10309583

Stempel, verksted: **Bertel O. Steen**
Bryggeriveien 5
4848 Arendal
Tlf: 37 06 20 60 - Oppdr: 914006150

Skiftet bremseveske ☒
Skiftet kjølevæske ☐
Neste service: _____

Gjennomrustningskontroll 4

Dato: 13/8-25 Kilometer: 50039

Ingen rust/korrosjon/skader ☐

Rust/korrosjon/skader

Plas-sering	Skade-kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinsprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseriskade
5: Annet

Vedlikehold hos forhandler:
1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Efter reparasjon:
1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

Underskrift: [Signature] Dato: 13/8-25

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

2.1 Dokumentert service, se bilde

2. Service

Dato: 25/10-23

Kilometerstand: 20831

Reparasjonsordrenummer: 9039199

Stempel, verksted:

Bertel O. Steen
Bryggeriveien 5
4848 Arendal
TE 37 00 20 60 • Org.nr. 913206150

Underskrift: [Signature]

Skiftet bremseveske ☒ 15

Skiftet kjøleveske ☐

Neste service:

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

Gjennomrustningskontroll 2

Dato: 25/10-23 Kilometer: 20831

Ingen rust/korrosjon/skader ☐

Rust/korrosjon/skader

Plas- sering	Skade- kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseri-skade
5: Annet

12 - Understell

Bertel O. Steen
Bryggeriveien 5
4848 Arendal
TE 37 00 20 60 • Org.nr. 913206150

Vedlikehold hos forhandler

1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon

Etter reparasjon:

1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

15

Dokumentasjon av service

2.1 Dokumentert service, se bilde

1. Service

Dato: 5/12-22

Kilometerstand: 10647

Reparasjonsordrenummer: 8108971

Stempel, verksted:

Bertel O. Steen
Bryggeriveien 5
4848 Arendal
TE 37 00 20 60 • Org.nr. 913206150

Underskrift: [Signature]

Skiftet bremseveske ☐

Skiftet kjøleveske ☒ 15

Neste service:

Ved stempeling, dokumenterer det autoriserte verkstedet at vedlikeholdet/inspeksjonen er utført iht. fabrikkens anvisninger.

Gjennomrustningskontroll 1

Dato: 5/12-22 Kilometer: 10647

Ingen rust/korrosjon/skader ☒

Rust/korrosjon/skader

Plas- sering	Skade- kode	Rep. dato
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

Skadekoder:
1: Steinprut
2: Ripe
3: Lakkavflassing
4: Karrosseri-skade
5: Annet

12 - Understell

Bertel O. Steen
Bryggeriveien 5
4848 Arendal
TE 37 00 20 60 • Org.nr. 913206150

Vedlikehold hos forhandler

1: Inspeksjon
2: Notering av skade(r)
3: Evt. reparasjon


Etter reparasjon:

1: Kontroll av utført reparasjon
2: Forhandler stempel og underskrift

14

Dokumentasjon av service

2.1 Dokumentert service, se bilde





KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 17, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 47, 2021
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4	4	4,1	4,1
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	6,1	6,2

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
13.08.2025	50039

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.