



# Teknisk test uten påkost

MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER / CW0 4WD

TESTDATO: 08.06.2026

 RL44687

 81 259 KM

 10.12.2019  
Førstegang registrert

 Hybr(B)

CHASSISNR: JMBXDGG3WLZ014109

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 06.02.2028

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



## OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 OK  Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



## KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE?	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

## PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja		Tørt

## KLIMAAANLEGG

Temperaturen ikke målt

## AKSLINGER : 2

### SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-2,6	Uke 10, 2019

### VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-4	Uke 1, 2020

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	4,7	5,0
AKSEL 2	4,9	4,8

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	5,6	5,5
AKSEL 2	5,9	5,7

## SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
06.02.2026	78388

## REGISTERREIM

SKIFTET ?
Har ikke

## ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Nei

Kontrollert | 
  Ikke kontrollert | 
  Kontrollert, anmerkning

## Identitet

- Kjennemerke
- Understallsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

## Assistentsystemer og diagnose

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

## Eksteriør

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spylere
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningszone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

## Lys

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

## Motor

- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

## Hjuloppheng/styring

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

## Bremser

- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremsekraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

## Gir og drivlinje

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

## Interiør

- Dashboard
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

## Opplysninger/klargjøring

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant