

VOLVO V90 CROSS COUNTRY / P 190 HK AUTOMAT 4WD
TESTDATO: 22.09.2026
KODE: 2124627

VX45674

102 189 KM

28.05.2019
Førstegang registrert

Diesel
CHASSISNR: YV1PZA8UCK1084504
BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil
FRIST FOR PKK: 28.05.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)


IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING


BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Tak	Liten steinsprut i framkant tak	
2. MOTOR		
2.1 Service	øvrig feil	



1.1 Liten steinsprut i framkant tak

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Servicedokumentasjon
 Verkstedet må registrere hver service ved hjelp av stempeler og en underskrift.
 Verkstedet registrerer elementene i din originale Volvo-service.
 Husk å utføre vedlikeholdsservice i tråd med serviceintervallene.

Servicenr. 1
 Utført Km 12.318
 Dato 27.05.2020
 Arbeidsordre nr. 432649
 Type service NARDO BIL ORKANGER | Bårdshaug Vest, 7300 Orkanger
 Tlf: 72 44 69 90 | www.nardobil.no
 K. Skovli

Servicenr. 2
 Utført Km 31.711
 Dato 8/7-21
 Arbeidsordre nr. 523638
 Type service NARDO BIL ORKANGER | Bårdshaug Vest, 7300 Orkanger
 Tlf: 72 44 69 90 | www.nardobil.no
 J. R. R. R.

2.1 Øvrige feil

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Servicenr. 3
 Utført Km 412.246
 Dato 31.05.2022
 Arbeidsordre nr. 609832
 Type service NARDO BIL ORKANGER | Bårdshaug Vest, 7300 Orkanger
 Tlf: 72 44 69 90 | www.nardobil.no
 Fredrik S. Larsen

Servicenr. 4
 Utført Km 54887
 Dato 8.5.23
 Arbeidsordre nr. 765266
 Type service NARDO BIL ORKANGER | Bårdshaug Vest, 7300 Orkanger
 Tlf: 72 44 69 90 | www.nardobil.no
 VOLVO ORIGINAL SERVICE

Servicenr. 5
 Utført Km 62595
 Dato 17.4.24
 Arbeidsordre nr. 793061
 Type service NARDO BIL ORKANGER | Bårdshaug Vest, 7300 Orkanger
 Tlf: 72 44 69 90 | www.nardobil.no
 VOLVO ORIGINAL SERVICE

2.1 Øvrige feil

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Servicenr. 6
 Utført Km 83089
 Dato 28.04.25
 Arbeidsordre nr. 900800
 Type service NARDO BIL ORKANGER | Bårdshaug Vest, 7300 Orkanger
 Tlf: 72 44 69 90 | www.nardobil.no
 VOLVO ORIGINAL SERVICE

Servicenr. 7
 Utført Km 92.425
 Dato 28.04.26
 Arbeidsordre nr. 1004002
 Type service NARDO BIL ORKANGER | Bårdshaug Vest, 7300 Orkanger
 Tlf: 72 44 69 90 | www.nardobil.no
 S. S. S.

Servicenr. 8
 Utført Km
 Dato
 Arbeidsordre nr.
 Type service NARDO BIL ORKANGER | Bårdshaug Vest, 7300 Orkanger
 Tlf: 72 44 69 90 | www.nardobil.no
 VOLVO ORIGINAL SERVICE

2.1 Øvrige feil

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 49, 2023	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 28, 2021
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4	4	4,5	4,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
28.01.2026	97425

KOMMENTAR

Med skade menes skade større enn 60% av bilens verdi på skadedato.
Mindre lakk og karosseri reparasjoner kan ha forekommet.

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.