



6315878

NAF Vurdering av unormal slitasje

Testdato
27.05.2026

Kunde

Navn	Autoplan AS
Medlemsnummer	91137554
Adresse	Elgveien 2
Postnummer og -sted	2340 Løten
Telefon	62553910
Ekstern referanse	HB86543/1988289



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	TRANSPORTER	Motoreffekt	110 kW
Type	7J0	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	HB86543	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ7HZMH107859	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	121597	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2021
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	28.05.2021
		Frist for neste EU kontroll	02.06.2027



Informasjon

NAFs Vurdering av unormal slitasje (VUS) benyttes ved avslutning av leasingkontrakter eller i andre sammenhenger der en eventuell kostnad for unormal slitasje samt manglende vedlikehold og manglende utstyr skal dokumenteres.

Vurderingen skal anmerke og prise unormal slitasje, manglende vedlikehold og manglende utstyr i forhold til bilens bruksområde (person/vare) og kjøre-lengde. Hovedfokus vil være på karosseri og interiør, samt en begrenset mekanisk kontroll.

For å sikre en objektiv og uavhengig vurdering har NAF utarbeidet egne retningslinjer og vurderingskriterier.

Resultatet av vurderingen vil danne grunnlag for videre saksbehandling. Det vil være avtalen mellom leverandør/restverdigarantist og leietager som er retningsgivende for det endelige slutt-oppgjøret.



6315878

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
8.7	Lys	Krakelert lykteglass	Venstre sideblink
8.15		Vann / kondens i lykt:	Høyre sideblinklys
11.5	Varsellamper	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
11.20		* Bilen varsler for feil på nødalarmsfunksjon.	
43.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
57.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode:Skift	
65.1	Karosseri generelt	Oppstartskostnader for lakking	
65.4		Fjerning av logo/dekor:	Panser, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
71.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Høyre skyvedør
72.2	Seter	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Høyre foran, Midten foran
81.6	Venstre fordør	Lakkrust	Flekklakkere
83.6	Venstre bakdør	Lakkrust	Flekklakkere
84.6	Venstre bakskjerm	Lakkrust	Flekklakkere
85.5	Venstre kanal	Ripe ned til grunnmaterialet	Flekklakkere
86.2	Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange	Bulk(er) uten lakkskade	Lakkeringsfri bulkoppsett (smartrep)
89.13	Høyre forskjerm	* Lykteplate sprukket.	
92.6	Høyre bakdør	Lakkrust	Flekklakkere
93.6	Høyre bakskjerm	Lakkrust	Flekklakkere
99.9	Panser	Steinsprut ned til grunnmaterialet	Lakkere
102.1	Bakluke	Bulk(er) med lakkskade	
102.2		Bulk(er) uten lakkskade	Lakkeringsfri bulkoppsett (smartrep)
102.6		Lakkrust	
104.11	Lasterom	* Vindu skillevegg ripete.	
105.1	Udefinerbare feil/mangler	Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent. (Pris for nærmere feilsøk) Varsellamper, Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser. Varsellamper, *, Bilen varsler for feil på nødalarmsfunksjon.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak, Venstre foran, Høyre foran
45.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	4 felger
86.14	Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange	Ripe som kan rubbes/poleres bort	



6315878

Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/ annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

Dato	Km.stand
06.01.2026	117664
08.01.2025	107757
18.04.2024	100009
15.01.2024	97176
28.03.2023	82325
28.10.2022	65210
04.03.2022	37434

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	10 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja



6315878

Vurdering av unormal slitasje (VUS)

PRISSETTING

Unormal slitasje som avdekkes ved gjennomføring prises i henhold til NAFs definerte retningslinjer. Det vil si at NAF estimerer en påkost for utbedring av dokumentert skade. Prisene blir rundet til nærmeste 100 kr. Prisene er eks. mva.

For et begrenset antall av de vanligste skadene/manglene (f.eks. utvalgte komponenter og skader der alternative reparasjonsmetoder kan benyttes) danner NAFs fastpristabell grunnlag for prissettingen. Alle priser er basert på et gjennomsnitt iht. avvik, og/eller et utvalg bestående av standard komponenter/utstyr. Oppgitte priser kan derfor avvike i forhold til biltype, modell og type utstyr. Prisutregningen har et lavere presisjonsnivå enn skadetakst og kan derfor ikke uten videre sammenlignes.

Vurderingsdefinisjoner:

R = Reparasjon - vurderes som «unormalt», påkost fastsettes/beregnes etter gjeldende retningslinjer

O = Opplysning - vurderes som «normalt», ingen påkost

- = Reparasjon/feil vurdert som «unormalt» kan settes som ikke prissatt dersom pris ikke er tilgjengelig, eller må utredes nærmere, og vil vises uten pris i rapporten.

Priser

Sum unormal slitasje: **50 800,-**



6315878

Detaljer

Punkt og beskrivelse	Pris eks. mva
Lys, Krakelert lykteglass, Venstre sideblink	600,-
Vann / kondens i lykt:, Høyre sideblinklys	600,-
Varsellamper, Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser,	-
*, Bilen varsler for feil på nødansropsfunksjon. ,	-
Reservehjul / dekkreparasjonssett, Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt,	600,-
Frontrute, En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret,	-
• Reparasjonsmetode:, Skift ,	-
Karosseri generelt, Oppstartskostnader for lakking,	1 800,-
Fjerning av logo/dekor: , Panzer, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm	3 500,-
Dørtrekk, Hull/rift/flenge i dørtrekk:, Høyre skyvedør	900,-
Seter, Misfarget/skittent:, Venstre foran, Høyre foran, Midten foran	2 800,-
Venstre fordør, Lakkrust, Flekkklakkere	3 000,-
Venstre bakdør, Lakkrust, Flekkklakkere	3 100,-
Venstre bakskjerm, Lakkrust, Flekkklakkere	4 000,-
Venstre kanal, Ripe ned til grunnmaterialet, Flekkklakkere	2 100,-
Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange, Bulk(er) uten lakkskade, Lakkeringsfri bulkopprett (smartrep)	2 400,-
Høyre forskjerm, *, Lykteplate sprukket. ,	500,-
Høyre bakdør, Lakkrust, Flekkklakkere	4 400,-
Høyre bakskjerm, Lakkrust, Flekkklakkere	4 000,-
Panzer, Steinsprut ned til grunnmaterialet, Lakkere	5 900,-
Bakluke, Bulk(er) med lakkskade,	6 700,-
Bulk(er) uten lakkskade, Lakkeringsfri bulkopprett (smartrep)	2 400,-
Lakkrust,	-
Lasterom, *, Vindu skillevegg ripete. ,	-
Udefinerbare feil/mangler, Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent. (Pris for nærmere feilsøk), Varsellamper, Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser. Varsellamper, *, Bilen varsler for feil på nødansropsfunksjon. ,	1 500,-
Totalt verditrekk:	50 800,-



6315878

Prøvekjøring	Hjul, dekk, felg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 41 - Dekk ✓
Generell informasjon	42 - Felg ✓
3 - Service/ Dokum.	✓ 43 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R
4 - Nøkler / Utstyr	✓ 44 - Hjullager ✓
Bremser	45 - Ekstra hjulsett O
5 - Bremsbelegg	O 46 - Hjul kapsler/navkopper ✓
6 - Bremseskiver	Styring
7 - Parkeringsbrems	✓ 47 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
Lys og signaler	✓ 48 - Styresnekke, tannstang ✓
8 - Lys	✓ 49 - Styrestag/ledd ✓
9 - Markeringslys/-lykter	R 50 - Styreservo ✓
11 - Varsellamper	Hjuloppheng
Motor	✓ 51 - Støtdempere ✓
15 - Motor virkemåte	✓ 52 - Stabilisator ✓
16 - Utvendig tilstand motor	✓ 53 - Fjærer / fjærbein ✓
17 - Oljenivå motor	✓ 54 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
18 - Kjølesystem	✓ 55 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
19 - Eksosanlegg	✓ 56 - Travers ✓
20 - Motorfester	Karosseri
Drivverk	✓ 57 - Frontrute R
23 - Girkasse (automatisk)	✓ 58 - Siderute/bakrute ✓
24 - Differensial	✓ 60 - Lås ✓
25 - Mellomaksel	✓ 61 - Underside ✓
26 - Drivaksler	✓ 62 - Understellsnummer ✓
Elektriske anlegg	✓ 63 - Skilter ✓
27 - Elektrisk vindusheis	64 - Tilhengerfeste ✓
28 - Oppvarmet bakrute	65 - Karosseri generelt R
29 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Interiør
30 - Radio	✓ 66 - Dashbord / midtkonsoll ✓
31 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓ 67 - Luftdyse kupé ✓
33 - Instrumenter	✓ 68 - Taktrekk ✓
34 - Setevarmer	✓ 69 - Solskjerm ✓
35 - Tilhengerkontakt	✓ 70 - Innvendig speil ✓
36 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	✓ 71 - Dørtrekk R
	✓ 72 - Seter R
	73 - Bilbelte ✓
	74 - Gulvmatter/-teppe ✓
	76 - Interiør generelt ✓
	77 - Varseltrekant ✓



6315878

Støtfangere

- | | |
|-----------------------|---|
| 78 - Støtfanger foran | ✓ |
| 79 - Støtfanger bak | ✓ |

Sone 1 (venstre side)

- | | |
|--|---|
| 80 - Venstre forskjerm | ✓ |
| 81 - Venstre fordør | R |
| 82 - Venstre speil | ✓ |
| 83 - Venstre bakdør | R |
| 84 - Venstre bakskjerm | R |
| 85 - Venstre kanal | R |
| 86 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange | R |

Sone 2 (høyre side)

- | | |
|--|---|
| 89 - Høyre forskjerm | R |
| 90 - Høyre fordør | ✓ |
| 91 - Høyre speil | ✓ |
| 92 - Høyre bakdør | R |
| 93 - Høyre bakskjerm | R |
| 94 - Høyre kanal | ✓ |
| 95 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange | ✓ |

Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)

- | | |
|---------------|---|
| 98 - Grill | ✓ |
| 99 - Panser | R |
| 100 - Tak | ✓ |
| 102 - Bakluke | R |

Sone 5 (entre, lasterom)

- | | |
|-----------------|---|
| 103 - Døråpning | ✓ |
| 104 - Lasterom | R |

Annet

- | | |
|---------------------------------|---|
| 105 - Udefinerbare feil/mangler | R |
|---------------------------------|---|



6315878

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
4.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
29.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
29.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	4 °C
41.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
41.2		Mønsterdybde HF	5,40 mm
41.3		Mønsterdybde VB	7,20 mm
41.4		Mønsterdybde HB	5,20 mm
41.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
42.1	Felg	Felg montert på bilen:	Stålfelg
45.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	9,00 mm
45.2		Mønsterdybde	9,00 mm
45.3		Mønsterdybde	9,00 mm
45.4		Mønsterdybde	9,00 mm
45.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
45.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6315878

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6315878

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Bakluke



12. Bakluke



6315878

Bilder og vedlegg



13. Bakluke



14. Bakluke



15. Bakluke



16. Bakluke



17. Dørtrekk



18. Dørtrekk



19. Frontrute



20. Frontrute



21. Frontrute



22. Høyre bakdør



23. Høyre bakdør



24. Høyre bakdør



6315878

Bilder og vedlegg



25. Høyre bakskjerm



26. Høyre bakskjerm



27. Høyre bakskjerm



28. Høyre forskjerm



29. Lasterom



30. Lys



31. Lys



32. Lys



33. Lys



34. Panser



35. Panser



36. Panser



6315878

Bilder og vedlegg



37. Panser



38. Reservehjul / dekkreparasjonssett



39. Seter



40. Seter



41. Seter



42. Varsellamper



43. Venstre bakdør



44. Venstre bakdør



45. Venstre bakskjerm



46. Venstre bakskjerm



47. Venstre bakskjerm



48. Venstre fordør



6315878

Bilder og vedlegg



49. Venstre fordør



50. Venstre kanal



51. Venstre kanal



52. Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange



53. Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange