



6314166

NAF Vurdering av unormal slitasje

Testdato
27.05.2026

Kunde

Navn Autoplan AS
Medlemsnummer 91137554
Adresse Elgveien 2
Postnummer og -sted 2340 Løten
Telefon 62553910
Ekstern referanse EE45574/1988289



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	TRANSIT	Motoreffekt	198 kW
Type	FCD	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EE45574	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	WF0EXXTTRBNJ17457	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	214620	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2022
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	23.08.2022
		Frist for neste EU kontroll	22.08.2026



Informasjon

NAFs Vurdering av unormal slitasje (VUS) benyttes ved avslutning av leasingkontrakter eller i andre sammenhenger der en eventuell kostnad for unormal slitasje samt manglende vedlikehold og manglende utstyr skal dokumenteres.

Vurderingen skal anmerke og prise unormal slitasje, manglende vedlikehold og manglende utstyr i forhold til bilens bruksområde (person/vare) og kjøre-lengde. Hovedfokus vil være på karosseri og interiør, samt en begrenset mekanisk kontroll.

For å sikre en objektiv og uavhengig vurdering har NAF utarbeidet egne retningslinjer og vurderingskriterier.

Resultatet av vurderingen vil danne grunnlag for videre saksbehandling. Det vil være avtalen mellom leverandør/restverdigarantist og leietager som er retningsgivende for det endelige slutt-oppgjøret.



6314166

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
5.1	Bremsebelegg	Ujevnt slitt bremsebelegg. Anbefaler nærmere kontroll	Høyre bak
8.1	Lys	Virker ikke:	Høyre skiltlys
8.5		Skadet lyktelass:	Høyre sideblinklys
8.17		Svakt lys:	Høyre nærlys
33.12	Instrumenter	Ryggekamera virker ikke	
37.3	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel skadet	
43.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
57.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode:Reparasjon	
65.1	Karosseri generelt	Oppstartskostnader for lakkering	
65.3		Mindre lakkskader, utbedres med penselflekking	Venstre fordør, Venstre bakskjerm
65.4		Fjerning av logo/dekor:	Panser, Bakluke, Tak, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakskjerm, Venstre fordør, Venstre bakskjerm
65.5		* Rust innvendig flate.	
72.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Høyre foran
79.6	Støtfanger bak	Sprukket/skadet plastdel	Skifte ulakkert del
81.2	Venstre fordør	Bulk(er) uten lakkskade	Lakkeringsfri bulkoppsett (smartrep)
83.2	Venstre bakdør	Bulk(er) uten lakkskade	Lakkeringsfri bulkoppsett (smartrep)
85.2	Venstre kanal	Bulk(er) uten lakkskade	Skifte ulakkert del
85.13		* Bakre kanaldeksel er bulket, må demontere for kontroll.	
89.5	Høyre forskjerm	Ripe ned til grunnmaterialet	Skifte ulakkert del
90.1	Høyre fordør	Bulk(er) med lakkskade	Rette og flekklakkere, Skifte ulakkert del
92.1	Høyre bakdør	Bulk(er) med lakkskade	Rette og lakkere
92.12		Manglende kvalitet på karosseriarbeid	Rette og flekklakkere
93.1	Høyre bakskjerm	Bulk(er) med lakkskade	Rette og flekklakkere
93.11		Manglende kvalitet på reparasjonslakkering	Flekklakkere, Skifte ulakkert del
100.1	Tak	Bulk(er) med lakkskade	Rette og flekklakkere
102.1	Bakluke	Bulk(er) med lakkskade	Skifte og lakkere
102.2		Bulk(er) uten lakkskade	Lakkeringsfri bulkoppsett (smartrep)
104.1	Lasterom	Slitasje og/eller skader i døråpning som medfører bart metall, V:	Rette og flekklakkere
104.2		Slitasje og/eller skader i døråpning som medfører bart metall, H:	Skifte og lakkere
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre foran, Høyre foran
8.29	Lys	Mindre ripe(r) i lampeglass	Høyre nærlys



6314166

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
13.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
45.25	Ekstra hjulsett	Påbegynnende oksidering i felg:	
45.28		Ripe/slitasje	
65.7	Karosseri generelt	Bilen er helt eller delvis omlakkert	
65.9		* Diverse små bulker, riper, lakk sår, rustblemmer.	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Dato	Km.stand
11.09.2025	187935
14.10.2024	128339

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Maks hastighet ved prøvekjøring	80 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	13 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja



6314166

Vurdering av unormal slitasje (VUS)

PRISSETTING

Unormal slitasje som avdekkes ved gjennomføring prises i henhold til NAFs definerte retningslinjer. Det vil si at NAF estimerer en påkost for utbedring av dokumentert skade. Prisene blir rundet til nærmeste 100 kr. Prisene er eks. mva.

For et begrenset antall av de vanligste skadene/manglene (f.eks. utvalgte komponenter og skader der alternative reparasjonsmetoder kan benyttes) danner NAFs fastpristabell grunnlag for prissettingen. Alle priser er basert på et gjennomsnitt iht. avvik, og/eller et utvalg bestående av standard komponenter/utstyr. Oppgitte priser kan derfor avvike i forhold til biltype, modell og type utstyr. Prisutregningen har et lavere presisjonsnivå enn skadetakst og kan derfor ikke uten videre sammenlignes.

Vurderingsdefinisjoner:


R = Reparasjon - vurderes som «unormalt», påkost fastsettes/beregnes etter gjeldende retningslinjer

O = Opplysning - vurderes som «normalt», ingen påkost

- = Reparasjon/feil vurdert som «unormalt» kan settes som ikke prissatt dersom pris ikke er tilgjengelig, eller må utredes nærmere, og vil vises uten pris i rapporten.

Priser


Sum unormal slitasje:	101 700,-
------------------------------	------------------



6314166


Detaljer

Punkt og beskrivelse	Pris eks. mva
Bremsebelegg , Ujevnt slitt bremsebelegg. Anbefaler nærmere kontroll, Høyre bak	-
Lys, Virker ikke:, Høyre skiltlys	-
Skadet lykteglass:, Høyre sideblinklys	1 500,-
Svakt lys:, Høyre nærlys	-
Instrumenter, Ryggekamera virker ikke,	-
Ladekabel elbil/hybrid, Ladekabel skadet,	-
Reservehjul / dekkreparasjonssett, Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt,	600,-
Frontrute, En eller flere steinsprutsetter som ikke er utbedret, • Reparasjonsmetode:, Reparasjon ,	1 000,-
Karosseri generelt, Oppstartskostnader for lakking,	1 800,-
Mindre lakkskader, utbedres med penselflekking, Venstre fordør, Venstre bakskjerm	800,-
Fjerning av logo/dekor: , Panser, Bakluke, Tak, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakskjerm, Venstre fordør, Venstre bakskjerm	3 500,-
*, Rust innvendig flate. ,	-
Seter, Hull/rift gjennom setetrekk:, Høyre foran	-
Støtfanger bak, Sprukket/skadet plastdel, Skifte ulakkert del	3 600,-
Venstre fordør, Bulk(er) uten lakkskade, Lakkeringsfri bulkopprett (smartrep)	2 400,-
Venstre bakdør, Bulk(er) uten lakkskade, Lakkeringsfri bulkopprett (smartrep)	2 400,-
Venstre kanal, Bulk(er) uten lakkskade, Skifte ulakkert del	2 300,-
*, Bakre kanaldeksel er bulket, må demontere for kontroll. ,	-
Høyre forskjerm, Ripe ned til grunnmaterialet, Skifte ulakkert del	1 300,-
Høyre fordør, Bulk(er) med lakkskade, Rette og fleklakkere, Skifte ulakkert del	4 500,-
Høyre bakdør, Bulk(er) med lakkskade, Rette og lakkere	19 400,-
Manglende kvalitet på karosseriarbeid, Rette og fleklakkere	-
Høyre bakskjerm, Bulk(er) med lakkskade, Rette og fleklakkere	12 100,-
Manglende kvalitet på reparasjonslakking, Fleklakkere, Skifte ulakkert del	-
Tak, Bulk(er) med lakkskade, Rette og fleklakkere	17 400,-
Bakluke, Bulk(er) med lakkskade, Skifte og lakkere	21 200,-
Bulk(er) uten lakkskade, Lakkeringsfri bulkopprett (smartrep)	2 400,-
Lasterom, Slitasje og/eller skader i døråpning som medfører bart metall, V:, Rette og fleklakkere	3 500,-
Slitasje og/eller skader i døråpning som medfører bart metall, H:, Skifte og lakkere	-
Totalt verditrekk:	101 700,-



6314166

Prøvekjøring	Hjul, dekk, felg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 41 - Dekk ✓
Generell informasjon	42 - Felg ✓
3 - Service/ Dokum.	✓ 43 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R
4 - Nøkler / Utstyr	✓ 44 - Hjullager ✓
Bremser	45 - Ekstra hjulsett O
5 - Bremsbelegg	46 - Hjul kapsler/navkopper ✓
6 - Bremseskiver	Styring
7 - Parkeringsbrems	47 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
Lys og signaler	48 - Styresnekke, tannstang ✓
8 - Lys	49 - Styrestag/ledd ✓
10 - Refleks	R 50 - Styreservo ✓
11 - Varsellamper	Hjuloppheng
e-Diagnose	✓ 51 - Støtdempere ✓
13 - Full systemskann	✓ 52 - Stabilisator ✓
Motor	O 53 - Fjærer / fjærbein ✓
15 - Motor virkemåte	54 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
18 - Kjølesystem	55 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
20 - Motorfester	✓ 56 - Travers ✓
Drivverk	Karosseri
23 - Girkasse (automatisk)	57 - Frontrute R
24 - Differensial	58 - Siderute/bakrute ✓
26 - Drivaksler	60 - Lås ✓
Elektriske anlegg	61 - Underside ✓
27 - Elektrisk vindusheis	62 - Understellsnummer ✓
28 - Oppvarmet bakrute	63 - Skilter ✓
29 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓ 65 - Karosseri generelt R
30 - Radio	Interiør
31 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓ 66 - Dashbord / midtkonsoll ✓
33 - Instrumenter	✓ 67 - Luftdyse kupé ✓
34 - Setevarmer	✓ 68 - Taktrekk ✓
37 - Ladekabel elbil/hybrid	R 69 - Solskjerm ✓
38 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓ 71 - Dørtrekk ✓
39 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	R 72 - Seter R
40 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓ 73 - Bilbelte ✓
	✓ 74 - Gulvmatter/-teppe ✓
	✓ 76 - Interiør generelt ✓
	77 - Varseltrekant ✓



6314166

Støtfangere

- | | |
|-----------------------|---|
| 78 - Støtfanger foran | ✓ |
| 79 - Støtfanger bak | R |

Sone 1 (venstre side)

- | | |
|--|---|
| 80 - Venstre forskjerm | ✓ |
| 81 - Venstre fordør | R |
| 82 - Venstre speil | ✓ |
| 83 - Venstre bakdør | R |
| 84 - Venstre bakskjerm | ✓ |
| 85 - Venstre kanal | R |
| 86 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange | ✓ |

Sone 2 (høyre side)

- | | |
|--|---|
| 89 - Høyre forskjerm | R |
| 90 - Høyre fordør | R |
| 91 - Høyre speil | ✓ |
| 92 - Høyre bakdør | R |
| 93 - Høyre bakskjerm | R |
| 94 - Høyre kanal | ✓ |
| 95 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange | ✓ |

Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)

- | | |
|---------------|---|
| 98 - Grill | ✓ |
| 99 - Panser | ✓ |
| 100 - Tak | R |
| 102 - Bakluke | R |

Sone 5 (entre, lasterom)

- | | |
|-----------------|---|
| 103 - Døråpning | ✓ |
| 104 - Lasterom | R |



6314166

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
4.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	30,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	31,50 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	31,50 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	15,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	16,40 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	16,40 mm
29.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
29.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	0 °C
37.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
41.1	Dekk	Mønsterdybde VF	4,80 mm
41.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
41.3		Mønsterdybde VB	7,10 mm
41.4		Mønsterdybde HB	7,40 mm
41.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
42.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
45.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7,50 mm
45.2		Mønsterdybde	7,50 mm
45.3		Mønsterdybde	8,00 mm
45.4		Mønsterdybde	8,00 mm
45.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
45.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6314166

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6314166

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6314166

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt



21. Bakluke



22. Bakluke



23. Bakluke




24. Frontrute



6314166


Bilder og vedlegg



25. Frontrute



26. Høyre bakdør



27. Høyre bakdør



28. Høyre bakdør




29. Høyre bakdør




30. Høyre bakskjerm



31. Høyre bakskjerm



32. Høyre bakskjerm



33. Høyre bakskjerm




34. Høyre bakskjerm



35. Høyre fordør



36. Høyre fordør



6314166

Bilder og vedlegg



37. Høyre fordør



38. Karosseri generelt



39. Karosseri generelt



40. Ladekabel elbil/hybrid




41. Ladekabel elbil/hybrid




42. Lasterom



43. Lasterom




44. Lasterom



45. Lasterom




46. Lys



47. Lys



48. Reservehjul / dekkreparasjonssett



6314166

Bilder og vedlegg



49. Seter



50. Seter



51. Støtfanger bak



52. Støtfanger bak



53. Tak



54. Tak



55. Tak



56. Tak



57. Venstre bakdør



58. Venstre bakdør



59. Venstre fordør



60. Venstre fordør



6314166

Bilder og vedlegg



61. Venstre kanal



62. Venstre kanal