

MERCEDES-BENZ GL 350 BLUETEC 4MATIC / 166 4WD

TESTDATO: 14.07.2026

KODE: 2072580

 BS68457

 180 396 KM

 04.03.2013
Førstegang registrert

 Diesel

CHASSISNR: WDC1668241A177707

BRUKTIMPORT: Ja

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 14.09.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

HARILA

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	Der finnes normale bruksmerker som riper og steinsprut	
1.2 Panser	Noe stensprut på panser	
1.3 Dører	korrosjon på list over skiltplate bak	
1.4 Skjermer	Slit lakk mellom Skjerm og størfanger	høyre foran
1.5 Speil	blinklys sprukket/krakelert	begge foran
1.6 Døråpning	Merker ved innsteg	venstre foran
1.7 Tak	Slitt lakk på taket over frontruten	
2. INTERIØR		
2.1 Dørtrekk	Krakelert pyntelist	venstre foran
2.2 Dørtrekk	Noe merke i dørtrekk venstre bak	venstre bak
2.3 Dørtrekk	Krakelert pyntelist	høyre foran
2.4 Ratt	Noe merker	
3. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
3.1 Opplysninger	dokumentert service, se bilde	



1.2 Noe stensprut på panser



1.2 Noe stensprut på panser



1.2 Noe stensprut på panser



1.2 Noe stensprut på panser



1.3 Korrosjon på list over skiltplate bak



1.4 Slit lakk mellom Skjerm og størfanger



1.5 Blinklys sprukket/krakelert



1.5 Blinklys sprukket/krakelert



1.6 Merker ved innsteg



1.7 Slitt lakk på taket over frontruten



1.7 Slitt lakk på taket over frontruten



2.1 Krakelert pyntelist




2.2 Noe merke i dørtrekk venstre bak




2.3 Krakelert pyntelist




2.4 Noe merker



2.4 Noe merker



3.1 Dokumentert service, se bilde



3.1 Dokumentert service, se bilde


Mercedes-Benz

Service report 2
 Mercedes-Benz

BOS Merz & Romsdal AS,
 Isrud
 Lersbveien 525
 Isrud

Date: 03.05.2019
 Rep.-order-no.: 492667
 Mileage: 98163 km

Performed services
 Service: Service A
 Workshop code: 8500
 Remaining time: -28 Days
 Remaining distance: 16596 km

Oil quality/viscosity
 Description: Engine oil
 Viscosity: 5w-30
 Oil quality: 229.51

Replaced / renewed
 Actually: oilbed ☒
 Engine: oil and filter change ☒

Until next service
 Mercedes-Benz Mobil ☒
 Warr. against rusting through ☒

Service intervals in accordance with Mercedes-Benz AG specification
 Complied with ☒

Addwork in accordance with Mercedes-Benz AG specification
 Accomplished ☒

Service report 1
 Mercedes-Benz

BOS Merz & Romsdal AS,
 Isrud
 Lersbveien 525
 Isrud

Date: 05.04.2018
 Rep.-order-no.: 487383
 Mileage: 93758 km

Performed services
 Service: Service B
 Workshop code: MWOK1
 Remaining time: -85 Days
 Remaining distance: 4800 km

Oil quality/viscosity
 Description: Engine oil
 Viscosity:
 Oil quality:

Replaced / renewed
 Dust filter replaced ☒
 Engine: oil and filter change ☒

Until next service
 Mercedes-Benz Mobil ☒
 Warr. against rusting through ☒

Service intervals in accordance with Mercedes-Benz AG specification
 Complied with ☒

Addwork in accordance with Mercedes-Benz AG specification
 Accomplished ☒

3.1 Dokumentert service, se bilde

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	8	8	8	8
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	8	8	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Ja

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.