




TOYOTA C-HR 2WD



CHASSISNR: NMTK33BX10R217113

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 21.09.2026

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSE



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1 Døråpning	Slitt innsteg. Slitt gjennom lakk i innsteg førerdør		4 375
Motor			
2.1 Service	Siste service tatt på 13623km den 26.08.2024		
inkl. mva			4 375



1.1 Slitt innsteg
Slitt gjennom lakk i innsteg førerdør

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

✓ Kontrollert |
 ○ Ikke kontrollert |
 ✗ Kontrollert, anmerkning

Identitet

- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- ✓ Kamera
- ✓ Sensor
- ✓ Systemfunksjoner
- ✓ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

Eksteriør

- ✓ Lakk
- ✓ Antirustbehandling
- ✓ Under bil
- ✓ Panser
- ✓ Dører
- ✓ Bakluke
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✓ Skjermer
- ✓ Speil
- ✓ Korrosjon
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✓ Verktøy/nødutstyr
- ✓ Dekk/Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✗ Døråpning
- ✓ Terskler/innlastningssone
- ✓ Støtfanger
- ✓ Grill
- ✓ Tak
- ✓ Frontvindu
- ✓ Vinduer
- ✓ Kanal
- ✓ Stolpe
- ✓ Alle flater
- ✓ Ladeluke/tanklokk

Lys

- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor

- ✓ Avgass
- ✓ Batteri(er)
- ✓ Tenningsanlegg
- ✓ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✓ Dynamo/lading
- ✓ Eksosanlegg
- ✓ Elektroniske styresystemer
- ✓ Kjølesystem/vannpumpe
- ✓ Lekkasje
- ✓ Motorfester/-demper
- ✓ Oljenivå/røykutvikling
- ✗ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft
- ✓ Turbo
- ✓ Ladeluftkjøler
- ✓ Kompressor
- ✓ Motor

Hjuloppheng/styring

- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

Bremser

- ✓ Bremsefunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremskraftforsterker
- ✓ Bremsevæske
- ✓ Lekkasje
- ✓ Rør/slanger
- ✓ Skiver
- ✓ Bremseskjold

Gir og drivlinje

- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Clutch/kobling/svinghjul
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør

- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✓ Teppet/bekledning
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Varme/AC/Klima
- ✓ Signalhorn/Lydsignal
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt
- ✓ Ratt
- ✓ Deksel




Opplysninger/klargjøring

- ✓ Opplysninger
- ✓ Interiør
- ✓ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✓ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

TOYOTA C-HR 2WD

TESTDATO: 27.03.2025



CHASSISNR: NMTK33BX10R217113

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 21.09.2026

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side

 IDENTITET ✓	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✓
 EKSTERIØR ✓	 LYS ✓
 MOTOR 🔍	 HJULOPPHENG/STYRING ✓
 BREMSER ✓	 GIR OG DRIVLINJE ✓
 INTERIØR ✓	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✓

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Motor			
Service	Siste service tatt på 13623km den 26.08.2024		
		inkl. mva	

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

 Kontrollert |
  Ikke kontrollert |
  Kontrollert, anmerkning

Identitet

-  Kjennemerke
-  Understellsnummer
-  Dokumentasjon utstyr/godkjenning
-  Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

-  Systemfunksjoner
-  Prøvekjøring

Eksteriør

-  Under bil
-  Låser/tyverisikring
-  Speil
-  Vinduspussere/-spyler
-  Dekk/Felger
-  Frontvindu
-  Kanal

Lys

-  Lys foran
-  Lys bak
-  Markeringslys
-  Retningslys
-  Nødsignallys
-  Parkeringslys
-  Refleks
-  Andre lys

Motor

-  Batteri(er)
-  Drivstoffanlegg/-ledninger
-  Eksosanlegg
-  Kjølesystem/vannpumpe
-  Lekkasjer
-  Service
-  Startmotor
-  Trekkraft
-  Turbo
-  Motor

Hjuloppheng/styring

-  Retningsstabilitet/selvoppretting
-  Ratt/styringsmekanisme
-  Hjullager
-  Fjærer/støtdemper
-  Ledd
-  Stabilisatorer/stag
-  Forstilling
-  Bakstilling

Bremser

-  Bremsefunksjon
-  Parkeringsbrems
-  Lekkasjer
-  Rør/slanger
-  Skiver
-  Bremseskjold

Gir og drivlinje

-  Girkasse
-  Differensial
-  Clutch/kobling/svinghjul
-  Aksler
-  Fordelingskasse

Interiør

-  Instrumenter og brytere
-  Vindusheiser
-  Bilbelte
-  Varme/AC/Klima
-  Multimedia
-  Multifunksjonsratt

Opplysninger/klargjøring

-  Opplysninger
-  Interiør

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant