

VARUDEKLARATION FÖR BEGAGNAD PERSONBIL

FAKTA OM BILEN

Bilmärke/modell Toyota/Auris	Reg nr PUU812	Mätarställning, km 136330 km	Tillverkningsår och månad 2015-10	Årsmodell/ modellår 2016	Första reg datum i Sverige 2015-11-26
Motoreffekt kW	hkr 136	Drivmedel (max 2 val) ☒ bensin ☐ diesel ☐ etanol ☐ el ☒ hybrid ☐ laddhybrid ☐ gas			☐ Registrerad utanför Sverige Datum anges om det finns tillgängligt:
Kamrem bytt* (se sidan 2) ☐ ja, senast vid km ☐ nej ☐ vet ej ☒ finns ej	Servicebok/utdrag ur elektronisk servicebok** (se sidan 2) ☒ ja, senaste vid 124278 km Datum 240812 ☐ nej			Växellåda ☒ automat ☐ manuell	
Aktuell årlig fordonsskatt *** 360 kr	Senaste kontrollbesiktning	Datum 250204	Mätarställning, km 128746	Koldioxidutsläpp (CO ₂), g/km 81 g/km	Euroklassning Euro 6

GARANTIER TILLVERKAREN

Nybilsgaranti	t o m datum	eller max km
☐ ja ☒ nej		
Vagnskadegaranti	t o m datum	
☐ ja ☒ nej		

GARANTIER SÄLJFÖRETAGET

Garanti	antal månader	eller max km
☒ ja ☐ nej MRF-GARANTI	3	5000
Trafikssäkerhetsgaranti	antal månader	eller max km
☒ ja ☐ nej		

BILENS KONDITION

N = Normalt skick gentemot bilens ålder och körsträcka, O = Osäker funktion/viss försämrning jämfört med normalt, F = Felaktig/kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning	Pos	Bedömning	Pos	Bedömning
A Koppling	N	H Motor: missljud/läckage	N	O Instrumentering, displayer	N
B Växellåda	N	I Bränslesystem	N	P Manöverdisplay, säkerhetssystem	N
C Slutväxel, drivaxlar, drivknutar	N	J Kylsystem	N	Q Ljudsystem	N
D Värme, värmeblädd, värmesits	N	K Klimatanläggning	N	R Batteri på elbil / hybridbil	N
E Startbatteri	N	L Lack, kaross, interiör	N	Beräknad total reparationskostnad vid bedömning	
F Startmotor	N	M Centrallås	N	F = Felaktig/kräver reparation	
G Generator	N	N Fönsterhissar, speglar	N		

KONTROLL AV BILENS SÄKERHET

Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent	Pos	System/komponent
1	☒ STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus	4	☒ BROMSSYSTEM Färdbrons fram Färdbrons bak Färdbrons rörelseres. Bromsrör Bromsslang Parkeringsbroms ABS-system	7	☒ KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspiegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastar rengörare Signalanordning Sidomarkering Positionsslykta fram Positionsslykta bak Körriktningsvisare Stoppklykta Reflex	10	☒ MILJÖKONTROLL Avgasrening Felkoder/OBD
2	☒ HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkar fram Länkar bak Fjädrar Fjädrfäste	5	☒ STYRSYSTEM Styrlid Styrväxel Styrmotor Styrervo	8	☒ INSTRUMENTERING Hastighetsmätare	11	☐ DÄCK, MÖNSTERDJUP, MM Sommardäck VF HF VB HB RESERV
3	☒ DRIVSYSTEM Motor Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Startbatteri	6	☒ KAROSSERI Huv Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme	9	☒ ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnskontakt		Vinterdäck (om det ingår) VF HF VB HB
12 ☐ Bilens säkerhet överensstämmer med resultatet i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning, som får vara maximalt tre månader och bilen får ha körts max 100 mil.							

NOTERINGAR OM ÖVRIGA KÄNDA AVVIKELSER

Ecall&uppkopplade tjänster använder 2G/3G, funktionerna upphör vid nedstängning.

Varudeklarationen är upprättad av
2025-09-04 Edvin Hermansson
(Datum och underskrift)

Bil och Motor i Sydost AB
Toyota Center
Folkparksvägen 48, Västerås
0490-169 30

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)

Konsument
verket • KO

Varudeklarationen innehåller samtliga obligatoriska moment enligt överenskommelse mellan
MRF och Konsumentverket.

☐ BILEN SÄLJS SOM REPARATIONS- /RENOVERINGSOBJEKT

Orsaker till att bilen säljs som reparations-/
renoveringsobjekt:

☐ Bilen bedöms som trafikfarlig och får
inte köras från platsen