

SUBARU OUTBACK / B6 150 HK AUTOMAT 4WD
TESTDATO: 02.09.2026
KODE: 2104746

HZ31405

174 732 KM

18.12.2015
Førstegang registrert

Diesel
CHASSISNR: JF1BSDLY2FG023876
BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil
FRIST FOR PKK: 06.03.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	Noe vaskeriper	
1.2 Skjermer	Liten sprekk i bakfanger	
1.3 Speil	Lett slitaje	
1.4 Støtfanger	Noe riper i frontfanger	
2. INTERIØR		
2.1 Dashbord	Normal slitasje på interiør iht alder og km	
3. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
3.1 Opplysninger	dokumentert service, se bilde	
3.2 Opplysninger	Ryggekameraet noe uklart. Ikke noe større å bemerke	
3.3 Opplysninger	Heis til bakluken lager dur. Heis er feilsøkt, ingen feil, fungerer som normalt	
3.4 Opplysninger	Innhenter mm på vinterdekk	



1.1 Noe vaskeriper



1.1 Noe vaskeriper



1.1 Noe vaskeriper



1.2 Liten sprekk i bakfanger



1.3 Lett slitaje



1.3 Lett slitaje

Service og periodisk etterstyr

Nedertørlende skema stader for at service og periodisk etterstyr er utført i henhold til hva som er beskrevet i serviceplanen i bilens instruksjonsbok. Service må foretas innenfor de spesifikerte fristene. Sørg for å motta utfyllt serviceeskema etter at service er utført.

Bilens chassisnummer: _____ Registreringsdato: _____

11 år eller 165 000 km. Det som inntréffet først.	12 år eller 165 000 km. Det som inntréffet først.	13 år eller 165 000 km. Det som inntréffet først.	14 år eller 210 000 km. Det som inntréffet først.
Dato: 19/5-26	Dato: _____	Dato: _____	Dato: _____
Km. stand: 171912	Km. stand: _____	Km. stand: _____	Km. stand: _____
Autorisert Subaru forhandler, signatur/stempel:	Autorisert Subaru forhandler, signatur/stempel:	Autorisert Subaru forhandler, signatur/stempel:	Autorisert Subaru forhandler, signatur/stempel:

TEKNISK BUREAU
all your way, 24 timer rundt
T. 4000

3.1 Dokumentert service, se bilde

Service og periodisk etterstyr

Nedertørlende skema stader for at service og periodisk etterstyr er utført i henhold til hva som er beskrevet i serviceplanen i bilens instruksjonsbok. Service må foretas innenfor de spesifikerte fristene. Sørg for å motta utfyllt serviceeskema etter at service er utført.

Bilens chassisnummer: _____ Registreringsdato: _____

4 mnd/5 000 km, gjelder kun for seks sylindret motor (i-6).	12 mnd eller 15 000 km. Det som inntréffet først.	24 mnd eller 30 000 km. Det som inntréffet først.
Dato: 07/12-2016	Dato: 04.07.17	Dato: _____
Km. stand: 16857	Km. stand: 31713	Km. stand: _____
Autorisert Subaru forhandler, signatur/stempel:	Autorisert Subaru forhandler, signatur/stempel:	Autorisert Subaru forhandler, signatur/stempel:

TEKNISK BUREAU
all your way, 24 timer rundt
T. 4000

3.1 Dokumentert service, se bilde

Karosserinspeksjon

Bilens chassisnummer: 3876 Registreringsnummer: H2 31405
Navn og adresse på eier: Silje Flatuvøen 2630 Ringebu

Kontroll 2 år etter festningsregistrering.

Kontroll: 04.07.17 31713

Skade funnet: (1) Under karosseri Ja ☐ Nei ☒ (2) Under karosseri Ja ☐ Nei ☒ (3) Motorrom Ja ☐ Nei ☒

Autorisert Subaru forhandler, signatur/stempel: **TEKNISK BUREAU**
all your way, 24 timer rundt
T. 4000

Reparert skade Ja ☐ Nei ☐ Merknad _____

Benytt følgende symboler for å indikere skade:
○ Stainsprut × Bulv
△ Ripskraper □ Annen skade
↑ Antirust behandling nødvendig

3.1 Dokumentert service, se bilde

Karosserinspeksjon

Bilens chassisnummer: 3876 Registreringsnummer: H2 31405
Navn og adresse på eier: Silje Flatuvøen 2630 Ringebu

Kontroll 1 år etter festningsregistrering.

Kontroll: 07/12-2016 16857

Skade funnet: (1) Under karosseri Ja ☐ Nei ☒ (2) Under karosseri Ja ☐ Nei ☒ (3) Motorrom Ja ☐ Nei ☒

Autorisert Subaru forhandler, signatur/stempel: **TEKNISK BUREAU**
all your way, 24 timer rundt
T. 4000

Reparert skade Ja ☐ Nei ☐ Merknad _____

Benytt følgende symboler for å indikere skade:
○ Stainsprut × Bulv
△ Ripskraper □ Annen skade
↑ Antirust behandling nødvendig

3.1 Dokumentert service, se bilde



3.2 Ryggekameraet noe uklart. Ikke noe større å bemerke

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	70	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 42, 2025
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	7	7	7	7
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
19.05.2026	171912
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
07.07.2025	150248
13.08.2024	128603
21.08.2024	112891
01.11.2022	107107
08.03.2021	90379
30.06.2020	80002
02.10.2019	71723
07.03.2018	47419
04.07.2017	31713
07.12.2016	16857
16.12.2015	10

✔ Kontrollert /
 ○ Ikke kontrollert /
 ✖ Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ✖ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✔ Panser
- ✔ Dører
- ✔ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✖ Skjermer
- ✖ Speil
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✔ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✖ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ✔ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

MOTOR

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✔ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✔ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjulager
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

BREMSE

- ✔ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

INTERIØR

- ✖ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✔ Dørtrekk
- ✔ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Teppet/bekledning
- ✔ Bagasjeromskjuler
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Varerom
- ✔ Solblending panoramatak
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ✖ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.