




Vurdering av unormal slitasje

VOLVO EX30 / 2 2WD

TESTDATO: 17.09.2026

KODE: 2120893



CHASSISNR: YV12ZEM17SS131202

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 08.04.2029

Testen vurderer slitasje som er unormal i forhold til forventet tilstand på kjøretøyet.

Punkter som bilen er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert, med vekt på karosseri, interiør, dekk, service og en begrenset mekanisk kontroll.

Feil funnet under testen fremkommer under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG
DIAGNOSE

EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST	MVA
Eksteriør				
1.1 Dekk/Felger	Hjulsett mangler - vinter. var ikke med ved takst			☒
1.2 Dekk/Felger -	Kantkjørt felg diamond cut . Unormal slitasje	høyre foran	3 100	☐
1.3 Støtfanger -	Steinsprut. Normal slitasje - flekke	høyre foran	800	☐
Motor				
2.1 Service	ligger ikke noe service mappe i bilen			☒
			3 900	



1.2 Kantkjørt felg Diamond Cut
Unormal slitasje



1.2 Kantkjørt felg Diamond Cut
Unormal slitasje



1.2 Kantkjørt felg Diamond Cut
Unormal slitasje



1.3 Steinsprut
Normal slitasje - flekke



1.3 Steinsprut
Normal slitasje - flekke



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	1
---------------	---	-------------------	---

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	60	Vått

KLIMAAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAAANLEGG		TEMPERATUR UT AV KLIMAAANLEGG	
---------------------------------	--	-------------------------------	--

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK

VINTERDEKK :

Dekksett ikke med på test

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	6,0	6,0
AKSEL 2	6,0	6,0

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja



Kontrollert |



Ikke kontrollert |



Kontrollert, anmerkning

Identitet

- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- ✓ Kamera
- ✓ Systemfunksjoner

Eksteriør

- ✓ Under bil
- ✓ Panser
- ✓ Dører
- ✓ Bakluke
- ✓ Skjermer
- ✓ Speil
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✓ Verktøy/nødutstyr
- ✗ Dekk/Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✓ Døråpning
- ✓ Terskler/innlastningssone
- ✗ Støtfanger
- ✓ Grill
- ✓ Tak
- ✓ Frontvindu
- ✓ Vinduer
- ✓ Kanal
- ✓ Stolpe
- ✓ Alle flater
- ✓ Ladeluke/tanklokk

Lys

- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor

- ✓ El/hybrid batteripakke
- ✓ Lekkasjer
- ✗ Service

Hjuloppheng/styring

- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme

Bremser

- ✓ Bremsfunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Skiver
- ✓ Bremseskjold

Gir og drivlinje

- ✓ Girkasse
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør

- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✓ Teppet/bekledning
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt
- ✓ Ratt
- ✓ Deksel

Opplysninger/klargjøring

- ✓ Opplysninger
- ✓ Overkjørte kilometer
- ✓ Interiør
- ✓ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✓ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant