

VARUDEKLARATION FÖR BEGAGNAD PERSONBIL

FAKTA OM BILEN

Bilmärke/modell Mercedes-Benz/A-Klass	Reg nr ACY924	Mätarställning, km 92180 km	Tillverkningsår och månad 2017	Årsmodell/ modellår 2017	Första reg datum i Sverige 2017-06-28
Motoreffekt kW	hkr 122	Drivmedel (max 2 val) ☒ bensin ☐ diesel ☐ etanol ☐ el ☐ hybrid ☐ laddhybrid ☐ gas	☐ Registrerad utanför Sverige Datum anges om det finns tillgängligt:		
Kamrem bytt* (se sidan 2) ☐ nej ☐ vet ej ☒ finns ej	Servicebok/utdrag ur elektronisk servicebok** (se sidan 2) ☒ ja, senaste vid 79420 km Datum: 20240517 ☐ nej		Växellåda ☐ automat ☒ manuell		
Aktuell årlig fordonsskatt *** 800 kr	Senaste kontrollbesiktning Datum 241218	Mätarställning, km 89363 km	Koldioxidutsläpp (CO ₂), g/km 127 g/km	Euroklassning Euro 6	

GARANTIER TILLVERKAREN

Nybilsgaranti	t o m datum	eller max km
☐ ja ☒ nej		
Vagnskadegaranti	t o m datum	
☐ ja ☒ nej		

GARANTIER SÄLJFÖRETAGET

Garanti	antal månader	eller max km
☒ ja ☐ nej MRF-Garanti	3	5000
Trafikförsäkringsgaranti	antal månader	eller max km
☒ ja ☐ nej	3	5000

BILENS KONDITION

N = Normalt skick gentemot bilens ålder och körsträcka, O = Osäker funktion/viss försämrning jämfört med normalt, F = Felaktig/kräver reparation för normalt skick

Pos	Bedömning	Pos	Bedömning	Pos	Bedömning
A Koppling	N	H Motor: missljud/läckage	N	O Instrumentering, displayer	N
B Växellåda	N	I Bränslesystem	N	P Manöverdisplay, säkerhetssystem	N
C Slutväxel, drivaxlar, drivknutar	N	J Kylsystem	N	Q Ljudsystem	N
D Värme, värmefläkt, värmesits	N	K Klimatanläggning	N	R Batteri på elbil / hybridbil	N
E Startbatteri	N	L Lack, kaross, interiör	O		
F Startmotor	N	M Centrallås	N	Beräknad total reparationskostnad vid bedömning	
G Generator	N	N Fönsterhissar, speglar	N	F = Felaktig/kräver reparation	

KONTROLL AV BILENS SÄKERHET

Pos System/komponent	Pos System/komponent	Pos System/komponent	Pos System/komponent
1 ☒ STOMME Sidobalk Tvärbalk Golv Hjulhus	4 ☒ BROMSSYSTEM Färdbröms fram Färdbröms bak Färdbröms rörelseres. Bromsrör Bromssläng Parkeringsbröms ABS-system	7 ☒ KOMMUNIKATION Vindrutetorkare Vindrutespolare Bakspiegel Strålkastare inställning Strålkastare Strålkastar rengörare Signalanordning Sidomarkering Positionssycka fram Positionssycka bak Körriktningssycka Stoppsycka Reflex	10 ☒ MILJÖKONTROLL Avgasrening Felkoder/OBD
2 ☒ HJULSYSTEM Däck Stötdämpare Hjullager Spindelled Länkar fram Länkar bak Fjäder Fjäderfäste	5 ☒ STYRSYSTEM Styrlid Styrväxel Styrarm Styrervo	8 ☒ INSTRUMENTERING Hastighetsmätare	11 ☒ DÄCK, MÖNSTERDJUP, MM Sommardäck VF HF VB HB RESERV 5 5 5 5
3 ☒ DRIVSYSTEM Motor Bränslesystem Avgassystem Kraftöverföring Drivknut Elförsörjning Startbatteri	6 ☒ KAROSSERI Huv Dörr Skärm Vindruta Bilbälte Lastutrymme	9 ☒ ÖVR. ANORDNINGAR Kopplingsanordning Släpvagnkontakt	Vinterdäck (om det ingår) VF HF VB HB
12 ☒ Bilens säkerhet överensstämmer med resultatet i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning, som får vara maximalt tre månader och bilen får ha körts max 100 mil.			

NOTERINGAR OM ÖVRIGA KÄNDA AVVIKELSER

Varudeklarationen är upprättad av

2025-03-13 Robert Runnemark

(Datum och underskrift)

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia av denna varudeklaration

(Datum och köparens underskrift)

Konsument
verket · KO

Varudeklarationen innehåller samtliga obligatoriska moment enligt överenskommelse mellan
MRF och Konsumentverket.

BILEN SÄLJS SOM REPARATIONS- /RENOVERINGSOBJEKT

Orsaker till att bilen säljs som reparations-/
renoveringsobjekt:

☐ Bilen bedöms som trafikfarlig och får
inte köras från platsen