

AUDI A6 ALLROAD QUATTRO / 4G 211 HK AUTOMAT 4WD
TESTDATO: 10.07.2026
KODE: 2070837

DP64470

153 052 KM

12.12.2014
Førstegang registrert

Diesel
CHASSISNR: WAUZZZ4G4FN043614
BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil
FRIST FOR PKK: 03.08.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


Med-deg-hele-veien
OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)

IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR

HJULOPPHENG/STYRING


BREMSER

GIR OG DRIVLINJE


INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE		
1.1 Systemfunksjoner	Feilmeldinger lys og nivåregulering, dette kan trolig være pga avgått stag til nivåsensor v-side fram. Funnet treghet og bøyde stag pga treghet begge fram og begge bak.	begge foran - begge bak
2. EKSTERIØR		
2.1 Dører	p-bulk	høyre bak
2.2 Skjermer	Rust h-bakskjerm.	høyre - bak
2.3 Speil	Sprukket lykteglass blinklykt i speil v-side.	venstre
2.4 Dekk/Felger	kantkjørt felg	begge foran - begge bak
2.5 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling sommerdekk utført 17.06.2026 på km : 153.052.	
2.6 Dekk/Felger	Spacere er montert begge sider fram og bak.	foran - bak
2.7 Dekk/Felger	hjulsett to takseres ved innlevering	
2.8 Støtfanger	ripe(r)	høyre - foran - nede
3. LYS		
3.1 Lys bak	Sprekkdannelser midtre bremselykt.	bak - midten - oppe
3.2 Lys bak	Sprekkdannelser indre + ytre baklykt nedre del v-side.	venstre - bak - indre - ytre
4. MOTOR		
4.1 Kjølesystem/vannpumpe	Kjølevæskelukt fra motor.	
4.2 Service	Neste service om 265 dager / 11.100 km fra testdato 17.06.2026.	
4.3 Service	Neste PKK 03.08.2026.	
4.4 Service	Manglende servicehistorikk.	
5. HJULOPPHENG/STYRING		
5.1 Fjærer/støtdemper	Lekkasje støtdemper h-side bak	høyre bak
6. INTERIØR		
6.1 Bagasjeromskjuler	mangler	bak




1.1 Feilmeldinger lys og nivåregulering, dette kan trolig være pga avgått stag til nivåsensor v-side fram. Funnet treghet og bøyde stag pga treghet begge fram og begge bak.



1.1 Feilmeldinger lys og nivåregulering, dette kan trolig være pga avgått stag til nivåsensor v-side fram. Funnet treghet og bøyde stag pga treghet begge fram og begge bak.




1.1 Feilmeldinger lys og nivåregulering, dette kan trolig være pga avgått stag til nivåsensor v-side fram. Funnet treghet og bøyde stag pga treghet begge fram og begge bak.



1.1 Feilmeldinger lys og nivåregulering, dette kan trolig være pga avgått stag til nivåsensor v-side fram. Funnet treghet og bøyde stag pga treghet begge fram og begge bak.



1.1 Feilmeldinger lys og nivåregulering, dette kan trolig være pga avgått stag til nivåsensor v-side fram. Funnet treghet og bøyde stag pga treghet begge fram og begge bak.




1.1 Feilmeldinger lys og nivåregulering, dette kan trolig være pga avgått stag til nivåsensor v-side fram. Funnet treghet og bøyde stag pga treghet begge fram og begge bak.




1.1 Feilmeldinger lys og nivåregulering, dette kan trolig være pga avgått stag til nivåsensor v-side fram. Funnet treghet og bøyde stag pga treghet begge fram og begge bak.



1.1 Feilmeldinger lys og nivåregulering, dette kan trolig være pga avgått stag til nivåsensor v-side fram. Funnet treghet og bøyde stag pga treghet begge fram og begge bak.



2.1 P-bulk




2.2 Rust h-bakskjerm.




2.2 Rust h-bakskjerm.




2.3 Sprukket lykteglass blinklykt i speil v-side.



2.3 Sprukket lykteglass blinklykt i speil v-side.




2.4 Kantkjørt felg



2.4 Kantkjørt felg




2.4 Kantkjørt felg



2.4 Kantkjørt felg




2.4 Kantkjørt felg




2.4 Kantkjørt felg




2.4 Kantkjørt felg



2.4 Kantkjørt felg



2.5 Dekkdybdemåling sommerdekk utført
17.06.2026 på km : 153.052.



2.6 Spacere er montert begge sider fram og bak.




2.6 Spacere er montert begge sider fram og bak.




2.6 Spacere er montert begge sider fram og bak.




2.8 Ripe(r)




2.8 Ripe(r)



3.1 Sprekkdannelser midtre bremselykt.




3.1 Sprekkdannelser midtre bremselykt.



3.2 Sprekkdannelser indre + ytre baklykt nedre del v-side.



3.2 Sprekkdannelser indre + ytre baklykt nedre del v-side.



3.2 Sprekkdannelser indre + ytre baklykt nedre del v-side.



3.2 Sprekkdannelser indre + ytre baklykt nedre del v-side.



4.1 Kjølevæskelukt fra motor.






4.2 Neste service om 265 dager / 11.100 km fra testdato 17.06.2026.






5.1 Lekkasje støtdemper h-side bak






6.1 Mangler









KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 6, 2023
----------------------------	-------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5,6	6,1	5,2	5,2
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			
BREMSESKIVER (MM)	27,1	27,1	21,5	21,5
BREMSEKLOSSER (MM)	8	8	12	12

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
09.03.2026	149126
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
18.12.2018	54594
10.01.2017	28950
07.12.2022	104979

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Bagasjeromskjuler
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.