

SKODA OCTAVIA / 1Z 105 HK MANUELL 4WD
TESTDATO: 05.05.2026
KODE: 2016235

 VH48235	 151 743 KM	 27.12.2012 Førstegang registrert	 Diesel
--	---	--	---

CHASSISNR: TMBKT61Z7D2078964	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 31.05.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.





















NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning


 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 


Punkt	Beskrivelse	Plassering	
1. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE			
1.1	Sensor	Skadet stag til nivåsensor v-fram.	venstre foran
2. EKSTERIØR			
2.1	Under bil	Noe rust underside bil ved bakstilling.	bak
2.2	Dører	Bruksmerker alle dører.	alle
2.3	Skjermer	Rust / skader alle skjermer.	begge foran - begge bak
2.4	Dekk/Felger	Dekkdybdemåling sommerdekk utført 05.05.2026 på km : 151.743	
2.5	Dekk/Felger	Dekkdybdemåling vinterdekk utført 05.05.2026 på km : 151.743	
2.6	Støtfanger	Skader / bruksmerker frontfanger.	foran
2.7	Støtfanger	Skader / bruksmerker bakfanger.	bak
2.8	Frontvindu	Steinsprut / skade v-side frontrute.	venstre - foran
2.9	Kanal	Rust fremre del kanal h+v side.	venstre - høyre
3. LYS			
3.1	Lys bak	Sprekkdannelser baklykt h+v side.	venstre - høyre - bak
4. MOTOR			
4.1	Service	Neste service om 3 dager fra testdato 05.05.2026	
4.2	Service	Neste PKK 31.05.2026.	




1.1 Skadet stagg til nivåsensor v-fram.




2.1 Noe rust underside bil ved bakstilling.




2.1 Noe rust underside bil ved bakstilling.



2.1 Noe rust underside bil ved bakstilling.



2.1 Noe rust underside bil ved bakstilling.




2.1 Noe rust underside bil ved bakstilling.




2.1 Noe rust underside bil ved bakstilling.




2.1 Noe rust underside bil ved bakstilling.




2.1 Noe rust underside bil ved bakstilling.




2.2 Bruksmerker alle dører.



2.2 Bruksmerker alle dører.




2.3 Rust / skader alle skjerner.



2.3 Rust / skader alle skjærmer.



2.3 Rust / skader alle skjærmer.



2.3 Rust / skader alle skjærmer.



2.3 Rust / skader alle skjærmer.




2.3 Rust / skader alle skjærmer.




2.3 Rust / skader alle skjærmer.



2.3 Rust / skader alle skjerner.



2.4 Dekkdybdemåling sommerdekk utført 05.05.2026 på km : 151.743



2.5 Dekkdybdemåling vinterdekk utført 05.05.2026 på km : 151.743



2.6 Skader / bruksmerker frontfanger.



2.6 Skader / bruksmerker frontfanger.



2.6 Skader / bruksmerker frontfanger.




2.6 Skader / bruksmerker frontfanger.



2.7 Skader / bruksmerker bakfanger.




2.7 Skader / bruksmerker bakfanger.




2.8 Steinsprut / skade v-side frontrute.



2.8 Steinsprut / skade v-side frontrute.



2.8 Steinsprut / skade v-side frontrute.



2.9 Rust fremre del kanal h+v side.



2.9 Rust fremre del kanal h+v side.



2.9 Rust fremre del kanal h+v side.



2.9 Rust fremre del kanal h+v side.



3.1 Sprekkdannelser baklykt h+v side.



3.1 Sprekkdannelser baklykt h+v side.






3.1 Sprekkdannelser baklykt h+v side.









3.1 Sprekkdannelser baklykt h+v side.




4.1 Neste service om 3 dager fra testdato 05.05.2026









KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 43, 2022	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 30, 2020
-----------------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	7,1	6,9	5,5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	7,4	7,4	7,2	7,4
BREMSESKIVER (MM)	22,1	22,1	9,2	9,2
BREMSEKLOSSER (MM)	12	12	8	8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
08.05.2024	134470
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
09.05.2022	117648
20.04.2020	100042
05.02.2018	74798
18.01.2016	49462
28.02.2014	19175

Kontrollert |
 Ikke kontrollert |
 Kontrollert, anmerkning

IDENTITET

- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR

- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spylere
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS

- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR

- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasje
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjulager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER

- Bremsfunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremskraftforsterker
- Bremsvæske
- Lekkasje
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR

- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.