

TOYOTA RAV4 4WD

TESTDATO: 08.07.2026

KODE: 2069656

 VT19846

 224 980 KM

 24.11.2017
Førstegang registrert

 Bensin hybrid
- Hybrid, ikke
ladbar

CHASSISNR: JTMRJREV70D142657

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 30.06.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

 Med-deg-hele-veien

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)


IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE




INTERIØR




OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Panser	Noe bruksmerker og slitasje, ikke noe ut over normal i hht alder og kjørelengde.	foran
1.2 Bakluke	Noe bruksmerker og slitasje, ikke noe ut over normal i hht alder og kjørelengde.	bak
1.3 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling vinterdekk utført 09.02.2026 på km : 224.980.	
1.4 Dekk/Felger	hjulsett to takseres ved innlevering	
1.5 Døråpning	Noe bruksmerker og slitasje, ikke noe ut over normal i hht alder og kjørelengde.	foran
1.6 Støtfanger	ripe(r)	foran
1.7 Frontvindu	Steinsprut på frontrute, reparert.	foran
2. LYS		
2.1 Lys bak	Noe bruksmerker og slitasje, ikke noe ut over normal i hht alder og kjørelengde.	bak
2.2 Lys bak	Noe bruksmerker og slitasje, ikke noe ut over normal i hht alder og kjørelengde.	bak
3. MOTOR		
3.1 Service	Neste PKK 30.06.2027.	
3.2 Service	Neste service 12.12.2026 / km : 236.049.	



1.1 Noe bruksmerker og slitasje, ikke noe ut over normal i hht alder og kjørelengde.




1.1 Noe bruksmerker og slitasje, ikke noe ut over normal i hht alder og kjørelengde.



1.2 Noe bruksmerker og slitasje, ikke noe ut over normal i hht alder og kjørelengde.



1.2 Noe bruksmerker og slitasje, ikke noe ut over normal i hht alder og kjørelengde.



1.3 Dekkdybdemåling vinterdekk utført 09.02.2026 på km : 224.980.



1.5 Noe bruksmerker og slitasje, ikke noe ut over normal i hht alder og kjørelengde.




1.5 Noe bruksmerker og slitasje, ikke noe ut over normal i hht alder og kjørelengde.



1.5 Noe bruksmerker og slitasje, ikke noe ut over normal i hht alder og kjørelengde.




1.5 Noe bruksmerker og slitasje, ikke noe ut over normal i hht alder og kjørelengde.




1.6 Ripe(r)




1.6 Ripe(r)



1.7 Steinsprut på frontrute, reparert.



1.7 Steinsprut på frontrute, reparert.



2.1 Noe bruksmerker og slitasje, ikke noe ut over normal i hht alder og kjørelengde.



2.1 Noe bruksmerker og slitasje, ikke noe ut over normal i hht alder og kjørelengde.




2.1 Noe bruksmerker og slitasje, ikke noe ut over normal i hht alder og kjørelengde.




2.1 Noe bruksmerker og slitasje, ikke noe ut over normal i hht alder og kjørelengde.




2.2 Noe bruksmerker og slitasje, ikke noe ut over normal i hht alder og kjørelengde.





2.2 Noe bruksmerker og slitasje, ikke noe ut over normal i hht alder og kjørelengde.







2.2 Noe bruksmerker og slitasje, ikke noe ut over normal i hht alder og kjørelengde.





2.2 Noe bruksmerker og slitasje, ikke noe ut over normal i hht alder og kjørelengde.









KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 26, 2024
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	Selges uten dette dekksett			
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	9,1	9	9,6	9,5
BREMSESKIVER (MM)	27,4	27,4	11	11
BREMSEKLOSSER (MM)	7	7	2,5	2,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
16.12.2025	221049
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
25.03.2025	200700
25.06.2024	180245
15.09.2023	159669
12.10.2022	139836
07.04.2022	117004
12.08.2021	98901
17.11.2020	81781
07.02.2020	62077
12.08.2019	48375
03.10.2018	23474

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsesystem
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsesvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.