

**MERCEDES-BENZ 300 SEL / 3,5 200 HK AUTOMAT 2WD**
**TESTDATO: 26.06.2026**
**KODE: 2059795**
 **DA40847**
 **38 108 KM**
 **26.10.1971**  
Førstegang registrert

 **Bensin**
**CHASSISNR:** 10905612007958

**BRUKTIMPORT:** Ja

**KJØRETØY:** Personbil

**FRIST FOR PKK:**

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


**OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY**
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

**IDENTITET**

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

**EKSTERIØR**

**LYS**

**MOTOR**

**HJULOPPHENG/STYRING**

**BREMSER**

**GIR OG DRIVLINJE**

**INTERIØR**

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**


| Punkt                              | Beskrivelse                                                                                                                                  | Plassering |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. EKSTERIØR</b>                |                                                                                                                                              |            |
| 1.1 Lakk                           | Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.                                         |            |
| 1.2 Lakk                           | Bil er delvis omlakkert.<br>Det er litt klarlakk sig på høyre side av bil se vedlagte bilder. Samt det er noen små sår her og der se bilder. |            |
| 1.3 Dører                          | Løs matte under panser, se vedlagt bilde.                                                                                                    |            |
| 1.4 Vinduer                        | Ruter bak går tregt, den på passasjer side går ned 5 cm før den så å si stopper. Førerside går helt ned men tregt.                           |            |
| <b>2. LYS</b>                      |                                                                                                                                              |            |
| 2.1 Lys foran                      | Lykte glass på tåke lykt venstre foran er knust.                                                                                             |            |
| 2.2 Lys foran                      | Chromring på tåkelykt høyre foran er teipet, se vedlagt bilde.                                                                               |            |
| 2.3 Lys foran                      | Nærlys glass venstre foran er duggete/tåkete på innsiden av glasset.                                                                         |            |
| 2.4 Lys foran                      | Tåkelyset venstre foran virker ikke.                                                                                                         |            |
| 2.5 Retningslys                    | Blink lyktene i hovedlykter har ikke så veldig fin pass form.                                                                                |            |
| <b>3. MOTOR</b>                    |                                                                                                                                              |            |
| 3.1 Eksosanlegg                    | Liten eksoslekkasje midtre del under bil.                                                                                                    |            |
| <b>4. HJULOPPHENG/STYRING</b>      |                                                                                                                                              |            |
| 4.1 Hjullager                      | Større slakke i hjullager høyre bak, bør skiftes.                                                                                            |            |
| 4.2 Fjærer/støtdemper              | Morken gummi på alle 4 belger, men de holder luft lenge i følge eier.                                                                        |            |
| <b>5. BREMSER</b>                  |                                                                                                                                              |            |
| 5.1 Bremsvæske                     | Bremsevæske må skiftes, for lavt kokepunkt (136 grader).                                                                                     |            |
| <b>6. INTERIØR</b>                 |                                                                                                                                              |            |
| 6.1 Instrumenter og brytere        | Blinklys hendel henger ikke til høyre.                                                                                                       |            |
| <b>7. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING</b> |                                                                                                                                              |            |
| 7.1 Opplysninger                   | Bil trenger rundsmøring og en service.                                                                                                       |            |




1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.



1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.



1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.




1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.



1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.



1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.



1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.



1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.



1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.




1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.



1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.



1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.



1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.



1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.



1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.



1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.



1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.



1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.



1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.



1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.



1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.



1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.



1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.



1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.



1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.



1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.



1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.



1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.



1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.



1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.




1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.



1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.



1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.



1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.



1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.



1.1 Det er litt små rust her og der i nedre del av hjulbuer og kanaler samt litt små plasser her og der.



1.2 Bil er delvis omlakkert. Det er litt klarlakk sig på høyre side av bil se vedlagte bilder. Samt det er noen små sår her og der se bilder.




1.2 Bil er delvis omlakkert. Det er litt klarlakk sig på høyre side av bil se vedlagte bilder. Samt det er noen små sår her og der se bilder.



1.3 Løs matte under panser, se vedlagt bilde.



1.3 Løs matte under panser, se vedlagt bilde.




1.3 Løs matte under panser, se vedlagt bilde.



1.3 Løs matte under panser, se vedlagt bilde.



1.3 Løs matte under panser, se vedlagt bilde.



1.3 Løs matte under panser, se vedlagt bilde.



2.1 Lykte glass på tåke lykt venstre foran er knust.



2.2 Chromring på tåkelykt høyre foran er teipet, se vedlagt bilde.



2.2 Chromring på tåkelykt høyre foran er teipet, se vedlagt bilde.



2.2 Chromring på tåkelykt høyre foran er teipet, se vedlagt bilde.



2.2 Chromring på tåkelykt høyre foran er teipet, se vedlagt bilde.



2.3 Nærlys glass venstre foran er duggete/tåkete på innsiden av glasset.



2.5 Blink lyktene i hovedlykter har ikke så veldig fin pass form.



2.5 Blink lyktene i hovedlykter har ikke så veldig fin pass form.



2.5 Blink lyktene i hovedlykter har ikke så veldig fin pass form.



3.1 Liten eksoslekkasje midtre del under bil.



4.2 Morken gummi på alle 4 belger, men de holder luft lenge i følge eier.



4.2 Morken gummi på alle 4 belger, men de holder luft lenge i følge eier.



4.2 Morken gummi på alle 4 belger, men de holder luft lenge i følge eier.



4.2 Morken gummi på alle 4 belger, men de holder luft lenge i følge eier.




4.2 Morken gummi på alle 4 belger, men de holder luft lenge i følge eier.



4.2 Morken gummi på alle 4 belger, men de holder luft lenge i følge eier.




4.2 Morken gummi på alle 4 belger, men de holder luft lenge i følge eier.






4.2 Morken gummi på alle 4 belger, men de holder luft lenge i følge eier.













## KJØRETØYDATA

|                        |     |                   |             |
|------------------------|-----|-------------------|-------------|
| ANTALL NØKLER          | 2   | ANTALL LADEKABLER | 0           |
| TIDLIGERE STØRRE SKADE | Nei | TIDLIGERE BRUK    | Normal bruk |

## PRØVEKJØRING

| PRØVEKJØRT | HASTIGHET | TESTFORHOLD |
|------------|-----------|-------------|
| Ja         | 80        | Vått        |

## DEKK OG BREMSER

|                              | VENSTRE FORAN              | HØYRE FORAN | VENSTRE BAK | HØYRE BAK |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM) | 8                          | 8           | 8           | 8         |
| MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM) | Selges uten dette dekksett |             |             |           |

## SERVICEINFORMASJON

| KOMPLETT HISTORIKK |
|--------------------|
| Ikke kontrollert   |

## KOMMENTAR

Bilen er normal med tanke på bruksmerker som steinsprut, småbulker og striper i henhold til alder og kjørte km. Gjelder både innvendig og utvendig av bilen.  
 Bil er 55år gammel og bedømmes ut fra alder og kjørelengde.

☒ **Kontrollert** / 
 ☐ **Ikke kontrollert** / 
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

**IDENTITET**

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

**ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE**

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

**EKSTERIØR**

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

**LYS**

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

**MOTOR**

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

**HJULOPPHENG/STYRING**

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

**BREMSER**

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

**GIR OG DRIVLINJE**

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

**INTERIØR**

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

**OPPLYSNINGER/KLARGJØRING**

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

## Vilkår, tilstandsrapport

### Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

---

Sted og Dato

---

Sted og Dato

---

Signatur selger

---

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.