

An error has occurred while processing PictureBox 'pictureUnitLogo1':
Invalid image data.
----- InnerException -----
Parameter is not valid.

VOLVO EX90 / T 4WD

TESTDATO: 15.07.2026

KODE: 2073782

An error has occurred while processing PictureBox 'pictureBoxRegNumberSw':
Invalid image data.
----- InnerException -----
Parameter is not valid.



15 459 KM

CHASSISNR: YV1TFEEB3SG014062

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 15.08.2029

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

An error has occurred while processing PictureBox 'pictureBox12':
Invalid image data.
----- InnerException -----
Parameter is not valid.



IDENTITET

An error has occurred while processing PictureBox 'pictureBox15':
Invalid image data.
----- InnerException -----
Parameter is not valid.

An error has occurred while processing PictureBox 'pictureBox12':
Invalid image data.
----- InnerException -----
Parameter is not valid.



EKSTERIØR

An error has occurred while processing PictureBox 'pictureBox15':
Invalid image data.
----- InnerException -----
Parameter is not valid.

An error has occurred while processing PictureBox 'pictureBox12':
Invalid image data.
----- InnerException -----
Parameter is not valid.



MOTOR

An error has occurred while processing PictureBox 'pictureBox15':
Invalid image data.
----- InnerException -----
Parameter is not valid.

An error has occurred while processing PictureBox 'pictureBox12':
Invalid image data.
----- InnerException -----
Parameter is not valid.



BREMSER

An error has occurred while processing PictureBox 'pictureBox15':
Invalid image data.
----- InnerException -----
Parameter is not valid.

An error has occurred while processing PictureBox 'pictureBox12':
Invalid image data.
----- InnerException -----
Parameter is not valid.



INTERIØR

An error has occurred while processing PictureBox 'pictureBox15':
Invalid image data.
----- InnerException -----
Parameter is not valid.

An error has occurred while processing PictureBox 'picturePartnerLogo1':
Invalid image data.
----- InnerException -----
Parameter is not valid.

An error has occurred while processing PictureBox 'pictureBox3':
Invalid image data.
----- InnerException -----
Parameter is not valid.

15.08.2025
Førstegang registrert



An error has occurred while processing PictureBox 'pictureBox16':
Invalid image data.
----- InnerException -----
Parameter is not valid.

An error has occurred while processing PictureBox 'pictureBox12':
Invalid image data.
----- InnerException -----
Parameter is not valid.



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

An error has occurred while processing PictureBox 'pictureBox15':
Invalid image data.
----- InnerException -----
Parameter is not valid.

An error has occurred while processing PictureBox 'pictureBox12':
Invalid image data.
----- InnerException -----
Parameter is not valid.



LYS

An error has occurred while processing PictureBox 'pictureBox15':
Invalid image data.
----- InnerException -----
Parameter is not valid.

An error has occurred while processing PictureBox 'pictureBox12':
Invalid image data.
----- InnerException -----
Parameter is not valid.



HJULOPPHENG/STYRING

An error has occurred while processing PictureBox 'pictureBox15':
Invalid image data.
----- InnerException -----
Parameter is not valid.

An error has occurred while processing PictureBox 'pictureBox12':
Invalid image data.
----- InnerException -----
Parameter is not valid.



GIR OG DRIVLINJE

An error has occurred while processing PictureBox 'pictureBox15':
Invalid image data.
----- InnerException -----
Parameter is not valid.

An error has occurred while processing PictureBox 'pictureBox12':
Invalid image data.
----- InnerException -----
Parameter is not valid.



OPPLEYSNINGER/KLARGJØRING

An error has occurred while processing PictureBox 'pictureBox15':
Invalid image data.
----- InnerException -----
Parameter is not valid.

TILSTANDSRAPPORT

Elektr.

An error has occurred while processing PictureBox 'pictureBox4':
Invalid image data.
----- InnerException -----
Parameter is not valid.


Anmerkning(er)


An error has occurred while processing PictureBox 'pictureUnitLogo4':
Invalid image data.
----- InnerException -----
Parameter is not valid.



An error has occurred while processing PictureBox 'picturePartnerLogo4':
Invalid image data.
----- InnerException -----
Parameter is not valid.

INFORMASJONSBLADER





An error has occurred while processing PictureBox 'pictureUnitLogo5':
Invalid image data.
----- InnerException -----
Parameter is not valid.

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	3	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 5, 2025	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 13, 2025
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5,7	5,4	6,3	6,7
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	9,2	9,6	9,2	9,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei

KOMMENTAR

Vinterdekk U/Pigg Hakkapelitta i 22 Toms
Service på denne er den 15.08.2027 Eller ved Km 30 000 Det som inntreffer først.
Med større skade menes skade større en 60% av bilens verdi på skadedato.
Mindre lakk og karosseri reparasjoner kan ha forekommet.

IDENTITET

- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ✓ Kamera
- ✓ Sensor
- ✓ Systemfunksjoner
- ✓ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ✓ Lakk
- ✓ Antirustbehandling
- ✓ Under bil
- ✓ Panser
- ✓ Dører
- ✓ Bakluke
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✓ Skjermer
- ✓ Speil
- ✓ Korrosjon
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✓ Verktøy/nødutstyr
- ✓ Dekk/Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✓ Døråpning
- ✓ Terskler/innlastningssone
- ✓ Støtfanger
- ✓ Grill
- ✓ Tak
- ✓ Frontvindu
- ✓ Vinduer
- ✓ Kanal
- ✓ Stolpe
- ✓ Alle flater
- ✓ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

MOTOR

- ✓ Batteri(er)
- ✓ El/hybrid batteripakke
- ✓ Elektroniske styresystemer
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Motorfester/-demper
- ✓ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

BREMSER

- ✓ Bremsfunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremskraftforsterker
- ✓ Bremsvæske
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Rør/slanger
- ✓ Skiver
- ✓ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

INTERIØR

- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✓ Teppet/bekledning
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Varme/AC/Klima
- ✓ Signalhorn/Lydsignal
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt
- ✓ Ratt
- ✓ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ✓ Opplysninger
- ✓ Interiør
- ✓ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✓ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

PUNKTER KONTROLLERT

☒ *Kontrollert* / ☐ *Ikke kontrollert* / ☒ *Kontrollert, anmerkning*

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.

