






# Teknisk test uten påkost

TESTDATO: 12.03.2026

NISSAN NISSAN NAVARA / D231 190 HK AUTOMAT 4WD



CHASSISNR: VSKCTND23U0039697

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Varebil

FRIST FOR PKK: 06.04.2026

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



## OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

OK Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING





PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	
Assistentsystemer og diagnose			
1.1	Systemfunksjoner	Div feilkoder etter dårlig batteri	
Eksteriør			
2.1	Lakk	Forurensing lakk ytre påvirkning.	
2.2	Lakk	Generelt mye bruksslitasje.	
2.3	Bakluke	Ripe(r) ned til grunning. Riper hakk baklem	
2.4	Bakluke -	Håndtak virker ikke. Baklem	bak
2.5	Skjermer -	Lakk flasser.	venstre bak
2.6	Støtfanger -	Lakk flasser.	foran
Lys			
3.1	Lys bak -	Skiltlys- mangler.	begge
Motor			
4.1	Eksosanlegg	Eksoslekkasje. Lite hull ved bakaksel	
Bremseser			
5.1	Rør/slanger -	Rust.	venstre, foran
Interiør			
6.1	Seter -	Generelt mye bruksslitasje.	venstre foran



## PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET
Nei	

## KLIMAAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAAANLEGG	TEMPERATUR UT AV KLIMAAANLEGG

## AKSLINGER : 2

### SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-3	

### VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-3	

	Venstre		Høyre	
	Ytre	Indre	Indre	Ytre
AKSEL 1	5,0			5,0
AKSEL 2	5,0			5,0

	VENSTRE		Høyre	
	Ytre	Indre	Indre	Ytre
AKSEL 1	8,0			8,0
AKSEL 2	6,0			6,0

## SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Nei



✔ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✘ Kontrollert, anmerkning

## Identitet

- ✔ Kjennermerke
- ✔ Understallsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

## Assistentsystemer og diagnose

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✘ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

## Eksteriør

- ✘ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✔ Panser
- ✔ Dører
- ✘ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✘ Skjermer
- ✔ Skap/påbygg
- ✔ Speil
- ✔ Tilhengerfeste
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✔ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Rails
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✘ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Panoramatak/takluke
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

## Lys

- ✔ Lys foran
- ✘ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

## Motor

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✘ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasje
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✔ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✔ Motor

## Hjuloppheng/styring

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjulager
- ✔ Luftbelger
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

## Bremser

- ✔ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsevæske
- ✔ Lekkasje
- ✘ Rør/slanger
- ✔ Lasteavhengig ventil
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

## Gir og drivlinje

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

## Interiør

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✔ Dørtrekk
- ✘ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Tepper/bekledning
- ✔ Bagasjeromskjuler
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Varerom
- ✔ Solblending panoramatak
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

## Opplysninger/klargjøring

- ✔ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant