




Teknisk test med påkost

SKODA ENYAQ 80X / NY 4WD

TESTDATO: 26.08.2026



CHASSISNR: TMBLE9NY0PF064371

BRUKTIMPORT: Nei


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 31.07.2027

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
-------	-------------	------------	--------

Assistentsystemer og diagnose

1.1 Sensor	Funksjonsfeil på avstandsmåler. -Varsel i bil: rengjør parkeringssensore foran. Kan se ut som noe steinsprut på sensore, kontroller igjen etter grundig vask.		
------------	---	--	--

Eksteriør

2.1 Dører -	Riper. -Noe riper på dørene.	høyre foran, venstre bak	
2.2 Skjermer -	Ripe(r). -Ripe baksjerm (ved høyre bakdør).	høyre bak	
2.3 Vinduspussere/-spyler -	Utslitte pusserblader. -Viskere foran legger igjen spor på rute. -visker bak legger igjen spor på rute.	foran, bak	
2.4 Dekk/Felger -	Skjev slitasje på vinterdekk. -Kantslitte vinterdekk(værst bak).	alle	
2.5 Dekk/Felger -	Skjev slitasje på sommerdekk. -Kantslitte sommerdekk.	alle	
2.6 Terskler/innlastningssone -	Riper.	alle	
2.7 Støtfanger -	Ripe(r). -Riper på bakfanger.	bak	
2.8 Støtfanger -	Ripe(r). -Noe riper/steinsprut på frontfanger.	foran	
2.9 Frontvindu	Steinsprut. -Noe små steinsprut på frontrute.		

Interiør

3.1 Teppet/bekledning	Bakluketrekk ripe(r). -Riper på bakluketrekk.		
		inkl. mva	



2.1 Riper
-Noe riper på dørene.



2.1 Riper
-Noe riper på dørene.



2.2 Ripe(r)
-Ripe bakskjerm (ved høyre bakdør).



2.4 Skjev slitasje på vinterdekk
-Kantslitte vinterdekk(værst bak).



2.4 Skjev slitasje på vinterdekk
-Kantslitte vinterdekk(værst bak).



2.4 Skjev slitasje på vinterdekk
-Kantslitte vinterdekk(værst bak).



2.4 Skjev slitasje på vinterdekk
-Kantslitte vinterdekk(værst bak).



2.5 Skjev slitasje på sommerdekk
-Kantslitte sommerdekk.



2.5 Skjev slitasje på sommerdekk
-Kantslitte sommerdekk.



2.5 Skjev slitasje på sommerdekk
-Kantslitte sommerdekk.



2.5 Skjev slitasje på sommerdekk
-Kantslitte sommerdekk.



2.6 Riper



2.6 Riper



2.6 Riper



2.7 Ripe(r)
-Riper på bakfanger.




2.7 Ripe(r)
-Riper på bakfanger.



2.8 Ripe(r)
-Noe riper/steinsprut på frontfanger.









2.8 Ripe(r)
-Noe riper/steinsprut på frontfanger.



2.9 Steinsprut

-Noe små steinsprut på frontrute.



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2
---------------	---	-------------------	---

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	80	Tørt

KLIMAANLEGG

Temperaturen ikke målt

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 22, 2023

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 31, 2022

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	4,0	4,0
AKSEL 2	3,0	3,0

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	5,5	5,5
AKSEL 2	8,0	8,0

BREMSEBELEGG	VENSTRE			HØYRE		
	KLOSSER	BREMSEBÅND	BREMSESKIVER	KLOSSER	BREMSEBÅND	BREMSESKIVER
AKSEL 1	10,0		30,0	10,0		30,0
AKSEL 2						

Klosser er målt i mm

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ikke kontrollert	Ja

REGISTERREIM

SKIFTET ?
Har ikke

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

KOMMENTAR

-Inspeksjon om 206 dager.



Kontrollert |



Ikke kontrollert |



Kontrollert, anmerkning

Identitet

- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose

- ✓ Kamera
- ✗ Sensor
- ✓ Systemfunksjoner
- ✓ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

Eksteriør

- ✓ Lakk
- ✓ Antirustbehandling
- ✓ Under bil
- ✓ Panser
- ✗ Dører
- ✓ Bakluke
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✗ Skjermer
- ✓ Speil
- ✓ Korrosjon
- ✗ Vinduspussere/-spyler
- ✓ Verktøy/nødutstyr
- ✗ Dekk/Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✓ Døråpning
- ✗ Terskler/innlastningssone
- ✗ Støtfanger
- ✓ Grill
- ✓ Tak
- ✗ Frontvindu
- ✓ Vinduer
- ✓ Kanal
- ✓ Stolpe
- ✓ Alle flater
- ✓ Ladeluke/tanklokk

Lys

- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor

- ✓ Batteri(er)
- ✓ El/hybrid batteripakke
- ✓ Elektroniske styresystemer
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Motorfester/-demper
- ✓ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft

Hjuloppheng/styring

- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

Bremser

- ✓ Bremsfunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremskraftforsterker
- ✓ Bremsvæske
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Rør/slanger
- ✓ Skiver
- ✓ Bremseskjold

Gir og drivlinje

- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør

- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✗ Teppet/bekledning
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Varme/AC/Klima
- ✓ Signalthorn/Lydsignal
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt
- ✓ Ratt
- ✓ Deksel

Opplysninger/klargjøring

- ✓ Opplysninger
- ✓ Interiør
- ✓ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✓ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant