

MERCEDES-BENZ ML 320 CDI / 164 224 HK AUTOMAT
4WD

TESTDATO: 09.07.2026

KODE: 2070688

 VH31239

 254 944 KM

 19.01.2006
Førstegang registrert

 Diesel

CHASSISNR: WDC1641221A064608

BRUKTIMPORT: Ja

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 17.07.2028

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

 Med-deg-hele-veien

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE		
1.1 Sensor	funksjonsfeil på avstandsmåler	
2. EKSTERIØR		
2.1 Lakk	ufagmessig utført arbeid	venstre - høyre - foran - bak - midten - begge - nede - oppe - indre - ytre - alle - høyre foran - venstre foran - høyre bak - venstre bak - midten høyre - midten venstre - midten bak - midten foran - begge foran - begge bak
2.2 Lakk	lakk flasser	alle
2.3 Under bil	rust	alle
2.4 Panser	panserstøtte/demper defekt	begge
2.5 Skjermer	ufagmessig utført arbeid	alle
2.6 Skjermer	skade	alle
2.7 Vinduspussere/-spyler	utslitte pusserblader	bak
2.8 Dekk/Felger	skjev slitasje på vinterdekk	
2.9 Dekk/Felger	påbegynnende oksidering	
2.10 Terskler/innlastningssone	øvrige feil	venstre
2.11 Støtfanger	deksler mangler	foran
2.12 Støtfanger	skade	foran
2.13 Støtfanger	løs	foran
2.14 Grill	skade	
2.15 Vinduer	slitt	bak
2.16 Vinduer	øvrige feil	
3. LYS		
3.1 Lys foran	tåkelys lyser ikke	venstre
3.2 Lys foran	matte glass	begge foran
3.3 Lys foran	krakelering i plast	midten - begge
3.4 Lys bak	bremselys lyser ikke	midten - oppe
4. MOTOR		
4.1 Eksosanlegg	skadet	høyre bak
4.2 Lekkasjer	lekkasje fra oljekjøler	
4.3 Service	service etter bilens intervall ikke fulgt	
4.4 Turbo	oljegjennomslag i turbo	
5. HJULOPPHENG/STYRING		
5.1 Ratt/styringsmekanisme	ulyd ved dreiling av ratt	
5.2 Ratt/styringsmekanisme	øvrige feil	
5.3 Fjærer/støtdemper	støtdemper lekkasje	begge bak
5.4 Fjærer/støtdemper	knekt fjær	
5.5 Forstilling	knirk/ulyd	
6. BREMSER		
6.1 Bremsfunksjon	slitte klosser	foran
6.2 Bremsfunksjon	pulserende	
6.3 Skiver	rust	
7. GIR OG DRIVLINJE		
7.1 Girkasse	girkasse lekkasje	
7.2 Girkasse	fordelingskasse ulyd	
8. INTERIØR		

8.1	Seter	skade på setepute	
8.2	Multifunksjonsratt	defekt bryter	
9. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING			
9.1	Opplysninger	øvrig opplysninger	



2.1 Ufagmessig utført arbeid



2.1 Ufagmessig utført arbeid



2.1 Ufagmessig utført arbeid



2.1 Ufagmessig utført arbeid



2.1 Ufagmessig utført arbeid




2.1 Ufagmessig utført arbeid




2.3 Rust




2.3 Rust



2.3 Rust



2.3 Rust



2.3 Rust




2.3 Rust



2.3 Rust



2.3 Rust



2.3 Rust



2.5 Ufagmessig utført arbeid




2.5 Ufagmessig utført arbeid



2.5 Ufagmessig utført arbeid



2.5 Ufagmessig utført arbeid



2.5 Ufagmessig utført arbeid



2.5 Ufagmessig utført arbeid



2.6 Skade




2.6 Skade



2.6 Skade



2.6 Skade



2.6 Skade




2.7 Utslitte pusserblader



2.10 Øvrige feil



2.11 Dekslar mangler




2.12 Skade



2.12 Skade



2.13 Løs




2.13 Løs



2.14 Skade



2.15 Slitt



2.16 Øvrige feil



2.16 Øvrige feil



2.16 Øvrige feil



3.1 Tåkelys lyser ikke



3.2 Matte glass



3.2 Matte glass



3.3 Krakelering i plast



3.4 Bremselys lyser ikke




4.1 Skadet



4.2 Lekkasje fra oljekjøler



4.2 Lekkasje fra oljekjøler



4.2 Lekkasje fra oljekjøler




4.2 Lekkasje fra oljekjøler




4.2 Lekkasje fra oljekjøler



4.2 Lekkasje fra oljekjøler




4.4 Oljegjennomslag i turbo



5.3 Støtdemper lekkasje



5.3 Støtdemper lekkasje



6.1 Slitte klosser



6.1 Slitte klosser



6.3 Rust



6.3 Rust



7.1 Girkasse lekkasje



8.1 Skade på setepute



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 1, 2020	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 33, 2016
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4	5	4	4
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Nei

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.