

FORD KUGA 180 HK AUTOMAT 4WD

TESTDATO: 03.10.2025

KODE: 1829293



ZA18903



124 092 KM



20.12.2017

Førstegang registrert



Diesel

CHASSISNR: WF0AXXWPMHR78844

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 03.01.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ Ingen anmerkning

🔍 Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING




Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	Noe bruksslitasje i lakk og riper rundt om. Skrubbskade på skjerm og skjermelist bsb, skade på kanalskjørt hs, riper i bakluke Rustfleck på tak	
1.2 Under bil	Noe overflaterust i travers bak. Ingenting alvorlig.	
1.3 Dører	En del lakkflass/hakk i kant på dører rundt om.	
1.4 Bakluke	pakning skadet bakluke	
1.5 Dekk/Felger	1 kantkjørt felg hsf	
1.6 Støtfanger	Skade på støtfanger bsk., dette fører til at krok ikke går helt inn som den skal. Krokkontakt stopper i støtfanger.	
2. LYS		
2.1 Retningslys	Dugg i blinklykt i speil vs	
3. MOTOR		
3.1 Service	Registerreim er ikke skiftet. Intervall på disse er 200000 - 10 år	
4. INTERIØR		
4.1 Seter	skade på seterygg baksete	



1.1 Noe bruksslitasje i lakk og riper rundt om.
Skrubbskade på skjerm og skjermelist bsb, skade på kanalskjørt hs, riper i bakluke
Rustfleck på tak



1.1 Noe bruksslitasje i lakk og riper rundt om.
Skrubbskade på skjerm og skjermelist bsb, skade på kanalskjørt hs, riper i bakluke
Rustfleck på tak



1.1 Noe bruksslitasje i lakk og riper rundt om.
Skrubbskade på skjerm og skjermelist bsb, skade på kanalskjørt hs, riper i bakluke
Rustfleck på tak



1.1 Noe bruksslitasje i lakk og riper rundt om.
Skrubbskade på skjerm og skjermelist bsb, skade på kanalskjørt hs, riper i bakluke
Rustfleck på tak



1.1 Noe bruksslitasje i lakk og riper rundt om.
Skrubbskade på skjerm og skjermelist bsb, skade på
kanalskjørt hs, riper i bakluke
Rustfleck på tak



1.1 Noe bruksslitasje i lakk og riper rundt om.
Skrubbskade på skjerm og skjermelist bsb, skade på
kanalskjørt hs, riper i bakluke
Rustfleck på tak



1.1 Noe bruksslitasje i lakk og riper rundt om.
Skrubbskade på skjerm og skjermelist bsb, skade på
kanalskjørt hs, riper i bakluke
Rustfleck på tak



1.1 Noe bruksslitasje i lakk og riper rundt om.
Skrubbskade på skjerm og skjermelist bsb, skade på
kanalskjørt hs, riper i bakluke
Rustfleck på tak



1.1 Noe bruksslitasje i lakk og riper rundt om.
Skrubbskade på skjerm og skjermelist bsb, skade på
kanalskjørt hs, riper i bakluke
Rustfleck på tak



1.1 Noe bruksslitasje i lakk og riper rundt om.
Skrubbskade på skjerm og skjermelist bsb, skade på
kanalskjørt hs, riper i bakluke
Rustfleck på tak



1.1 Noe bruksslitasje i lakk og riper rundt om.
Skrubbskade på skjerm og skjermelist bsb, skade på
kanalskjørt hs, riper i bakluke
Rustfleck på tak



1.1 Noe bruksslitasje i lakk og riper rundt om.
Skrubbskade på skjerm og skjermelist bsb, skade på
kanalskjørt hs, riper i bakluke
Rustfleck på tak



1.1 Noe bruksslitasje i lakk og riper rundt om.
Skrubbskade på skjerm og skjermelist bsb, skade på
kanalskjørt hs, riper i bakluke
Rustfleck på tak



1.1 Noe bruksslitasje i lakk og riper rundt om.
Skrubbskade på skjerm og skjermelist bsb, skade på
kanalskjørt hs, riper i bakluke
Rustfleck på tak



1.1 Noe bruksslitasje i lakk og riper rundt om.
Skrubbskade på skjerm og skjermelist bsb, skade på
kanalskjørt hs, riper i bakluke
Rustfleck på tak



1.1 Noe bruksslitasje i lakk og riper rundt om.
Skrubbskade på skjerm og skjermelist bsb, skade på
kanalskjørt hs, riper i bakluke
Rustfleck på tak



1.1 Noe bruksslitasje i lakk og riper rundt om.
Skrubbskade på skjerm og skjermelist bsb, skade på
kanalskjørt hs, riper i bakluke
Rustfleck på tak



1.1 Noe bruksslitasje i lakk og riper rundt om.
Skrubbskade på skjerm og skjermelist bsb, skade på
kanalskjørt hs, riper i bakluke
Rustfleck på tak



1.1 Noe bruksslitasje i lakk og riper rundt om.
Skrubbskade på skjerm og skjermelist bsb, skade på
kanalskjørt hs, riper i bakluke
Rustfleck på tak



1.1 Noe bruksslitasje i lakk og riper rundt om.
Skrubbskade på skjerm og skjermelist bsb, skade på
kanalskjørt hs, riper i bakluke
Rustfleck på tak



1.1 Noe bruksslitasje i lakk og riper rundt om.
 Skrubbskade på skjerm og skjermelist bsb, skade på
 kanalskjørt hs, riper i bakluke
 Rustfleck på tak



1.1 Noe bruksslitasje i lakk og riper rundt om.
 Skrubbskade på skjerm og skjermelist bsb, skade på
 kanalskjørt hs, riper i bakluke
 Rustfleck på tak



1.1 Noe bruksslitasje i lakk og riper rundt om.
 Skrubbskade på skjerm og skjermelist bsb, skade på
 kanalskjørt hs, riper i bakluke
 Rustfleck på tak




1.1 Noe bruksslitasje i lakk og riper rundt om.
 Skrubbskade på skjerm og skjermelist bsb, skade på
 kanalskjørt hs, riper i bakluke
 Rustfleck på tak




1.1 Noe bruksslitasje i lakk og riper rundt om.
Skrubbskade på skjerm og skjermelist bsb, skade på
kanalskjørt hs, riper i bakluke
Rustfleck på tak



1.1 Noe bruksslitasje i lakk og riper rundt om.
Skrubbskade på skjerm og skjermelist bsb, skade på
kanalskjørt hs, riper i bakluke
Rustfleck på tak



1.2 Noe overflaterust i travers bak. Ingenting
alvorlig.



1.2 Noe overflaterust i travers bak. Ingenting
alvorlig.



1.2 Noe overflaterust i travers bak. Ingenting
alvorlig.



1.2 Noe overflaterust i travers bak. Ingenting
alvorlig.



1.3 En del lakkflass/hakk i kant på dører rundt om.



1.3 En del lakkflass/hakk i kant på dører rundt om.




1.4 Pakning skadet bakluke



1.4 Pakning skadet bakluke



1.5 1 kantkjørt felg hsf



1.6 Skade på støtfanger bsk., dette fører til at krok ikke går helt inn som den skal. Krokkontakt stopper i støtfanger.



1.6 Skade på støtfanger bsk., dette fører til at krok ikke går helt inn som den skal. Krokkontakt stopper i støtfanger.



2.1 Dugg i blinklykt i speil vs



4.1 Skade på seterygg baksete



4.1 Skade på seterygg baksete

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 18, 2021
----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	8	8	8	8
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	6	6	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
07.01.2025	114904

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.