TILSTANDSRAPPORT

BMW X3 XDRIVE30E / G3X 4WD **TESTDATO: 16.10.2026** **KODE: 2148540**

BU16919	64 102 KM	10.06.2020 Førstegang registrert	Hybr(B)

CHASSISNR:	**WBATS1108L9C58892**	**BRUKTIMPORT: Nei**	
KJØRETØY:	**Personbil**	**FRIST FOR PKK: 10.06.2028**	

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning Anmerkning(er)

IDENTITET	✓	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	✓
EKSTERIØR	🔍	LYS	✓
MOTOR	✓	HJULOPPHENG/STYRING	✓
BREMSER	✓	GIR OG DRIVLINJE	✓
INTERIØR	✓	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	✓

Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Under bil	jekkfeste mangler	høyre bak
1.2	Skjermer	Sideskjerm og bakfanger er tidligere byttet med nytt og opplakkert. Ingen synlig skade på bil nå.	
1.3	Dekk/Felger	skjev slitasje på sommerdekk	begge bak
1.4	Støtfanger	ripe(r)	bak
1.5	Frontvindu	steinsprut	



1.1 Jekkfeste mangler



1.3 Skjev slitasje på sommerdekk



1.3 Skjev slitasje på sommerdekk



1.4 Ripe(r)



1.4 Ripe(r)



1.4 Ripe(r)




1.5 Steinsprut





BU 16919


BU 16919




Servicehistorikk
08:52
OK Service:
Den 26.06.2026, ved 62809 km
Servicepartner: BMW 10075
OK Service:
Den 20.05.2026, ved 62732 km
Servicepartner: BMW 10075
OK Service:
Den 12.06.2024, ved 38930 km
Servicepartner: BMW 10075
OK Motorolje
Service utført
OK Kjøretøykontroll
Service utført
OK Mikrofilter
Service utført
OK Luftfilterinnsats
Service utført
OK Tennplugger


Servicehistorikk
08:52
OK Service:
Den 20.05.2026, ved 62732 km
Servicepartner: BMW 10075
OK Service:
Den 12.06.2024, ved 38930 km
Servicepartner: BMW 10075
OK Service:
Den 04.06.2020, ved 13 km
Servicepartner: BMW 10075
OK Overleveringskontroll
Service utført

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	**ANTALL LADEKABLER**	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Ja	**TIDLIGERE BRUK**	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 51, 2019	**PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK**	Uke 31, 2019

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	**5,5**	**5,5**	**4,5**	**4,5**
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	**7,5**	**7,5**	**7**	**7**

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ja

SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
26.06.2026	62809

Kontrollert | Ikke kontrollert | Kontrollert, anmerkning

IDENTITET
- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR
- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS
- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR
- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasjer
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING
- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER
- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremsekraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasjer
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE
- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR
- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING
- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato	Sted og Dato
Signatur selger	Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.