HONDA HONDA CR-V / RE6 160 HK MANUELL 4WD

TESTDATO: 29.10.2026 **KODE: 2160826**

UX65548	203 501 KM	31.03.2015 Førstegang registrert	Diesel

CHASSISNR: SHSRE6790FU501206	**BRUKTIMPORT:** Nei
KJØRETØY: Personbil	**FRIST FOR PKK:** 07.04.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.




OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY


Ingen anmerkning Anmerkning(er)

IDENTITET	Anmerkning(er)
EKSTERIØR	Anmerkning(er)
MOTOR	Anmerkning(er)
BREMSER	Ingen anmerkning
INTERIØR	Ingen anmerkning
ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	Ingen anmerkning
LYS	Ingen anmerkning
HJULOPPHENG/STYRING	Ingen anmerkning
GIR OG DRIVLINJE	Ingen anmerkning
OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	Ingen anmerkning


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. IDENTITET		
1.1 Nøkler	mangler	
2. EKSTERIØR		
2.1 Speil	Speilinnfelling v-side virker ikke.	venstre
2.2 Tilhengerfeste	Innfelling tilhengerfeste virker ikke , hengerfeste er lås i ut-posisjon.	bak
2.3 Dekk/Felger	for liten mønsterdybde vinterdekk	alle
2.4 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling sommerdekk utført 12.10.2026 på km : 203.501.	
2.5 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling vinterdekk utført 12.10.2026 på km : 203.501.	
2.6 Støtfanger	Lakkskader bakfanger.	bak
2.7 Støtfanger	Skrubbemerker nedre del frontfanger (Normal bruksslitasje).	høyre - foran - nede
2.8 Frontvindu	Noen steinsprut frontrute, for små til og repareres pr. nå. (Normal bruksslitasje).	foran
3. MOTOR		
3.1 Service	Neste service om 10.850 km fra testdato 12.10.2026	
3.2 Service	Neste PKK 07.04.2027.	




1.1 Mangler




2.1 Speilinnfelling v-side virker ikke.



2.1 Speilinnfelling v-side virker ikke.



2.2 Innfelling tilhengerfeste virker ikke , hengerfeste er lås i ut-posisjon.



2.2 Innfelling tilhengerfeste virker ikke , hengerfeste er lås i ut-posisjon.



2.3 For liten mønsterdybde vinterdekk




2.3 For liten mønsterdybde vinterdekk




2.3 For liten mønsterdybde vinterdekk



2.3 For liten mønsterdybde vinterdekk



2.4 Dekkdybdemåling sommerdekk utført 12.10.2026 på km : 203.501.



2.5 Dekkdybdemåling vinterdekk utført 12.10.2026 på km : 203.501.



2.6 Lakkskader bakfanger.




2.6 Lakkskader bakfanger.




2.7 Skrubbemerker nedre del frontfanger (Normal bruksslitasje).




2.7 Skrubbemerker nedre del frontfanger (Normal bruksslitasje).



2.8 Noen steinsprut frontrute, for små til og repareres pr. nå. (Normal bruksslitasje).



2.8 Noen steinsprut frontrute, for små til og repareres pr. nå. (Normal bruksslitasje).



2.8 Noen steinsprut frontrute, for små til og repareres pr. nå. (Normal bruksslitasje).




3.1 Neste service om 10.850 km fra testdato 12.10.2026


UX 65548


UX 65548









UX 65548


UX 65548



UX 65548








SHSKE6790FU501206






















KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	**ANTALL LADEKABLER**	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	**TIDLIGERE BRUK**	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 1, 2025	**PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK**	Uke 13, 2019

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	**4,8**	**5,3**	**5,4**	**4,5**
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	**2,8**	**2,7**	**2,3**	**2,8**
BREMSESKIVER (MM)	**24,6**	**24,6**	**9,1**	**9,1**
BREMSEKLOSSER (MM)	**5,5**	**5,5**	**8**	**8**

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei

SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
05.10.2026	203326

SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
27.03.2026	190317
26.06.2025	175250
17.06.2024	154509
28.03.2023	138689
07.11.2022	123867
09.06.2022	115552
16.06.2021	95418
27.09.2019	68592
19.10.2018	53835
28.08.2017	35726
16.08.2016	20175

Kontrollert | Ikke kontrollert | Kontrollert, anmerkning

IDENTITET
- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR
- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Tilhengerfeste
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS
- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR
- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasjer
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING
- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER
- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremsekraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasjer
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE
- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR
- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING
- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato	Sted og Dato
Signatur selger	Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.