Mercedes-Benz

Digital servicerapport

Fordonsdata

Fordon	Mercedes-Benz Vito 116 KA/ L4X2 3
Första registrering	11.10.2023
VIN	W1VVLBEZ8P4222572

Nästa Service 08.2028 167196 km
Kontrollera nästa servicetidpunkt i multifunktionsdisplayen under menyn Service och undermenyn ASSYST PLUS

Servicerapport 3

Mercedes-Benz

Bilia Center Auto AB
Sydhamnsvägen 58
Södertälje

Datum	26.08.2026
Reparationsordernr	7381190
Körsträcka	127196 km

Genomförd service

Service	Liten Service
Återstående körtid	374 Dagar
Återstående körsträcka	-3442 km

Oljekvalitet/viskositet

Beskrivning	Motor
Oljekvalitet	229.52
Viskositet	

Tilläggsarbeten

Service A, genomförande	☑
Tillägg till service: Byte av dammfilter	☑
Tillägg till service: Påfyllning AdBlue(R)	☑

Till nästa service

Mercedes-Benz Mobilo	☑
Garanti mot genomrostning	☑

Serviceintervall i överensstämmelse med Mercedes-Benz AG specifikationer

Uppfyllt ☐

Tilläggsarbeten i överensstämmelse med Mercedes-Benz AG specifikationer

Uppfyllt ☑

Mercedes-Benz

Servicerapport 2

Mercedes-Benz

Bilia Center Auto AB
Sydhamnsvägen 58
Södertälje

Datum	08.09.2025
Reparationsordernr	6419870
Körsträcka	84140 km

Genomförd service

Service	Stor Service
Återstående körtid	377 Dagar
Återstående körsträcka	-4947 km

Oljekvalitet/viskositet

Beskrivning	Motor
Oljekvalitet	229.52
Viskositet	

Tilläggsarbeten

- [x] Tillägg till service: Byte av dammfilter
- [x] Tillägg till service: Byte av luftfilterinsats
- [x] Tillägg till service: Byte av bränslefilter
- [x] Tillägg till service: Påfyllning AdBlue(R)
- [x] Tillägg till service: Genomförande av oljebyte i automatväxellåda, fordon med växellåda 725.0/1
- [x] Tillägg till service vartannat år: bromsvätska byte

Till nästa service

- [x] Mercedes-Benz Mobilo
- [ ] Garanti mot genomrostning

Serviceintervall i överensstämmelse med Mercedes-Benz AG specifikationer

- [ ] Uppfyllt

Tilläggsarbeten i överensstämmelse med Mercedes-Benz AG specifikationer

- [x] Uppfyllt

Mercedes-Benz

Servicerapport 1

Mercedes-Benz

Bilia Center Auto AB
Sydhamnsvägen 58
Södertälje

Datum	19.09.2024
Reparationsordernr	005504220
Körsträcka	39193 km

Genomförd service

Service	Liten Service
Återstående körtid	372 Dagar
Återstående körsträcka	819 km

Oljekvalitet/viskositet

Beskrivning	Motor
Oljekvalitet	229.52
Viskositet	

Tilläggsarbeten

Service A, genomförande	☑
Tillägg till service: Byte av dammfilter	☑
Demontering/montering/vid behov byte av värmesystemets / klimatanläggningens dammfilter	☑

Till nästa service

Mercedes-Benz Mobilo	☑
Garanti mot genomrostning	☑

Serviceintervall i överensstämmelse med Mercedes-Benz AG specifikationer

Uppfyllt ☑

Tilläggsarbeten i överensstämmelse med Mercedes-Benz AG specifikationer

Uppfyllt ☑

Comment

-



Mercedes-Benz

Servicehistorik

Mercedes-Benz	Bilia Center Auto AB	Datum	26.08.2026
	Sydhamnsvägen 58	Körsträcka	127196 km
	Södertälje	Service	Liten Service
Mercedes-Benz	Bilia Center Auto AB	Datum	08.09.2025
	Sydhamnsvägen 58	Körsträcka	84140 km
	Södertälje	Service	Stor Service
Mercedes-Benz	Bilia Center Auto AB	Datum	19.09.2024
	Sydhamnsvägen 58	Körsträcka	39193 km
	Södertälje	Service	Liten Service