TILSTANDSRAPPORT

FORD C-MAX / DXA 125 HK MANUELL 2WD **TESTDATO: 10.11.2026** **KODE: 2172054**

ZA15609	132 400 KM	30.06.2015 Førstegang registrert	Bensin

CHASSISNR: WF0VXXGCEVFL50059	**BRUKTIMPORT:** Nei
KJØRETØY: Personbil	**FRIST FOR PKK:** 06.07.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning Anmerkning(er)

IDENTITET	✓	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	✓
EKSTERIØR	🔍	LYS	🔍
MOTOR	🔍	HJULOPPHENG/STYRING	🔍
BREMSER	✓	GIR OG DRIVLINJE	✓
INTERIØR	🔍	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	🔍

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	Diverse riper og steinsprut rundt om bilen. En liten bulk på høre bakdør.	
1.2 Under bil	Bunnplate deformert.	
1.3 Under bil	Bilen er tørr og skadefri under.	
1.4 Bakluke	Ulyd fra baklukedempere	
1.5 Dekk/Felger	Vedlagt er bilde av sommerhjul	
1.6 Dekk/Felger	Vedlagt er bilder av vinterhjul	
1.7 Dekk/Felger	piggdekk mangler endel pigger	
1.8 Døråpning	Bruksmerker i alle døråpninger.	alle
2. LYS		
2.1 Lys bak	Høyre indre baklykt har en sprekk.	indre - høyre bak
3. MOTOR		
3.1 Batteri(er)	Batteritest viser til OK batteri 12V.	
3.2 Motor	Motor tørr på reimside.	
4. HJULOPPHENG/STYRING		
4.1 Bakstilling	slitt bærebruforing, ikke alvorlig.	indre - begge bak
4.2 Bakstilling	Storforinger begge sider bak har løsnet i vulking. (fremre foringer på langsgående arm)	
5. INTERIØR		
5.1 Seter	Mye skrukking i setetrekk høyre forsete.	høyre foran
5.2 Seter	Setetrekk på venstre forsete misfarget	venstre foran
5.3 Bagasjeromskjuler	Hattehylle mangler.	
6. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
6.1 Opplysninger	dokumentert service, se bilde	



1.1 Diverse riper og steinsprut rundt om bilen.
En liten bulk på høre bakdør.




1.1 Diverse riper og steinsprut rundt om bilen.
En liten bulk på høre bakdør.



1.1 Diverse riper og steinsprut rundt om bilen.
En liten bulk på høre bakdør.



1.1 Diverse riper og steinsprut rundt om bilen.
En liten bulk på høre bakdør.




1.1 Diverse riper og steinsprut rundt om bilen.
En liten bulk på høre bakdør.




1.1 Diverse riper og steinsprut rundt om bilen.
En liten bulk på høre bakdør.




1.1 Diverse riper og steinsprut rundt om bilen.
En liten bulk på høre bakdør.




1.1 Diverse riper og steinsprut rundt om bilen.
En liten bulk på høre bakdør.



1.2 Bunnplate deformert.



1.3 Bilen er tørr og skadefri under.



1.3 Bilen er tørr og skadefri under.



1.3 Bilen er tørr og skadefri under.



1.5 Vedlagt er bilde av sommerhjul



1.6 Vedlagt er bilder av vinterhjul



1.6 Vedlagt er bilder av vinterhjul



1.6 Vedlagt er bilder av vinterhjul



1.6 Vedlagt er bilder av vinterhjul



1.8 Bruksmerker i alle døråpninger.



1.8 Bruksmerker i alle døråpninger.




1.8 Bruksmerker i alle døråpninger.



1.8 Bruksmerker i alle døråpninger.



2.1 Høyre indre baklykt har en sprekk.



3.1 Batteritest viser til OK batteri 12V.



3.2 Motor tørr på reimside.




3.2 Motor tørr på reimside.




4.1 Slitt bærebruforing, ikke alvorlig.



4.1 Slitt bærebruforing, ikke alvorlig.



4.2 Storforinger begge sider bak har løsnet i vulking.
(fremre foringer på langsgående arm)



4.2 Storforinger begge sider bak har løsnet i vulking.
(fremre foringer på langsgående arm)




5.1 Mye skrukking i setetrekk høyre forsete.




5.2 Setetrekk på venstre forsete misfarget




5.3 Hattehylle mangler.




6.1 Dokumentert service, se bilde



6.1 Dokumentert service, se bilde




6.1 Dokumentert service, se bilde


ZA 15609




ZA 15609







KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	**ANTALL LADEKABLER**	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	**TIDLIGERE BRUK**	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 3, 2026	**PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK**	Uke 16, 2021

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	**7**	**7**	**7**	**7**
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	**5**	**5**	**5**	**5**

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei

SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
10.12.2020	40423

PUNKTER KONTROLLERT

Kontrollert | Ikke kontrollert | Kontrollert, anmerkning

IDENTITET
- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR
- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS
- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR
- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasjer
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING
- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER
- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremsekraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasjer
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE
- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR
- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Bagasjeromskjuler
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING
- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato	Sted og Dato
Signatur selger	Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.