



Mercedes-Benz

DOBAKK, ANNE MATHILDE
RØSSLYNGVEIEN 15 A

8209 - FAUSKE

M Nordvik AS, avd Bodø Stormyra
M Nordvik AS

Stormyrveien 23, , 8000 Bodø

Telefon: 75514000 Telefax:

Foretaksnr: NO 960 852 338 MVA

Kontantfaktura Side 1 (1)

Merke	MER/MERGLA	Rep.dato	02.12.2021	Fakturanr.	CD26500031536
Regnr.	CF75584	Kilometerstand	108736	Fakturadato	02.12.2021 15:50:34
Chassisnr.	WDC1569051J003423	Reg.dato	27.10.2014	Kundenr.	2156268
Eier	Dobakk, Anne Mathilde	Vår ref.	Anniken Sæthre	Arbeidsordre	6942793
Bruker		Deres ref.		Serie nr.	201330315

Art nr	Beskrivelse	Ant.	Stk.Pris eks.mva	Andel%	Rab%	Beløp inkl. mva.
Service A505						
SERVICE A - PLUS PAKKE						
Arbeid	001157	Utført Service A med Plusspakke			10	1 620,00
Materiell	436-VA2008002	synpower 5w30 229,51	6.5	159,00	10	1 162,69
Materiell	A651180010955	FILTERINNSATS	1	193,58	10	217,78
Materiell	436-A0029861471	Spylervæske	1.5	61,00	10	102,94
Materiell	MER50064	FSH Klistremerke 2021 Se henvisning	1	0,02	10	0,03
Sum						3 103,44
Periodisk Kjøretøykontroll						
Arbeid	PKK					1 250,00
Sum						1 250,00
						Påslagspris
Kildesortering						32,97
Miljøgebyr						32,97
Verkstedmateriell						152,50
Myntavrunding						0,12

Deres oppdrag ble ivaretatt av Anniken Sæthre

Arbeid	Deler	Pliktig	Fritt (*)	Sum eks.mva	Mva	Sum inkl.mva
2 870,00	1 483,44	3 657,48	0,00	3 657,48	914,40	4 572,00
Bankkonto	Kidnummer	SWIFT/BIC	IBAN		Betalingsfrist	
1503.39.11499	6768265000315364	DNBANOKKXXX	NO92 1503 3911 499			

Type 156

Serviceeftersyn A med Plus-pakke



P00.20-2756-11

Kunde: Anne Mathilde Dobakk

Ordrenummer: 6942793

Køretøjs-ID-nr./registreringsnummer: WDC1569051J003423

Kilometertal: 108763

Servicekode: A

Værkstedskode: 505

Resterende kørselsstrækning: 5200

Resterende kørselstid: -7

Olietype/viskositet: efter blad 229.51: 25.000 km startkilometerstand (DPF/ Færdiggørelsesdato: 02.12.2021
OPF findes) | bb0040p022951a
*Mercedes-Benz olie anbefales

Servicerådgivning ved bilen udført

Ja: X

Nej: -

Oplysninger/forklaringer: - Ved brug af svovlholdigt brændstof skal olieskiftintervallerne forkortes]

Oliepåfyldningsmængde motor: 6,5 l uden kode U43 | 6,1 l med kode U43

Følgende bekræftes udført:

- Udførelse af relevant servicearbejde

Underskrift

☐	Modtagelsestilstand ikke i orden: ☒
udført	
☒	
☒	Service modtagelse Modtagelsesprotokol for service på køretøjet foreligger komplet behandlet
	☐
	AP00.20-P-0009Z
	i Skal udføres af en servicemedarbejder (hvis de markedsspecifikke betingelser kræver det). Serviceeftersynet er først færdiggjort i sin helhed, når modtagepunkterne og de servicepunkter, der er anført på servicebladet, er udført i deres fulde omfang.

☒	Generelt Metoder til gennemførelse af alle nedenstående servicepositioner kendt	Metoder ikke kendt ↓ Se dokumentationshenvisninger til de pågældende metoder i Samlet oversigt serviceoversigter	AP00.20-P-1600UGM
☒	Bremsesystem Bremsetest udføres, og resultatet indføres i tabellen		☐
☒	motorrum Bremsesystem: Væskestand kontrolleres		☐
☒	Plus-pakke: Dæk Dæktryk korrigeres, og det indstillede dæktryk indføres i tabellen		☐
☒	Plus-pakke: Bagagerum Reservehjulets dæktryk kontrolleres, korrigeres, og det indstillede dæktryk indføres i tabellen		☐
☒	Dæktætningsmidlet TIREFIT kontrolleres	Køretøjer med reservehjul Køretøjer med TIREFIT <i>i</i> TIREFIT holdbarhedsdato noteres her: <u>07-2019</u> <i>i</i> TIREFIT udskiftes, afregnes som ekstra arbejde.	☐
☒	Førstehjælpstaske kontrolleres	<i>i</i> Holdbarhedsdatoen for førstehjælpstaske anføres her: <u>07-2013</u> <i>i</i> Førstehjælpstaske udskiftes, beregnes som ekstra arbejde.	☐
☒	Bagagerumsbelysningens funktion kontrolleres		☐
☒	Plus-pakke: Motorrum Vinduessprinkleranlæg: Kontrol og korrektion af væskestand	<i>i</i> Vær opmærksom på blandingsforholdet ved anvendelse af rengøringsadditiver til sommer/ vinter afhængig af omgivende temperatur.	
☒	Plus-pakke: Kabine Lamper i kombiinstrument og kabinelys kontrolleres for funktion		☐
Ekstra arbejde			
Serviceeftersyn 3			
☒	motorrum Motor: Olie- og filterskift gennemføres		

Bremseværdier

	Venstre	Højre
FORREST		
BAGEST		
Parkeringsbremse		

Indstillet dæktryk i bar eller psi

	Foraksel	Bagaksel	Reservehjul
bar/psi	2,5	2,5	



Mercedes-Benz

Digital Service Report

Note: Please treat this document confidentially!

Vehicle info

Vehicle GLA 220 CDI 4MATI
First reg. date 27.10.2014
FIN WDC 156905 1J 003423

Next 12.2022
Service 133763 km

(Please note the additional information in your vehicle (owner's manual, service booklet and service interval indicator) on the performance of the next service)

Last Servicereport

Mercedes-Benz M Nordvik AS, avd. Bodø Stormyra Date 02.12.2021
Stormyrveien 23 Rep.-order-no. 6942793
Bodø Mileage 108763 km

Performed services

Service Service A
Workshop code 505
Remaining time -7 Days
Remaining distance 5200 km

Oil quality/viscosity

Description Engine oil
Viscosity 5W-30
Oil quality 229.51

Replaced / renewed

Engine: oil and filter change ☒

Until next service

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Warr. against rusting through ☒

Service-intervals in accordance with Mercedes-Benz AG specification

Complied with ☒

Addwork in accordance with Mercedes-Benz AG specification

Accomplished ☒

M Nordvik AS
Stormyrveien 21, 8008 Bodø
Org.nr. 960 852 338
Tlf. 75 51 40 00

Signature / stamp of the workshop



Mercedes-Benz

Service history

Mercedes-Benz	Star Autoco Bodø AS Gamle Riksvei 19/21 BODØ	Date	25.11.2020
		Mileage	89006 km
		Service	Service B
Mercedes-Benz	Star Autoco Bodø AS Gamle Riksvei 19/21 BODØ	Date	06.12.2019
		Mileage	72386 km
		Service	Service A
Mercedes-Benz	Nordic Bil AS Gamle Riksvei 19/21 BODØ	Date	23.10.2018
		Mileage	55742 km
		Service	Service B
Mercedes-Benz	Nordic Bil AS Gamle Riksvei 19/21 BODØ	Date	18.10.2017
		Mileage	39253 km
		Service	Service A
Mercedes-Benz	Star Autoco AS Solheimveien 62 Lørenskog	Date	18.10.2016
		Mileage	28615 km
		Service	Service B
Mercedes-Benz	Star Autoco AS Solheimveien 62 Lørenskog	Date	21.10.2015
		Mileage	12341 km
		Service	Service A



Mercedes-Benz

DOBAKK, ANNE MATHILDE
RØSSLYNGVEIEN 15 A

8209 - FAUSKE

M Nordvik AS, avd Bodø Stormyra
M Nordvik AS

Stormyrveien 23, , 8000 Bodø

Telefon: 75514000 Telefaks:

Foretaksnr: NO 960 852 338 MVA

Kontantfaktura

Side 1 (1)

Merke	MER/MERGLA	Rep.dato	27.10.2021	Fakturanr.	CD26500029244
Regnr.	CF75584	Kilometerstand	105858	Fakturadato	27.10.2021 14:33:25
Chassissnr.	WDC1569051J003423	Reg.dato	27.10.2014	Kundenr.	2156268
Eier	Dobakk, Anne Mathilde	Vår ref.	Kenneth Gustavsen	Arbeidsordre	6842804
Bruker		Deres ref.		Serie nr.	201330315

Art nr	Beskrivelse	Ant.	Stk.Pris eks.mva	Andel%	Rab%	Beløp inkl. mva.
Bytte olje på diffensial bak og programere 4-matic						
Arbeid	Bytte diffensialolje bak i to omganger (Flush), og programere 4-matic. tipsmelding: GI35.00-P-072624				15	2 380,00
Materiell	A002989020311 HYPOIDGIROLJE	4	1 111,06		15	4 722,00
Sum						7 102,00
						Påslagspris
Kildesortering						111,10
Miljøgebyr						111,10
Verkstedmateriell						140,00
Myntavrunding						-0,20

Deres oppdrag ble ivaretatt av Kenneth Gustavsen

Arbeid	Deler	Pliktig	Fritt (*)	Sum eks.mva	Mva	Sum inkl.mva
2 380,00	4 722,00	5 971,36	0,00	5 971,36	1 492,84	7 464,00
Bankkonto	Kidnummer	SWIFT/BIC		IBAN		Betalingsfrist
1503.39.11499	6768265000292449	DNBANOKKXXX		NO92 1503 3911 499		



Mercedes-Benz

DOBAKK, ANNE MATHILDE
RØSSLYNGVEIEN 15 A

8209 - FAUSKE

Star Autoco Bodø AS
Star Autoco Bodø AS
Gamle riksvei 17 - 19, , 8008 Bodø
Telefon: 75586600 Telefax:
Foretaksnr: NO 993 447 323 MVA

Kontantfaktura

Side 1 (2)

Merke	MER/MERGLA	Rep.dato	25.11.2020	Fakturanr.	CD75500003956
Regnr.	CF75584	Kilometerstand	89007	Fakturadato	25.11.2020 15:40:57
Chassisnr.	WDC1569051J003423	Reg.dato	27.10.2014	Kundenr.	2156268
Eier	Dobakk, Anne Mathilde	Vår ref.	Andreas Moen Rottem	Arbeidsordre	5844487
Bruker		Deres ref.		Serie nr.	201330315

Art nr	Beskrivelse	Ant.	Stk.Pris eks.mva	Andel%	Rab%	Beløp inkl. mva.
Service B2						
SERVICE B - PLUS PAKKE						
Arbeid	001158	Utført Service B med Plusspakke			10	2 362,50
Materiell	N007603014106	PAKNINGSRING	1	17,35	10	19,51
Materiell	A6511800109	FILTERINNSATS, OLJE	1	343,00	10	385,88
Materiell	A2468300018	KOMBIFILTER	1	954,07	10	1 073,33
Materiell	865-154275	Mobil1 ESP 5W-30	6.5	260,00	10	1 901,25
Sum						5 742,47
TILLEGG SERVICE B, SKIFTE BREMSEVÆSKE						
Arbeid	001196	Tillegg ved service B: Skiftetbremsevæske			10	787,50
Materiell	865-VA0009890807	MB ORIGINAL BREMSEVÆSKE	1	221,00	10	248,63
Sum						1 036,13
TILLEGG SERVICE, KONTROLL AV HENGERFESTE						
Arbeid	001201	Tillegg ved service: Kontrollert tilhengerfeste			10	157,50
Sum						157,50
Av/påmontering av underkjøringsvern						
Arbeid	001080	Tillegg ved service: Ut-/ innmontert underkjøringsvern Underkjøringsvern forsterket			10	157,50
Sum						157,50
Kontroller/smør mekaniske komponenter i panoramatak						
Gul motorlampe har vært tilstede, men har nylig forsvunnet igjen.						
Arbeid	541011	Utført korttest (elektronisk diagnose)			10	315,00
Arbeid	540650	Bilens nettspenning, opprettholde (ved kontroll- ogdiagnosearbeider)			10	157,50
Arbeid	540991	Programmert og kodet styreenhetmotor..... (etter korttest)			10	472,50
Arbeid		UTFØRT KORTTEST,FUNNET LAGRETE			10	157,50

Deres oppdrag ble ivaretatt av Andreas Moen Rottem

Arbeid	Deler	Pliktig	Fritt (*)	Sum eks.mva	Mva	Sum inkl.mva
4 567,50	3 628,60	6 824,38	0,00	6 824,38	1 706,12	8 531,00
Bankkonto	Kidnummer	SWIFT/BIC	IBAN	Betalingsfrist		
4509.34.67713	6768755000039568					



Mercedes-Benz

DOBAKK, ANNE MATHILDE
RØSSLYNGVEIEN 15 A

8209 - FAUSKE

Star Autoco Bodø AS
Star Autoco Bodø AS
Gamle riksvei 17 - 19, , 8008 Bodø
Telefon: 75586600 Telefax:
Foretaksnr: NO 993 447 323 MVA

Kontantfaktura Side 2 (2)

Art nr	Beskrivelse	Ant.	Stk.Pris eks.mva	Andel%	Rab%	Beløp inkl. mva.
	FEILKODER PÅ VEIVAKSELSSENSOR, LADETRYKSENSOR OG RAILTRYKSENSOR. FIKK BESKJED OM Å OPPDATERE MOTORSTYRENHET, OPPDATERT MOTORSTYREENHET, SLETTET FEILKODER, KUNDEN MÅ PRØVE OG GI TILBAKEMELDING					1 102,50
Sum						Påslagspris
	Kildesortering					80,65
	Verkstedmateriell					253,75
	Myntavrunding					0,50

Deres oppdrag ble ivaretatt av Andreas Moen Rottem

Arbeid	Deler	Pliktig	Fritt (*)	Sum eks.mva	Mva	Sum inkl.mva
4 567,50	3 628,60	6 824,38	0,00	6 824,38	1 706,12	8 531,00
Bankkonto	Kidnummer	SWIFT/BIC	IBAN	Betalingsfrist		
4509.34.67713	6768755000039568					

Type 156

Serviceeftersyn B med Plus-pakke



P00.20-2756-11

Kunde: Anne Mathilde Dobakk

Ordrenummer: 5844487

Køretøjs-ID-nr./registreringsnummer: WDC1569051J003423

Kilometerstand: 89006

Servicekode: B2

Værkstedskode: 8W061

Resterende kørselsstrækning: 8400

Resterende kørselstid: 10

Olietype/viskositet: 5W30

Færdiggørelsesdato: 25.11.2020

*Mercedes-Benz olie anbefales

Servicerådgivning ved bilen udført

Ja: -

Nej: X

Oplysninger/forklaringer: -

Oliepåfyldningsmængde motor: 6,5 l uden kode U43 | 6,1 l med kode U43

Følgende bekræftes udført:

- Udførelse af relevant servicearbejde

Underskrift

STOR AUTOLOCO

Postboks 4, 8088 Bodø

NO 993 447 323 MVA

Tlf. 75 58 66 00

B	Modtagelsestilstand ikke i orden: ☒
udført	
☒	
☒	Servicemodtagelse Modtagelsesprotokol for service på køretøjet foreligger komplet behandlet
	Skal udføres af en servicemedarbejder (hvis de markedsspecifikke betingelser kræver det). Serviceeftersynet er først færdiggjort i sin helhed, når modtagepunkterne og de servicepunkter, der er anført på servicebladet, er udført i deres fulde omfang.
Generelt	

AP00.20-P-0009Z

☒	Metoder til gennemførelse af alle nedenstående servicepositioner kendt	Metoder ikke kendt ↓ Se dokumentationshenvisninger til de pågældende metoder i Samlet oversigt serviceoversigter	AP00.20-P-1600UGM
☒	Bremsesystem Bremsetest udføres, og resultatet indføres i tabellen		☐
☒	Køretøjets udvendige side Funktionskontrol af udvendig belysning		☐
☒	Lyslængdereguleringens funktion kontrolleres		☐
☒	Forlygteindstilling kontrolleres, korrigeres	Køretøjer med Xenon- eller dynamiske LED-forlygter eller lyslængderegulering på kontakt udvendig belysning Indstillingen af forlygterne i køretøjer med Xenon- eller dynamiske LED-forlygter skal beregnes som ekstra arbejde.	☐
☒	Kabine Vinduesviskere, vinduessprinkleranlæg og forlygtevasker kontrolleres for funktion		☐
☒	Aktivkul-støvsfilteret udskiftes		
☒	motorrum Bremsesystem: Væskestand kontrolleres		☐
☒	Kølevæskestand lavtemperaturkredsløb kontrolleres		☐
☒	Alle synlige dele i motorrummet kontrolleres for beskadigelse og utæthed	Motorer med separat kølevæskeekspansionsbeholder til lavtemperaturkredsløb	☐
☒	Kileremmen kontrolleres for slid i det synlige område		☐
☒	Køretøjets underside Alle synlige dele på køretøjets undervogn med kontrolleres for beskadigelser og utæthed	Der gælder de nationaleregler for mobilitet og råkarrosserifejl.	☐
☒	Styretøj og sporstænger kontrolleres for tilstand		☐
☒	Tilstand foraksel og forkardanled kontrolleres		☐
☒	Tilstand kardanaksel og kardanskive kontrolleres	Med kode M005 (4MATIC)	☐
☒	Bagaksel og bagakselled kontrolleres for tilstand		☐
☒	Fjederben eller støddæmpere og fjedre kontrolleres for tilstand		☐
☒	Dækkene kontrolleres for beskadigelse og revnedannelse, og resultatet indføres i tabellen		☐
☒	Plus-pakke: Dæk Dæktryk korrigeres, og det indstillede dæktryk indføres i tabellen		☐
☒	Plus-pakke: Bagagerum Reservehjulets dæktryk kontrolleres, korrigeres, og det indstillede dæktryk indføres i tabellen		☐
☒	Dæktætningsmidlet TIREFIT kontrolleres	Køretøjer med reservehjul Køretøjer med TIREFIT TIREFIT holdbarhedsdato noteres her: TIREFIT udskiftes, afregnes som ekstra arbejde.	☐

☒	Førstehjælpstaske kontrolleres	☐
		☐
☒	Bagagerumsbelysningens funktion kontrolleres	☐
☒	Plus-pakke: Motorrum Vinduessprinkleranlæg: Kontrol og korrektion af væskestand	☐
		☐
☒	Plus-pakke: Kabine Lamper i kombiinstrument og kabinelys kontrolleres for funktion	☐
Ekstra arbejde		
Serviceeftersyn 3		
☒	motorrum Motor: Olie- og filterskift gennemføres	☐
Serviceeftersyn 4		
☒	motorrum Udskiftning af bremsevæske	☐
Serviceeftersyn 10		
☒	Kabine Panoramasoltag: Førgsmekanik rengøres og smøres	☐
Serviceeftersyn 15		
☒	Køretøjets front og hæk Anhængertrækkets tilstand og funktion kontrolleres	☐

Bremseværdier

	Venstre	Højre
FORREST	2.6	2.6
BAGEST	2.3	2.3
Parkeringsbremse	2.0	1.8

Dækkenes tilstand

	FORAN TIL HØJRE	FORAN TIL VENSTRE	BAGEST TIL HØJRE	BAGEST TIL VENSTRE
Tilstand i orden	✓	✓	✓	✓
Tilstand ikke i orden				

Indstillet dæktryk i bar eller psi

	Foraksel	Bagaksel	Reservehjul
bar/psi	2.6	2.6	✓



Mercedes-Benz

Digital Service Report

Note: Please treat this document confidentially!

Vehicle info

Vehicle GLA 220 CDI 4MATI
First reg. date 27.10.2014
FIN WDC 156905 1J 003423

Next 11.2021
Service 114006 km

(Please note the additional information in your vehicle (owner's manual, service booklet and service interval indicator) on the performance of the next service)

Last Servicereport

Mercedes-Benz Star Autoco Bodø AS Date 25.11.2020
Gamle Riksvei 19/21 Rep.-order-no. 5844487
BODØ Mileage 89006 km

Performed services

Service Service B
Workshop code 8W061
Remaining time 10 Days
Remaining distance 8380 km

Oil quality/viscosity

Description Engine oil
Viscosity
Oil quality

Replaced / renewed

Dust filter replaced ☒
Engine: oil and filter change ☒
Brake fluid replaced ☒

Until next service

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Warr. against rusting through ☒

Service-intervals in accordance with Mercedes-Benz AG specification

Complied with ☒

Addwork in accordance with Mercedes-Benz AG specification

Accomplished ☒

STAR AUTOOCO
Postboks 4, 8088 Bodø
NO 671 447 343 MVA
Tlf. 5 38 66 80

Signature / stamp of the workshop



Mercedes-Benz

Service history

Mercedes-Benz	Star Autoco Bodø AS Gamle Riksvei 19/21 BODØ	Date	06.12.2019
		Mileage	72386 km
		Service	Service A
Mercedes-Benz	Nordic Bil AS Gamle Riksvei 19/21 BODØ	Date	23.10.2018
		Mileage	55742 km
		Service	Service B
Mercedes-Benz	Nordic Bil AS Gamle Riksvei 19/21 BODØ	Date	18.10.2017
		Mileage	39253 km
		Service	Service A
Mercedes-Benz	Star Autoco AS Solheimveien 62 Lørenskog	Date	18.10.2016
		Mileage	28615 km
		Service	Service B
Mercedes-Benz	Star Autoco AS Solheimveien 62 Lørenskog	Date	21.10.2015
		Mileage	12341 km
		Service	Service A



Mercedes-Benz

DOBAKK, ANNE MATHILDE
RØSSLYNGVEIEN 15 A

8209 - FAUSKE

Star Autoco Bodø AS
Star Autoco Bodø AS
Gamle riksvei 17 - 19, , 8008 Bodø
Telefon: 75586600 Telefax:
Foretaksnr: NO 993 447 323 MVA

Kontantfaktura Side 1 (1)

Merke	MER/MERGLA	Rep.dato	04.06.2020	Fakturanr.	CD75500001652
Regnr.	CF75584	Kilometerstand	77225	Fakturadato	05.06.2020 15:28:22
Chassisnr.	WDC1569051J003423	Reg.dato	27.10.2014	Kundenr.	2156268
Eier	Dobakk, Anne Mathilde	Vår ref.	Kurt Hanssen	Arbeidsordre	5366799
Bruker		Deres ref.		Serie nr.	201330315

Art nr	Beskrivelse	Ant.	Stk.Pris eks.mva	Andel%	Rab%	Beløp inkl. mva.
1. setter bilen i revers kommer det ikke opp ryggekamra.						
Arbeid	541011	Utført korttest (elektronisk diagnose)			20	280,00
Arbeid	540650	Bilens nettspenning, opprettholde (ved kontroll- ogdiagnosearbeider)			20	140,00
Arbeid	541010	QUICK TEST DONE AND FOUND COMMUNICATION FAULT IN CAMERA COVER CONTROL UNIT ,THAT THERE IS MISSING COMMUNICATION WITH CAMERA CONTROL UNIT.FUSE AND POWER SUPPLY FOUND OK FOR CAMERA,VISUAL INSPECTION DONE AND FOUND WIRING TO CAMERA IS BROKEN AT CAMERA FOR CAN AND POWER SUPPLY LINES.NO EXTERNAL IMPACT FOUND.NEED TO REPLACE REVERSE CAMERA.			20	1 260,00
Arbeid	541795	Ryggekamera, skiftes (etter kontroll),REPLACED REVERSE CAMERA,INITIAL STARTUP DONE,CALIBRATION DONE.CONCERN RECTIFIED.			20	980,00
Arbeid	541790	Ryggekamera, innstilling			20	420,00
Arbeid	540991	Programmert og kodet styreenhet RAVERSE CAMERA (etter korttest)			20	420,00
Arbeid	726440	Dørkledning på innside av hekkdør, ut-, inn- monteres			20	420,00
Materiell	A0009054803	KAMERA	1	8 036,71	15	8 539,00
Materiell	A0999910470	FESTEKLEMME	1	18,80	15	19,98
Sum						12 478,98
Myntavrunding						Påslagspris 0,02

Deres oppdrag ble ivaretatt av Kurt Hanssen

Arbeid	Deler	Pliktig	Fritt (*)	Sum eks.mva	Mva	Sum inkl.mva
3 920,00	8 558,98	9 983,18	0,00	9 983,18	2 495,80	12 479,00
Bankkonto	Kidnummer	SWIFT/BIC	IBAN	Betalingsfrist		
4509.34.67713	6768755000016525					