

Dobakk Anne Mathilde
 Røsslyngveien 15 A

8209 Fauske

FAKTURA

Side 1 av 1

Merke/type	MER/GLA220CDI 4M	Rep.dato	06.12.2019	Fakturanr.	31 31-07052
Reg.nr.	CF75584	Km.stand	72386	Fakturadato	06.12.2019
Chassisnr.	WDC1569051J003423	Reg.dato	27.10.2014	Kontonr.	
Eier	ANNE MATHILDE DOBAKK	Produktnr.		Kundenr.	6362266
Bruker		Deres ref.		Bestillingsnr.	865-344870

Beskrivelse	Antall	Stk.Pris	Beløp inkl. mva
SERVICE A - PLUS PAKKE			
UTFØRT SERVICE A MED PLUSSPAKKE			
651 180 01 09			1575,00
0029861471			412,05
2008002			75,00
			1625,00
Sum			3687,05
1. KUNDEKLAGE. SETEVARMER VIRKER FORTSATT IKKE			
-DEMONTERT HØYRE SETE FORAN -DEMONTERT DEKSEL PÅ RYGGEN -FUNNET SKADET LEDNING SOM LÅ MOT SETETRAMME			
-REPARERT LEDNING OG MONTERT ALT TILBAKE			
Sum			0,00
AUTOMATGIROLJESKIFT			
TILLEGG VED SERVICE A: UTFØRT OLJESKIFT PÅ AUTOMATGIRKASSE UTFØRES			
007603 024105	1,00	16,47	2450,00
140 991 00 55	1,00	21,01	20,59
246 371 07 80	1,00	287,29	26,26
022 997 80 45	1,00	68,18	359,11
246 377 24 00	1,00	791,36	85,23
246 377 23 00	1,00	433,74	989,20
022 997 22 48	1,00	25,71	542,17
001 989 85 03 11	1,30	1362,94	32,14
000000 001147	8,00	24,84	2214,78
Sum			6967,88
SKIFTE BREMSEKLOSSER FORAN			
ARBEID			
000 420 30 02	1,00	1131,24	1575,00
169 540 16 17	1,00	197,13	1414,05
Sum			3235,46
PERIODISK KONTROLL AV KJØRETØY			
PERIODISK KONTROLL AV KJØRETØY			
Sum			990,00
Diverse avgifter og avrundinger			
Verkstedsmateriell			280,00
Miljøavgift			277,81
Myntavrunding			-0,20
Sum			557,61
Deres oppdrag ble ivarettatt av: NINA LIND HETZLER			
Har betalt 15438,00			
Arbeid	Deler	Pliktig	Fritt (*)
5600,00	8290,39	12350,56	
		Sum eks. mva	Mva
		12350,56	3087,64
		Sum inkl. mva	
		15438,00	

Type 156

Serviceeftersyn A med Plus-pakke



P00 20-2756-11

Kunde: Anne Mathilde Dobakk

Ordrenummer: 344870

Køretøjs-ID-nr./registreringsnummer: WDC1569051J003423

Kilometertal: 72386

Servicekode: A7

Værkstedskode: G50M

Resterende kørselsstrækning: 8400

Resterende kørselstid: 42

Olietype/viskositet: 5W30

Færdiggørelsesdato: 06.12.2019

*Mercedes-Benz olie anbefales

Servicerådgivning ved bilen udført

Ja: -

Nej: X

Oplysninger/forklaringer: -

Oliepåfyldningsmængde motor: 7,0 l til slutnummer 014699 | 6,5 l fra slutnummer 014700

Følgende bekræftes udført:

- Udførelse af relevant servicearbejde

Underskrift

StarAutoco

Postboks 4, 8088 Bodø

NO 993 447 323 MVA

Tlf. 75 58 66 00

☐	Modtagelsestilstand ikke i orden: ☒
udført	
☒	
☒	Service modtagelse Modtagelsesprotokol for service på køretøjet foreligger komplet behandlet
	☐
	Generelt

i Skal udføres af en servicemedarbejder (hvis de markedsspecifikke betingelser kræver det).
Serviceeftersynet er først færdiggjort i sin helhed, når modtagepunkterne og de servicepunkter, der er anført på servicebladet, er udført i deres fulde omfang.

AP00.20-P-0009Z

☒	Metoder til gennemførelse af alle nedenstående servicepositioner kendt	Metoder ikke kendt	
		↓ Se dokumentationshenvisninger til de pågældende metoder i Samlet oversigt serviceoversigter	AP00.20-P-1600UGM
☒	Bremsesystem Bremsetest udføres, og resultatet indføres i tabellen		☐
☒	motorrum Bremsesystem: Væskestand kontrolleres		☐
☒	Plus-pakke: Dæk Dæktryk korrigeres, og det indstillede dæktryk indføres i tabellen		☐
☒	Plus-pakke: Bagagerum Reservehjulets dæktryk kontrolleres, korrigeres, og det indstillede dæktryk indføres i tabellen		☐
☒	Dæktætningsmidlet TIREFIT kontrolleres	Køretøjer med reservehjul	☐
		Køretøjer med TIREFIT	
		☒ TIREFIT holdbarhedsdato noteres her:	
☒	Førstehjælpstaske kontrolleres	☒ TIREFIT udskiftes, afregnes som ekstra arbejde.	☐
		☒ Holdbarhedsdatoen for førstehjælpstaske anføres her:	
☒	Bagagerumsbelysningens funktion kontrolleres	☒ Førstehjælpstaske udskiftes, beregnes som ekstra arbejde.	☐
☒	Plus-pakke: Motorrum Vinduessprinkleranlæg: Kontrol og korrektion af væskestand	☒ Vær opmærksom på blandingsforholdet ved anvendelse af rengøringsadditiver til sommer/vinter afhængig af omgivende temperatur.	
☒	Plus-pakke: Kabine Lamper i kombiinstrument og kabinelys kontrolleres for funktion		☐
Ekstra arbejde			
Serviceeftersyn 3			
☒	motorrum Motor: Olie- og filterskift gennemføres		
Serviceeftersyn 20			
☒	Køretøjets underside Automatgearkasse: Olie- og filterskift gennemføres		

Bremseværdier

	Venstre	Højre
FORREST	2.6	2.6
BAGEST	2.2	2.2
Parkeringsbremse	1.8	1.8

Indstillet tryk i bar eller psi

	Foraksel	Bagaksel	Reservehjul
bar/psi	2.5	2.5	



Mercedes-Benz

Digital Service Report

Note: Please treat this document confidentially!

Vehicle info

Vehicle GLA 220 CDI 4MATI
First reg. date 27.10.2014
FIN WDC 156905 1J 003423

Next 12.2020
Service 97386 km

(Please note the additional information in your vehicle (owner's manual, service booklet and service interval indicator) on the performance of the next service)

Last Servicereport

Mercedes-Benz Star Autoco Bodø AS
Gamle Riksvei 19/21
BODØ
Date 06.12.2019
Rep.-order-no. 344870
Mileage 72386 km

Performed services

Service Service A
Workshop code G50M
Remaining time -44 Days
Remaining distance 8356 km

Oil quality/viscosity

Description Engine oil
Viscosity
Oil quality

Replaced / renewed

Automatic transmission: oil and filter change ☒
Engine: oil and filter change ☒

Until next service

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Warr. against rusting through ☒

Service-intervals in accordance with Daimler AG specification

Complied with ☒

Addwork in accordance with Daimler AG specification

Accomplished ☒

STAR AUTO CO

Postboks 4, 8088 Bodø
NO 808 447 323 MVA
Tlf. 75 58 66 00

Signature / stamp of the workshop

Dobakk Anne Mathilde
Røsslyngveien 15 A

8209 Fauske

FAKTURA

Side 1 av 2

Merke/type	MER/GLA220CDI 4M	Rep.dato	23.10.2018	Fakturanr.	31 31-08443
Reg.nr.	CF75584	Km.stand	55742	Fakturadato	23.10.2018
Chassisnr.	WDC1569051J003423	Reg.dato	27.10.2014	Kontonr.	
Eier	ANNE MATHILDE DOBAKK	Produkt nr.		Kundenr.	6362266
Bruker		Deres ref.		Bestillingsnr.	865-335466

Beskrivelse	Antall	Stk.Pris	Rab%	Beløp inkl. mva		
SERVICE B5 ETTER KODE						
OK						
Sum				0,00		
KONTROLL SKRANGLING VED OPPSTART KALD MOTOR						
KONTROLLERT: FÅR IKKE FREM SKRANGLING VED OPPSTART, VERKEN PÅ KALD ELLER VARM MOTOR. SAMMELIGNET MED EN LIKENS BIL. KLARER IKKE Å SE/HØRE FORSKJELL.			10,00	0,25		
Rabatt				-0,03		
Sum				0,22		
SERVICE B - PLUS PAKKE						
UTFØRT SERVICE B MED PLUSSPAKKE			10,00	2531,25		
TILLEGG VED SERVICE: KONTROLLERT TILHENDERFESTE						
GJENNOMFØRING			10,00	168,75		
RENGJORT MOTOR OG MOTORROM			10,00	150,00		
TILLEGG: SPYLER FUNGERTE IKKE PÅ FRONTRUTE, KONTROLLERT OG FUNNET LØSNET SLANGE/SPYLERDYSER PÅ PANSER. KOBLET SAMMEN OG TESTET, OK.						
651 180 01 09 OLJEFILTER	1,00	315,94	10,00	337,50		
246 830 00 18 KOMBINASJONSFILTER	1,00	905,43	10,00	394,93		
007603 014106 KOBBERPAKNING	1,00	13,88	10,00	1131,79		
2008002 LONG L 229,51/PARTIKEL	6,50	200,00	10,00	17,35		
0029861471 MB ORIGINAL SPYLERVÆSKE	3,00	30,00	10,00	1625,00		
0009890825 MB ORIGINAL FROSTVÆSKE	0,30	139,00	10,00	112,50		
Rabatt				52,13		
Sum				-652,11		
Sum				5869,09		
TILLEGG SERVICE, SKIFTE LUFTFILTER						
TILLEGG VED SERVICE: SKIFTET LUFTFILTERINNSATS						
LUFTFILTERINNSATS, UTFØRES GJENNOMFØRING			10,00	168,75		
651 094 02 04 AIR FILTER INSE	1,00	767,47	10,00	959,34		
Rabatt				-112,81		
Sum				1015,28		
TILLEGG VED SERVICE: SKIFTET DRIVSTOFFILTER GJENNOMFØRING						
TILLEGG VED SERVICE: SKIFTET DRIVSTOFFILTER						
GJENNOMFØRING			10,00	506,25		
005 997 19 90 KLEMME	1,00	31,90	10,00	39,88		
006 997 18 90 SLANGEKLEMME	1,00	23,54	10,00	29,43		
642 090 60 52 DRIVSTOFFILTER	1,00	2054,26	10,00	2567,82		
Rabatt				-314,34		
Sum				2829,04		
VÆSKE TIL HYDRAULISK BREMSESYSTEM, SKIFTES						
TILLEGG VED SERVICE B: SKIFTET BREMSEVÆSKE			10,00	843,75		
0009890807 MB ORIGINAL BREMSEVÆSKE	1,00	221,00	10,00	276,25		
Rabatt				-112,00		
Deres oppdrag ble ivarettatt av: WALTER ENGMARK Har betalt 10840,00						
Arbeid	Deler	Pliktig	Fritt (*)	Sum eks. mva	Mva	Sum inkl. mva
4235,85	6485,78	8671,66		8671,66	2167,92	10840,00



Telefon: 75 58 66 00 Telefaks:
Bankgiro: 4509.34.67713
Foretaksregisteret: NO 993 447 323 MVA

8209 Fauske

FAKTURA

Side 2 av 2

Merke/type	MER/GLA220CDI 4M	Rep.dato	23.10.2018	Fakturanr.	31 31-08443
Reg.nr.	CF75584	Km.stand	55742	Fakturadato	23.10.2018
Chassisnr.	WDC1569051J003423	Reg.dato	27.10.2014	Kontonr.	
Eier	ANNE MATHILDE DOBAKK	Produktnr.		Kundenr.	6362266
Bruker		Deres ref.		Bestillingsnr.	865-335466

Beskrivelse	Antall	Stk.Pris	Rab%	Beløp inkl. mva
Sum				1008,00
Diverse avgifter og avrundinger				
Verkstedsmateriell				94,13
Miljøavgift				23,83
Myntavrunding				0,42
Sum				118,37

Model 156

Service B with Plus package



P00.20-2756-11

Customer: -

Order number: -

VIN/license plate number: WDC1569051J003423

Kilometerstand: 55742

Service code: -

Workshop code: 5W031

Remaining distance: -

Remaining time: -

Oil type/viscosity: -

Completion time/date: 23.10.2018

*Recommend Mercedes-Benz oil

Service consultation performed at vehicle

Yes: X

No: -

Notes/explanations: -

Engine oil fill capacity: 7,00 l up to end number 014699 | 6,50 l from end number 014700

The following activities are hereby confirmed:

- Completion of relevant service operations

Signature: _____

B	Input condition not OK:	⊗
Completed		
☒		
↓		
☒	Service reception The reception report for service on the vehicle is available in completely edited form	○
i To be performed by the Service Advisor (where market-specific conditions require). Fully process all acceptance items and the maintenance items listed in the service sheet, only then is the service scope completely performed.		AP00.20-P-0009Z
General		

	Methods for conducting all subsequent service items known Methods not known ↓ See document references to each of the methods in Overview of service overviews	AP00.20-P-1600UGM
☒	Brake system Perform brake test and enter the result in the table	○
☒	Vehicle exterior Check exterior lights for proper operation	○
☒	Check operation of headlamp range adjustment	○
☒	Check/correct headlamp adjustment	○
☒	Vehicle interior Check windshield wipers, windshield washer system and headlamp cleaning system for proper operation	○
☒	Replace activated charcoal particle filter	○
☒	Engine compartment Brake system: Check fluid level	○
☒	Check low-temperature circuit coolant level	○
☒	Engines with separate coolant expansion reservoir for low-temperature circuit	○
☒	Check all visible parts in engine compartment for damage and leaks	○
☒	Check poly-V-belt in visible area for signs of wear	○
☒	Underside of vehicle Check all visible parts of vehicle underside for damage and leaks	○
☒	i The country-specific regulations for mobility and body shell complaints apply.	○
☒	Check condition of steering and tie rods	○
☒	Check condition of front axle and front axle ball joints	○
☒	Check condition of propeller shaft and flex disks	○
☒	With code M005 (4MATIC)	○
☒	Check condition of rear axle and rear axle ball joints	○
☒	Check condition of suspension struts or shock absorbers and springs	○
☒	Check tires for damage and crack formation and enter result in table	○
☒	Plus package: Tires Correct tire pressure and enter set tire pressure in table	○
☒	Plus package: Trunk Check/correct spare wheel tire pressure and enter set tire pressure in table	○
☒	Vehicles with spare tire	○
☒	Vehicles fitted with TIREFIT i Enter TIREFIT expiration date here: i Replace TIREFIT, invoice as additional operation.	○
☒	Check first aid bag	○

☒		☐ Enter first aid bag expiration date here:	
☒		☐ Replace first aid bag, invoice as an additional operation.	○
☒		Check trunk illumination for proper operation Plus package: Engine compartment Windshield washer system: Check/correct fluid level	
		☐ When using cleaning compounds for summer/winter, and depending on the ambient temperature, observe the mixing ratio.	
☒		Plus package: Vehicle interior Check lamps in the instrument cluster and interior illumination for proper operation	○
Additional operations			
Service 3			
☒		Engine compartment Engine: Change oil and filter	
Service 4			
☒		Engine compartment Replace brake fluid	
Service 8			
☒		Engine compartment Replace air filter element	
Service 11			
☒		Engine compartment Replace fuel filter	
Service 15			
☒		Vehicle front end, vehicle rear end Trailer hitch: check condition and function	○

Brake values

	Left	Right
Front	2.7	2.8
Rear	2.6	2.5
Parking brake	OK	OK

Tire condition

	Right front	Left front	Right rear	Left rear
Condition OK.	X	X	X	X
Condition not OK.				

Set tire pressure in bar or psi

	Front axle	Rear axle	Spare wheel
bar/psi	2,5	2,5	—



Mercedes-Benz

Digital Service Report

Note: Please treat this document confidentially!

Vehicle info

Vehicle GLA 220 CDI 4MATI
First reg. date 27.10.2014
FIN WDC 156905 1J 003423

Next 10.2019
Service 80742 km

(Please note the additional information in your vehicle (owner's manual, service booklet and service interval indicator) on the performance of the next service)

Last Servicereport

Mercedes-Benz Nordic Bil AS Date 23.10.2018
Gamle Riksvei 19/21 Rep.-order-no. 335466
BODØ Mileage 55742 km

Performed services

Service Service B
Workshop code 5W031
Remaining time 5 Days
Remaining distance 8506 km

Oil quality/viscosity

Description Engine oil
Viscosity 5W-30
Oil quality

Replaced / renewed

Dust filter replaced ☒
Air filter element replaced ☒
Fuel filter replaced ☒
Engine: oil and filter change ☒
Brake fluid replaced ☒

Until next service

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Warr. against rusting through ☒

Service-intervals in accordance with Daimler AG specification

Complied with ☒

Addwork in accordance with Daimler AG specification

Accomplished ☒

Nordic Bil AS
Postboks 4 8050 Bodø
NO 800 447 323 1576
E-post: info@nordicbil.no

Signature / stamp of the workshop



Mercedes-Benz

Service history

Mercedes-Benz	Nordic Bil AS	Date	18.10.2017
	Gamle Riksvei 19/21	Mileage	39253 km
	BODØ	Service	Service A
Mercedes-Benz	Star Autoco AS	Date	18.10.2016
	Solheimveien 62	Mileage	28615 km
	Lørenskog	Service	Service B
Mercedes-Benz	Star Autoco AS	Date	21.10.2015
	Solheimveien 62	Mileage	12341 km
	Lørenskog	Service	Service A



Mercedes-Benz

Digital Service Report

Note: Please treat this document confidentially!

Vehicle info

Vehicle GLA 220 CDI 4MATIC
First reg. date 27.10.2014
FIN WDC 156905 1J 003423

Next 10.2018
Service 64253 km

(Please note the additional information in your vehicle (owner's manual, service booklet and service interval indicator) on the performance of the next service)

Last Servicereport

Mercedes-Benz Nordic Bil AS Date 18.10.2017
Gamle Riksvei 19/21 Rep.-order-no. 324141
BODØ Mileage 39253 km

Performed services

Service Service A
Workshop code 850D
Remaining time 1 Days
Remaining distance 14400 km

Oil quality/viscosity

Description Engine oil
Viscosity 5W-40
Oil quality 229.51

Replaced / renewed

Engine: oil and filter change ☒

Until next service

Mercedes-Benz Mobilo ☒
Warr. against rusting through ☒

Service-intervals in accordance with Daimler AG specification

Complied with ☒

Addwork in accordance with Daimler AG specification

Accomplished ☒

Nordic Bil AS
Aut. Mercedes & Peugeot forhandler

Postboks 4, 8013 Bodø

NO 993 447 323 MVA

Tlf. 75 58 66 00 - Faks. 75 58 66 01

Signature / stamp of the workshop



Mercedes-Benz

Service history

Mercedes-Benz	Star Autoco AS Solheimveien 62 Lørenskog	Date	18.10.2016
		Mileage	28615 km
		Service	Service B
Mercedes-Benz	Star Autoco AS Solheimveien 62 Lørenskog	Date	21.10.2015
		Mileage	12341 km
		Service	Service A

Type 156
(Lande med få støvpartikler)

Serviceeftersyn A med Plus-pakke



P00.20-2756-11

Kunde: ANNE MATHILDE DOBAKK

Ordrenummer: 324141

Køretøjs-ID-nr./registreringsnummer: WDC1569051J003423

Kilometerstand: 39253

Servicekode: A0

Værkstedskode: 850D

Resterende kørselsstrækning: 14400

Resterende kørselstid: 1

Olietype/viskositet: ifølge ark 229.51: 25 000 km oljeskiftintervall (med DPF) | Færdiggørelsesdato: 18.10.2017
bb0040p022951a

*Mercedes-Benz olie anbefales

Servicerådgivning ved bilen udført

Ja: -

Nej: X

Oplysninger/forklaringer: - Anvendelse i forbindelse med svovlfrit brændstof. Hvis dette ikke er til rådighed, skal der være kortere afstand mellem olieskiftene

Oliepåfyldningsmængde motor: 7,00 l til slutnummer 014699 | 6,50 l fra slutnummer 014700

Følgende bekræftes udført:

- Udførelse af relevant servicearbejde

Underskrift Daniel Mathisen

☐	Modtagelsestilstand ikke i orden:	☒
udført		
☒		
☒	Service modtagelse Modtagelsesprotokol for service på køretøjet foreligger komplet behandlet	☐

AP00.20-P-0009Z

i Skal udføres af en servicemedarbejder (hvis de markedsspecifikke betingelser kræver det).
Serviceeftersynet er først færdiggjort, når modtagepunkterne og de servicepunkter, der er anført på servicebladet, er udført i deres fulde omfang.

☒	Generelt Metoder til gennemførelse af alle nedenstående servicepositioner kendt i "OVERSIGT til serviceblad" eller "OVERSIGT til serviceblad, USA"	----- Metoder ikke kendt ↓ Se dokumentationshenvisninger til de pågældende metoder i Oversigt til serviceblad Oversigt til serviceblad, USA	AP00.20-P-1228GM AP00.20-P-1240GL
☒	Bremsesystem Bremsetest udføres, og resultatet indføres i tabellen	-----	☐
☒	motorrum Bremsesystem: Væskestand kontrolleres	-----	☐
☒	Plus-pakke: Dæk Dæktryk korrigeres, og det indstillede dæktryk indføres i tabellen	-----	☐
☐	Plus-pakke: Bagagerum Reservehjulets dæktryk kontrolleres, korrigeres, og det indstillede dæktryk indføres i tabellen	-----	☐
☒	Dæktætningsmiddel TIREFIT kontrolleres	Køretøjer med reservehjul ----- Køretøjer med TIREFIT i Holdbarhedsdatoen for TIREFIT anføres her: <u>12/17</u> i TIREFIT udskiftes, afregnes som ekstra arbejde.	☐
☒	Førstehjælpstaske kontrolleres	----- i Holdbarhedsdatoen for førstehjælpstaske anføres her: <u>15/18</u> i Førstehjælpstaske udskiftes, beregnes som ekstra arbejde.	☐
☒	Bagagerumsbelysningens funktion kontrolleres	-----	☐
☒	Plus-pakke: Motorrum Vinduessprinkleranlæg: Kontrol og korrektion af væskestand	----- i Vær opmærksom på rengøringsmiddel sommer/vinter samt deres blandingsforhold afhængig af den omgivende temperatur.	
☒	Plus-pakke: Kabine Lamper i kombiinstrument og kabinelys kontrolleres for funktion	-----	☐
Ekstra arbejde			
Serviceeftersyn 3			
☒	motorrum Motor: Olie- og filterskift gennemføres	-----	
Serviceeftersyn 10			
☒	Kabine Panoramasoltag: Føringsmekanik rengøres og smøres	-----	

Bremseværdier

	Venstre	Højre
FORREST	2,5	2,5
BAGEST	2	2
Parkeringsbremse	2	2

Indstillet dæktryk i bar eller psi

	Foraksel	Bagaksel	Reservehjul
bar/psi	2,3	2,2	—

Type 117, 156, 164, 166, 169, 171, 172, 176, 190, 197.3/4, 203, 204, 205, 207, 209, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 230, 231, 238, 242, 245, 246, 251, 253, 292, 461, 463

☐ Marker skadesteder i billedet.

☐ K = Rust

☐ L = Lakskade

☐ D = Bule/deformering*

☐ F = Komponent mangler*


☐ R = Revne/ridse*

☐ S = Stenslag i forrude*

☐ X = Øvrigt*: _____

☐ Vist på TYPE 212.2

☐ Positioner markeret med * er valgfri, se referencedokument ved råkarosserifejl.



P00.20-2748-11

Kunde.....

Ordrenummer 324141

Køretøjs-ID-nr./registreringsnummer CF25584

Aktuelt antal kørte kilometer.....

Servicekode.....

Værkstedskode.....

Resterende kørselsstrækning.....

Resterende kørselstid.....

Olietype/viskositet.....

Færdiggørelsesdato.....

Oplysninger/forklaringer.....

Følgende bekræftes udført:

- Gennemførelse af alle kontrolpositioner i modtagelsesprotokollen
- Rigtighed af det fastlagte serviceeftersyn
- Vedligeholdelse af Digital Service Booklet (DSB), såfremt den fås til bilen og på markedet
- Servicerapport (digital servicerapport) til kunden udskrevet/servicehæfte udfyldt

Underskrift Dan Madsen

Modtagelsestilstand ikke i orden: ☒

udført



Køretøjets udvendige side

Tilstanden af køretøjets udvendige side kontrolleres



AP60.00-P-6048U



Forrudens tilstand kontrolleres



AP67.10-P-6750A



Viskerbladenes tilstand kontrolleres



AP82.30-P-8253G



Motorrum

Kontrol af kølevæskestand hovedkredsløb



AP20.30-P-2049U

☒	Dæk, bremser (indføres i tabel) Tilstand/profildybde vurderes		☐	
☒	Bremsebelægningernes tilstand bedømmes		☐	AP40,10-P-4052B
☒	Bremseskivernes tilstand bedømmes		☐	AP42,10-P-4248U
				AP42,10-P-4249U
☒	Køretøjets underside (valgfrit) Tilstanden af køretøjets underside kontrolleres		☐	AP60.00-P-6049U
☒	Kabine Advarsels- og funktionslamper i kombiinstrumentet kontrolleres		☐	
☒	Horn kontrolleres for funktion		☐	AP54,30-P-5449U
☐	Kortdataversion, opdatering kontrolleres			
	Kortdataversion:			
☒	Serviceeftersyn udlæses og nulstilles			AP82,85-P-8249U
				AP00,20-P-0049U
☒	Kunde-/køretøjsspecifikke muligheder Plus-pakke			
		☒ ja ☐ nej		AP00,20-P-0048U
☐	Ekstra arbejde "Påfyldning af AdBlue®"			
		☐ ja ☐ nej		
☐	Ekstra arbejde "Batteri til nøgle KEYLESS-GO udskiftes"			
		☐ ja ☐ nej		
☐	Ekstra arbejde "Støvsfilter udskiftes"			
		☐ ja ☐ nej		
	Ekstra arbejde "Fabriksmonteret kørselshjælp"	Type 205, 213, 238, 253		AP00,20-P-0047U
		☐ ja ☐ nej		
☐	Ekstra arbejde "Flakon duftsystem fyldes/udskiftes"			AP00,20-P-0047U
		☐ ja ☐ nej		
☐	Ekstra arbejde "specialbeskyttede køretøjer"			
		☐ ja ☐ nej		

Tilstand/dækprofildybde (det relevante felt markeres med et Z, eller profildybde angives)				
	Foran til højre	Foran til venstre	Bagest til højre	Bagest til venstre
Tilstand og dækprofildybde i orden	X	X	X	X
Slidgrænse nået / overskredet (vær opmærksom på anvisning specialbeskyttelse)				
Usædvanligt slidbillede		X		

Tilstand bremsebelægninger (det relevante felt markeres med et x)				
	Foran til højre	Foran til venstre	Bagest til højre	Bagest til venstre
Tilstand i synligt område i orden.	X	X	X	X
Slidgrænse nået / overskredet				
Snavset (olie, fedt, osv.)/beskadiget				

Tilstand bremseskiver (det relevante felt markeres med et x)				
	Foran til højre	Foran til venstre	Bagest til højre	Bagest til venstre
Tilstand i synligt område i orden.	X	X	X	X

Slid / beskadiget				
Snavset (olie, fedt osv.)				