TILSTANDSRAPPORT

FORD KUGA / DFK 2WD **TESTDATO: 21.09.2026** **KODE: 2123726**

XR68675	82 084 KM	30.04.2020 Førstegang registrert	Hybr(B)

CHASSISNR:	WF0FXXWPMHLR80817	BRUKTIMPORT: Nei	
KJØRETØY:	Personbil	FRIST FOR PKK: 08.02.2028	

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning | Anmerkning(er)

IDENTITET	✓
EKSTERIØR	Anmerkning(er)
MOTOR	✓
BREMSER	✓
INTERIØR	✓
ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	✓
LYS	✓
HJULOPPHENG/STYRING	✓
GIR OG DRIVLINJE	✓
OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	✓

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dekk/Felger	Noen riper på felg venstre foran.	
1.2 Dekk/Felger	Dekktettemiddel gått ut på dato i 2024.	

1.1 Noen riper på felg venstre foran.



Betzy Bergsgate 2A
RØRVIK
7900
NORWAY
74 36 18 88
74 36 18 89
firmapost@ottomoe.no
https://ford.ottomoe.no/

Dato: 19.01.2023
Leser: 39299 KM
Referansenummer: 1506206
Sikkerhetskode: LAMBJ20230119NO/0

Planlagt service fullført
4 år (60000 km)
Lakk -og karosserikontroll
2 – Godkjent
Andre relaterte saker
Ingen utestående serviceiltak
Utskifting av pollen-/luktfilter
Utskifting av tennplugger
Utskifting av olje og oljefilter
Utskifting av motorens luftfilter
Utskifting av viskerblader – foran

Betzy Bergsgate 2A
RØRVIK
7900
NORWAY
74 36 18 88
74 36 18 89
firmapost@ottomoe.no
https://ford.ottomoe.no/

Dato: 16.03.2021
Leser: 18627 KM
Referansenummer: 1471414
Sikkerhetskode: LBMBX20210316NO/0

Planlagt service fullført
2 år (30000 km)
Lakk -og karosserikontroll
1 – Godkjent
Andre relaterte saker
Åpne serviceiltak identifisert
Utskifting av pollen-/luktfilter
Utskifting av olje og oljefilter

OTTO MOE
Medjåveien 79
GRONG
7870
NORWAY
74 31 29 99
firmapost@ottomoe.no
https://ford.ottomoe.no/

Dato: 06.05.2020
Leser: 287 KM
Referansenummer: 1454551
Sikkerhetskode: DBLAV20200506NO/0

Planlagt service fullført
Teknisk klargjøring
Lakk -og karosserikontroll
Ikke aktuelt
Andre relaterte saker
Ingen utestående serviceiltak



Servicehistorikk

Skriv ut | Registrer service

Verksted	Detaljer	Kilometerstand	Detaljer
Betzy Bergsgate 2A, RØRVIK, 7900, NORWAY, 74 36 18 88, 74 36 18 89, firmapost@ottomoe.no, https://ford.ottomoe.no/	Dato: 04.02.2025 Referansenummer: 205522 Sikkerhetskode: CCHAG20250204NO/0	Leser: 59086 KM	Planlagt service fullført: 6 år (90000 km) Lakk -og karosserikontroll: 4 – Godkjent Andre relaterte saker: Åpne serviceiltak identifisert, Utskifting av pollen-/luktfilter, Utskifting av tennplugger, Utskifting av olje og oljefilter, Utskifting av motorens luftfilter
Betzy Bergsgate 2A, RØRVIK, 7900, NORWAY, 74 36 18 88, 74 36 18 89, firmapost@ottomoe.no, https://ford.ottomoe.no/	Dato: 29.01.2024 Referansenummer: 202683 Sikkerhetskode: CBMAR20240129NO/0	Leser: 48934 KM	Planlagt service fullført: 5 år Obligatorisk årlig kontroll Lakk -og karosserikontroll: 3 – Godkjent Andre relaterte saker: Åpne serviceiltak identifisert
Betzy Bergsgate 2A, RØRVIK, 7900	Dato: 19.01.2023 Referansenummer: 1506206	Leser: 39299 KM	Planlagt service fullført: 4 år (60000 km) Lakk -og karosserikontroll: 2 – Godkjent Andre relaterte saker

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	**ANTALL LADEKABLER**	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	**TIDLIGERE BRUK**	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Tørt

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	**5**	**5,5**	**4**	**4**
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	**7,2**	**7,2**	**7,2**	**7,2**

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	**KILOMETERSTAND**
04.02.2025	59086

KOMMENTAR

- Normal bruksslitasje iht alder/kilometerstand.
- Noe steinsprut og kantkjørte felger kan forekomme.
- EU-godkjent t.o.m 08.02.2028

✅ *Kontrollert* | ⭘ *Ikke kontrollert* | ❌ *Kontrollert, anmerkning*

IDENTITET
- ✅ Kjennemerke
- ✅ Understellsnummer
- ✅ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✅ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
- ✅ Kamera
- ✅ Sensor
- ✅ Systemfunksjoner
- ✅ Diagnose
- ✅ Prøvekjøring

EKSTERIØR
- ✅ Lakk
- ✅ Antirustbehandling
- ✅ Under bil
- ✅ Panser
- ✅ Dører
- ✅ Bakluke
- ✅ Låser/tyverisikring
- ✅ Skjermer
- ✅ Speil
- ✅ Korrosjon
- ✅ Vinduspussere/-spyler
- ✅ Verktøy/nødutstyr
- ❌ Dekk/Felger
- ✅ Hjulmuttere/-bolter
- ✅ Døråpning
- ✅ Terskler/innlastningssone
- ✅ Støtfanger
- ✅ Grill
- ✅ Tak
- ✅ Frontvindu
- ✅ Vinduer
- ✅ Kanal
- ✅ Stolpe
- ✅ Alle flater
- ✅ Ladeluke/tanklokk

LYS
- ✅ Lys foran
- ✅ Lys bak
- ✅ Markeringslys
- ✅ Retningslys
- ✅ Nødsignallys
- ✅ Parkeringslys
- ✅ Refleks
- ✅ Andre lys

MOTOR
- ✅ Avgass
- ✅ Batteri(er)
- ✅ Tenningsanlegg
- ✅ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✅ Dynamo/lading
- ✅ Eksosanlegg
- ✅ Elektroniske styresystemer
- ✅ Kjølesystem/vannpumpe
- ✅ Lekkasjer
- ✅ Motorfester/-demper
- ✅ Oljenivå/røykutvikling
- ✅ Service
- ✅ Startmotor
- ✅ Trekkraft
- ✅ Turbo
- ✅ Ladeluftkjøler
- ✅ Kompressor
- ✅ Motor

HJULOPPHENG/STYRING
- ✅ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✅ Ratt/styringsmekanisme
- ✅ Hjullager
- ✅ Fjærer/støtdemper
- ✅ Ledd
- ✅ Stabilisatorer/stag
- ✅ Forstilling
- ✅ Bakstilling

BREMSER
- ✅ Bremsefunksjon
- ✅ Parkeringsbrems
- ✅ Bremsekraftforsterker
- ✅ Bremsevæske
- ✅ Lekkasjer
- ✅ Rør/slanger
- ✅ Skiver
- ✅ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE
- ✅ Girkasse
- ✅ Differensial
- ✅ Clutch/kobling/svinghjul
- ✅ Aksler
- ✅ Fordelingskasse

INTERIØR
- ✅ Dashbord
- ✅ Instrumenter og brytere
- ✅ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✅ Dørtrekk
- ✅ Seter
- ✅ Taktrekk
- ✅ Tepper/bekledning
- ✅ Vindusheiser
- ✅ Bilbelte
- ✅ Varme/AC/Klima
- ✅ Signalhorn/Lydsignal
- ✅ Multimedia
- ✅ Multifunksjonsratt
- ✅ Ratt
- ✅ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING
- ✅ Opplysninger
- ✅ Interiør
- ✅ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✅ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato	Sted og Dato
Signatur selger	Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.