Teknisk test med påkost

TESTDATO: 29.10.2026

KIA NIRO / DE 2WD

EJ17058

123 539 KM

22.12.2020
Førstegang registrert


Elektr.

CHASSISNR: KNACC81GFM5067748	BRUKTIMPORT: Ja
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 24.07.2027

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

OK Anmerkninger se neste side

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING










KIA
EJ 17058


EJ 17058




Protokoll för schemalagt underhåll
Service 1
Mätarställning, km 13154
Datum 2021-07-20
Diagnos utförd med GDS/KDS*
AO nr 1276510
Stämpel och signatur:
ORIGINALSERVICE
Auktoriserad verkstad 625
Jernlill Östensund AB
Tel 063-15 59 00
2021
Nästa service vid:
28154 km eller
datum 2022-07-20
(ÅÅÅÅ-MM-DD)
Service 2
Mätarställning, km 28051
Datum 2022-02-22
(ÅÅÅÅ-MM-DD)
Diagnos utförd med GDS/KDS*
AO nr 1903840
Stämpel och signatur:
ORIGINALSERVICE
Auktoriserad verkstad 625
Jernlill Östensund AB
Tel 063-15 59 00
2022
Nästa service vid:
43051 km eller
datum 2023-02-22
(ÅÅÅÅ-MM-DD)
42862
Datum 2022-10-26
(ÅÅÅÅ-MM-DD)
Diagnos utförd med GDS/KDS*
AO nr 1976960
Stämpel och signatur:
ORIGINALSERVICE
Auktoriserad verkstad 625
Jernlill Östensund AB
Tel 063-15 59 00
2022
Nästa service vid:
57662 km eller
datum 2023-10-26
(ÅÅÅÅ-MM-DD)
*Eller annat likvärdigt instrument, som kan avläsa nödvändiga felkoder.
15


Protokoll för schemalagt underhåll
Service 4
Mätarställning, km 56629
Datum 2023-06-28
(ÅÅÅÅ-MM-DD)
Diagnos utförd med GDS/KDS*
AO nr 2067250
Stämpel och signatur:
ORIGINALSERVICE
Auktoriserad verkstad 625
Jernlill Östensund AB
Tel 063-15 59 00
2023
Nästa service vid:
76629 km eller
datum 2025-06-28
(ÅÅÅÅ-MM-DD)
Service 5
76547
Datum 31.05.2024
(ÅÅÅÅ-MM-DD)
Stämpel och signatur:
Dahles Auto Moss AS
Kvaernveien 3, 1529 Moss
Org.nr 832 684 112
Nästa service vid:
96547 km eller
datum 31.05.26
(ÅÅÅÅ-MM-DD)
Service 6
119042
Datum 05.09.26
(ÅÅÅÅ-MM-DD)
Diagnos utförd med GDS/KDS*
AO nr
Stämpel och signatur:
Nästa service vid:
139442 km eller
datum 08.09.28
(ÅÅÅÅ-MM-DD)
*Eller annat likvärdigt instrument, som kan avläsa nödvändiga felkoder.
16

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG		TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-4	

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
min-5	Uke 34, 2021

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1		
AKSEL 2		

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	6,5	7,0
AKSEL 2	6,5	6,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

PUNKTER KONTROLLERT

Kontrollert | Ikke kontrollert | Kontrollert, anmerkning

Identitet
- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

Eksteriør
- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

Lys
- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

Motor
- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Elektroniske styresystemer
- Lekkasjer
- Motorfester/-demper
- Service
- Startmotor
- Trekkraft

Hjuloppheng/styring
- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

Bremser
- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremsekraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasjer
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

Gir og drivlinje
- Girkasse
- Differensial
- Aksler
- Fordelingskasse

Interiør
- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

Opplysninger/klargjøring
- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant