TILSTANDSRAPPORT

VOLVO V60 T8 TWIN ENGINE / Z 4WD

TESTDATO: 17.09.2026 **KODE: 2121278**

PD68490	160 570 KM	11.02.2020 Førstegang registrert	Hybr(B)

CHASSISNR: YV1ZWBMUDL1372965	**BRUKTIMPORT:** Nei
KJØRETØY: Personbil	**FRIST FOR PKK:** 11.02.2028

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

BILiNORD

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning Anmerkning(er)

IDENTITET	✓	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	✓
EKSTERIØR	🔍	LYS	🔍
MOTOR	✓	HJULOPPHENG/STYRING	🔍
BREMSER	✓	GIR OG DRIVLINJE	✓
INTERIØR	✓	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	✓

Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Under bil	beskyttelsesplate skadet/mangler	
1.2	Speil	blinklys sprukket/krakelert	begge
1.3	Støtfanger	skade	foran
1.4	Ladeluke/tanklokk	låser ikke	
2. LYS			
2.1	Lys bak	krakelering i plast	
3. HJULOPPHENG/STYRING			
3.1	Forstilling	4-hjulsmåling/forstillingskontroll	



1.1 Beskyttelsesplate skadet/mangler



1.1 Beskyttelsesplate skadet/mangler



1.2 Blinklys sprukket/krakelert



1.2 Blinklys sprukket/krakelert



1.3 Skade



1.3 Skade



1.3 Skade



1.3 Skade




1.3 Skade



1.3 Skade



1.4 Låser ikke



2.1 Krakelering i plast




2.1 Krakelering i plast



2.1 Krakelering i plast




2.1 Krakelering i plast



2.1 Krakelering i plast



2.1 Krakelering i plast



3.1 4-hjulsmåling/forstillingskontroll






PD 68490



PD 68490




18°c
12:19
READY


SERVICE OG VEDLIKEHOLD
Servicenr. 3
Utfart
Km 70411
Dato 15.11.22
Arbeidsordre nr. 835356
Type service
BILiNORD AS
Avd Mosjøen
Org.nr. 983 666 280 NO
Servicenr. 4
Utfart
Km 91975
Dato 22/11-23
Arbeidsordre nr. 872392
Type service
BILiNORD AS
Avd Mosjøen
Org.nr. 983 666 280 NO
Servicenr. 5
Utfart
Km 176688
Dato 26/11-24
Arbeidsordre nr. 951591
Type service
BILiNORD AS
Avd Mosjøen
Org.nr. 983 666 280 NO
BILiNORD AS
Avd Mosjøen
Org.nr. 983 666 280 NO
Luftfilter
BILiNORD AS
Avd Mosjøen
Org.nr. 983 666 280 NO


Statens vegvesen
Servicenr. 6
Servicenr. 7
Servicenr. 8
141652
5/1-26
101638
BILiNORD AS
Avd Mosjøen















PD 68490




SERVICE OG VEDLIKEHOLD
Servicedokumentasjon
Servicenr. 1
Utført
Km 21469
Dato 29.10.20
Arbeidsordre nr. 285972
Type service
Autostrada Arendal AS
Postboks 1663 Stoa, 4847 Arendal
TLF 37 00 03 00
Org nr. 952 671 162
VOLVO SERVICE 2.0
Servicenr. 2
Utført
Km 44013
Dato 09.11.21
Arbeidsordre nr. 545388
Type service
VOLVO ORIGINAL SERVICE
Vedlikeholdsservice
Tilpasset grunnservice
Tillegg av intervall/Annet





















13:15
RADIO ROCK
Kobler til telefon...
Bilstatus
Service
Bruk Fjernstyrt feilsøking for å aktivere fjernstyrt avlesning av data fra bilen av en Volvo-tekniker hvis det er problemer. Kontakt en autorisert Volvo-forhandler for å bruke denne tjenesten.
Meldinger
Status
TPMS
Service
Til service
136 dager
11082 km
22°C
AUTO
20°C

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	**ANTALL LADEKABLER**	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	**TIDLIGERE BRUK**	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 47, 2024

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	**6,5**	**6,5**	**6,5**	**6,5**
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	**Selges uten dette dekksett**			

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei

SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
15.01.2026	141652

KOMMENTAR

Pent brukt Volvo V60 T8 Inscription,2020, kommet for salg.
Normal bruksslitasje ihht alder og kilometer.
Noe steinsprang i front.
Alt nevnt i tilstandrapport ordnes før salg/Levering.

Kontrollert | Ikke kontrollert | Kontrollert, anmerkning

IDENTITET
- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR
- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS
- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR
- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasjer
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING
- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER
- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremsekraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasjer
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE
- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR
- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING
- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato	Sted og Dato
Signatur selger	Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.