VOLVO V60 T8 TWIN ENGINE / Z 4WD

TESTDATO: 15.09.2026 **KODE: 2117969**

XV73765	99 680 KM	16.05.2019 Førstegang registrert	Hybr(B)

CHASSISNR: YV1ZWBMTDK1341046	**BRUKTIMPORT:** Nei
KJØRETØY: Personbil	**FRIST FOR PKK:** 16.05.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning Anmerkning(er)

IDENTITET ✓	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✓
EKSTERIØR 🔍	LYS 🔍
MOTOR 🔍	HJULOPPHENG/STYRING ✓
BREMSER ✓	GIR OG DRIVLINJE ✓
INTERIØR ✓	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✓


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	bruksslitasje	
1.2 Dekk/Felger	gamle dekk (nye bestilt)	alle
1.3 Dekk/Felger	for liten mønsterdybde sommerdekk (nye bestilt)	
1.4 Støtfanger	ufagmessig utført arbeid (ny bestilt)	
1.5 Tak	Gummilister rundt panoramatak byttes	
1.6 Ladeluke/tanklokk	låser ikke (fikses før salg)	
2. LYS		
2.1 Lys foran	matte glass	begge foran
2.2 Lys bak	noe krakkelering i baklykt	begge bak
2.3 Lys bak	Krakkelering i lykt	høyre bak
3. MOTOR		
3.1 Motor	deksel mangler	



1.1 Bruksslitasje



1.1 Bruksslitasje



1.1 Bruksslitasje




1.1 Bruksslitasje




1.1 Bruksslitasje




1.1 Bruksslitasje



1.2 Gamle dekk (nye bestilt)



1.3 For liten mønsterdybde sommerdekk (nye bestilt)



1.4 Ufagmessig utført arbeid (ny bestilt)



1.4 Ufagmessig utført arbeid (ny bestilt)



1.4 Ufagmessig utført arbeid (ny bestilt)



1.4 Ufagmessig utført arbeid (ny bestilt)



1.4 Ufagmessig utført arbeid (ny bestilt)



1.4 Ufagmessig utført arbeid (ny bestilt)




1.4 Ufagmessig utført arbeid (ny bestilt)



1.4 Ufagmessig utført arbeid (ny bestilt)




1.4 Ufagmessig utført arbeid (ny bestilt)



1.5 Gummilister rundt panoramatak byttes



1.6 Låser ikke (fikses før salg)



2.1 Matte glass



2.1 Matte glass




2.2 Noe krakkelering i baklykt



2.2 Noe krakkelering i baklykt



2.2 Noe krakkelering i baklykt



2.3 Krakkelering i lykt



3.1 Deksel mangler


XV 73765



XV 73765






XV 73765

































Servicenr. 3
Utført
Km 44373
Dato 19/04-2022
Arbeidsordre nr. 317244
Type service
LAASTAD
LAASTAD & CO. AS
Org. nr. NO 975 941 264 MVA
VOLVO ORIGINAL SERVICE
Servicenr. 4
Utført
Km 56005
Dato 27.4.2023
Arbeidsordre nr. 856244
Type service
BILiNORD AS
Avd Mosjøen
Org.nr. 983 666 280 NO
Servicenr. 5
Utført
Km 64215
Dato 17.10.2023
Type service
Privat
Utført Privat av eier.


16°c
11:09
Panser åpent
Ikke kjør
READY


Servicedokumentasjon
Servicenr. 1
Utført
Km 15005
Dato 4.05-20
Arbeidsordre nr. 293222
LAASTAD
LAASTAD & CO. AS
Servicenr. 2
Utført
Km 29534
Dato 13.04.2021
Arbeidsordre nr. 304607
LAASTAD
LAASTAD & CO. AS
Org. nr. NO 975 941 264 MVA
VOLVO SERVICE 2.0


Servicenr. 6
Utført
Km 28/01-24
Km 72900
Dato
Arbeidsordre nr.
Privat
Servicenr. 7
Utført
Km 80232
Dato 24/4-24
Arbeidsordre nr. 912309
BILiNORD AS
Avd Mosjøen
Org.nr. 983 666 280 NO
Servicenr. 8
Utført
Km 89908
Dato 12/5-25
Type service
Tunheim Auto
Utført Privat av eier.
BILiNORD AS
Avd Mosjøen
Org.nr. 983 666 280 NO


BILiNORD
Bil i Nord
NORD-NORGE
Diagnostikkontroll
Kontroller motor-lampen – AV
0 feilkoder er tilstede
Ytterligere vedlikehold er ikke nødvendig
Diagnostikkontroll
GODKJENT
Kontroller motor-lampen – AV
0 feilkoder er tilstede
Ytterligere vedlikehold er ikke nødvendig
Dekktilstand
Hjulinnstilling
Anbefal en dekkrotasjon for jevn dekkslitasje
Ingen ytterligere service nødvendig
Zoom


Servicenr. 9
Utført
Km 97931
Dato 4/5-26
Arbeidsordre nr.
Type service
Olje + alle Kuglekiller
Tunheim Auto
Servicenr. 10
Utført
Km
Dato
Arbeidsordre nr.
Type service
Servicenr. 11
Utført
Km
Dato
Arbeidsordre nr.
Type service





KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	**ANTALL LADEKABLER**	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	**TIDLIGERE BRUK**	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 48, 2023	**PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK**	Uke 29, 2020

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	**3**	**5,9**	**3,5**	**3,5**
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	**5**	**5**	**5**	**5**

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei

KOMMENTAR

Volvo V60 bruktbil.

Bruksslitasje som er forventet ut fra km og år på veien.

Se punkter for mere informasjon.

Kontrollert | Ikke kontrollert | Kontrollert, anmerkning

IDENTITET
- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR
- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS
- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR
- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasjer
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING
- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER
- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremsekraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasjer
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE
- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR
- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING
- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato	Sted og Dato
Signatur selger	Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.