Teknisk test med påkost

TESTDATO: 04.11.2026

TOYOTA COROLLA / ZE1HE(EU,M) 2WD


PX68303 | 80 956 KM | 29.11.2022 Førstegang registrert | Hybr(B)

CHASSISNR: SB1Z93BE10E343298	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 29.11.2026

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY — OK | Anmerkninger se neste side

IDENTITET	OK	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	Anmerkninger
EKSTERIØR	Anmerkninger	LYS	OK
MOTOR	OK	HJULOPPHENG/STYRING	OK
BREMSER	Anmerkninger	GIR OG DRIVLINJE	OK
INTERIØR	OK	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	Anmerkninger

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Assistentsystemer og diagnose			
1.1 Diagnose	Feilkoder. Div feilkoder må kontroleres av teknikker.		
Eksteriør			
2.1 Lakk	Noe riper og bruks merker. Meste kan poleres og bearbeides.		2 500
2.2 Lakk	Delvis omlakkert. Höyre bakdör er omlakkert.		
Bremser			
3.1 Skiver	Rust. Rust bremser bak innside, ikke satt opp time. Tas når vi setter opp time til service.		6 500
Opplysninger/klargjøring			
4.1 Opplysninger	Øvrig opplysninger. Sommerdekk, rollo i bilen ved innlevering. Bil svart ved takst.		
		inkl. mva	9 000




2.1 Øvrige feil
Noe riper og bruks merker. Meste kan poleres og bearbeides.



2.1 Øvrige feil
Noe riper og bruks merker. Meste kan poleres og bearbeides.



2.1 Øvrige feil
Noe riper og bruks merker. Meste kan poleres og bearbeides.



2.1 Øvrige feil
Noe riper og bruks merker. Meste kan poleres og bearbeides.



2.2 Delvis omlakkert
Höyre bakdör er omlakkert.



3.1 Rust
Rust bremser bak innside, ikke satt opp time. Tas når vi setter opp time til service.



3.1 Rust
Rust bremser bak innside, ikke satt opp time. Tas når vi setter opp time til service.




3.1 Rust
Rust bremser bak innside, ikke satt opp time. Tas når vi setter opp time til service.




4.1 Øvrig opplysninger
Sommerdekk, rollo i bilen ved innlevering. Bil svart ved takst.



4.1 Øvrig opplysninger
Sommerdekk, rollo i bilen ved innlevering. Bil svart ved takst.



4.1 Øvrig opplysninger
Sommerdekk, rollo i bilen ved innlevering. Bil svart ved takst.



4.1 Øvrig opplysninger
Sommerdekk, rollo i bilen ved innlevering. Bil svart ved takst.

Utført 04.11.2026

SYSTEM		ANTALL
Inngang og start -		8
B27A1	Antenne førersiden: åpen krets	
B27A2	Antenne passasjersiden: åpen krets	
B27A5	Åpen krets i elektrisk nøkkels oscillatorkrets, fremre gulv	
B27A7	Åpen krets i elektrisk nøkkels oscillatorkrets, innside bagasjerom	
B27A8	Åpen krets i elektrisk nøkkels antennekrets, innside bagasjerom	
U0142	Tapt kommunikasjon med karosseri kontrollmodul b	
U0155	Mistet kommunikasjon med kontrollmodul til instrumentpanel-gruppe (IPC)	
U1117	Tapt kommunikasjon med tilbehør inngangsport	
Hovedbryter -		0
Sentral gateway - CGW		0
Venstre bakdør -		0
Høyre bakdør -		0
Passasjerdør -		0
Strømkildes kontroll -		1
U0140	Tapt kommunikasjon med BCM	
Hovedkarosseri - BCM		6
B124B	Automatisk høy stråle system	
U0120	Tapt kommunikasjon med starter/ generator kontrollmodul	
U0126	Tapt kommunikasjon med styrevinkelfølermodul	
U0163	Tapt kommunikasjon med navigasjon kontrollmodul	
U0327	Programvare inkompatibel med kontrollmodul for kjøretøysikkerhet	
U1117	Tapt kommunikasjon med tilbehør inngangsport	

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	**ANTALL LADEKABLER**	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE?	Nei	**TIDLIGERE BRUK**	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	60	Tørt

KLIMAANLEGG

Temperaturen ikke målt

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 31, 2022

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	2,2	4,0
AKSEL 2	3,1	3,2

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 19, 2026

piggfrie

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	9,1	8,7
AKSEL 2	8,7	8,7

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ja

SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
03.02.2026	63309

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

PUNKTER KONTROLLERT

✓ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✗ Kontrollert, anmerkning

Identitet
- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
- ✓ Kamera
- ✓ Sensor
- ✓ Systemfunksjoner
- ✗ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

Eksteriør
- ✗ Lakk
- ✓ Antirustbehandling
- ✓ Under bil
- ✓ Panser
- ✓ Dører
- ✓ Bakluke
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✓ Skjermer
- ✓ Speil
- ✓ Korrosjon
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✓ Verktøy/nødutstyr
- ✓ Dekk/Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✓ Døråpning
- ✓ Terskler/innlastningssone
- ✓ Støtfanger
- ✓ Grill
- ✓ Tak
- ✓ Frontvindu
- ✓ Vinduer
- ✓ Kanal
- ✓ Stolpe
- ✓ Alle flater
- ✓ Ladeluke/tanklokk

Lys
- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor
- ✓ Avgass
- ✓ Batteri(er)
- ✓ Tenningsanlegg
- ✓ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✓ Dynamo/lading
- ✓ Eksosanlegg
- ✓ Elektroniske styresystemer
- ✓ Kjølesystem/vannpumpe
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Motorfester/-demper
- ✓ Oljenivå/røykutvikling
- ✓ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft
- ✓ Turbo
- ✓ Ladeluftkjøler
- ✓ Kompressor
- ✓ Motor

Hjuloppheng/styring
- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

Bremser
- ✓ Bremsefunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremsekraftforsterker
- ✓ Bremsevæske
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Rør/slanger
- ✗ Skiver
- ✓ Bremseskjold

Gir og drivlinje
- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Clutch/kobling/svinghjul
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør
- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✓ Tepper/bekledning
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Varme/AC/Klima
- ✓ Signalhorn/Lydsignal
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt
- ✓ Ratt
- ✓ Deksel

Opplysninger/klargjøring
- ✗ Opplysninger
- ✓ Interiør
- ✓ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✓ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant