Teknisk test med påkost

TESTDATO: 04.11.2026

SERES SERES 5 / SERES5(S) 4WD


EH66500 | 52 700 KM | 17.01.2024 Førstegang registrert | Elektr.

CHASSISNR: LM8C7C897PAA00801	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 17.01.2028

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY — OK | Anmerkninger se neste side

IDENTITET	OK	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	Anmerkninger
EKSTERIØR	Anmerkninger	LYS	Anmerkninger
MOTOR	OK	HJULOPPHENG/STYRING	OK
BREMSER	OK	GIR OG DRIVLINJE	OK
INTERIØR	OK	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	Anmerkninger

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Assistentsystemer og diagnose			
1.1 Diagnose	Oppnår ikke kontakt med bilen/feilet. Får ikke lest ut feilkoder.		
Eksteriør			
2.1 Lakk	Noe bruks merker/riper.		
2.2 Skjermer	P-bulk. P-bulk höyre forskjerm.		
2.3 Dekk/Felger	Kantkjørt felg. Kantkjörte vinterfelger.		
Lys			
3.1 Lys bak	Dugg/fukt. Fukt i baklykter, sökt garanti.		
Opplysninger/klargjøring			
4.1 Opplysninger	Øvrig opplysninger. Vinterdekk, hattehylle og 1 ladekabel i bilen ved innlevering. Pkk innen 1-2028. Svart bil ved takst.		
		inkl. mva	



2.1 Øvrige feil
Noe bruks merker/riper.



2.1 Øvrige feil
Noe bruks merker/riper.



2.1 Øvrige feil
Noe bruks merker/riper.



2.1 Øvrige feil
Noe bruks merker/riper.



2.1 Øvrige feil
Noe bruks merker/riper.



2.2 P-bulk
P-bulk höyre forskjerm.



2.3 Kantkjørt felg
Kantkjörte vinterfelger.




2.3 Kantkjørt felg
Kantkjörte vinterfelger.



2.3 Kantkjørt felg
Kantkjörte vinterfelger.



2.3 Kantkjørt felg
Kantkjörte vinterfelger.



3.1 Dugg/fukt
Fukt i baklykter, sökt garanti.




3.1 Dugg/fukt
Fukt i baklykter, sökt garanti.




4.1 Øvrig opplysninger
Vinterdekk, hattehylle og 1 ladekabel i bilen ved innlevering. Pkk innen 1-2028. Svart bil ved takst.



4.1 Øvrig opplysninger
Vinterdekk, hattehylle og 1 ladekabel i bilen ved innlevering. Pkk innen 1-2028. Svart bil ved takst.



4.1 Øvrig opplysninger
Vinterdekk, hattehylle og 1 ladekabel i bilen ved innlevering. Pkk innen 1-2028. Svart bil ved takst.



4.1 Øvrig opplysninger
Vinterdekk, hattehylle og 1 ladekabel i bilen ved innlevering. Pkk innen 1-2028. Svart bil ved takst.

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	**ANTALL LADEKABLER**	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE?	Nei	**TIDLIGERE BRUK**	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	60	Tørt

KLIMAANLEGG

Temperaturen ikke målt

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 43, 2025

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	5,8	5,1
AKSEL 2	4,9	4,9

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 17, 2023

piggfrie

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	5,8	6,0
AKSEL 2	6,0	5,6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ja

SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
12.01.2026	38260

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

PUNKTER KONTROLLERT

✓ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✗ Kontrollert, anmerkning

Identitet
- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
- ✓ Kamera
- ✓ Sensor
- ✓ Systemfunksjoner
- ✗ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

Eksteriør
- ✗ Lakk
- ✓ Antirustbehandling
- ✓ Under bil
- ✓ Panser
- ✓ Dører
- ✓ Bakluke
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✗ Skjermer
- ✓ Speil
- ✓ Korrosjon
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✓ Verktøy/nødutstyr
- ✗ Dekk/Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✓ Døråpning
- ✓ Terskler/innlastningssone
- ✓ Støtfanger
- ✓ Grill
- ✓ Tak
- ✓ Frontvindu
- ✓ Vinduer
- ✓ Kanal
- ✓ Stolpe
- ✓ Alle flater
- ✓ Ladeluke/tanklokk

Lys
- ✓ Lys foran
- ✗ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor
- ✓ Batteri(er)
- ✓ El/hybrid batteripakke
- ✓ Elektroniske styresystemer
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Motorfester/-demper
- ✓ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft

Hjuloppheng/styring
- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

Bremser
- ✓ Bremsefunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremsekraftforsterker
- ✓ Bremsevæske
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Rør/slanger
- ✓ Skiver
- ✓ Bremseskjold

Gir og drivlinje
- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør
- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✓ Tepper/bekledning
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Varme/AC/Klima
- ✓ Signalhorn/Lydsignal
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt
- ✓ Ratt
- ✓ Deksel

Opplysninger/klargjøring
- ✗ Opplysninger
- ✓ Interiør
- ✓ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✓ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant