Teknisk test med påkost

TESTDATO: 04.11.2026

MG MG4 ELECTRIC / SEH3 2WD

EH32482

17 627 KM

27.10.2023
Førstegang registrert


Elektr.

CHASSISNR: LSJWH4090PN066746	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 27.10.2027

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY


OK Anmerkninger se neste side

IDENTITET	OK	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	Anmerkninger
EKSTERIØR	Anmerkninger	LYS	OK
MOTOR	Anmerkninger	HJULOPPHENG/STYRING	OK
BREMSER	Anmerkninger	GIR OG DRIVLINJE	OK
INTERIØR	OK	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	Anmerkninger

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Assistentsystemer og diagnose			
1.1 Diagnose	Oppnår ikke kontakt med bilen/feilet.		
Eksteriør			
2.1 Lakk	Delvis omlakkert. Höyre bakdör er omlakkert, mye stöv i lakk.		
2.2 Dører	P-bulk. P-bulk höyre fordör.		2 000
2.3 Skjermer	P-bulk. P-bulk venstre bakskjerm.		2 000
2.4 Skjermer	P-bulk. P-bulk höyre bakskjerm.		2 000
2.5 Støtfanger	Ripe(r). Riper begge sider støtfanger foran.		7 500
Motor			
3.1 Service	Trenger service. Må ha service. Time 10/11-2026 0730		4 750
Bremser			
4.1 Skiver	Mer enn 25% rust. Rust bremser bak, MÅ byttes		7 000
Opplysninger/klargjøring			
5.1 Opplysninger	Øvrig opplysninger. Vinterdekk, 2 ladekabler og hattehylle i bilen ved innlevering.		
		inkl. mva	25 250




2.1 Delvis omlakkert
Höyre bakdör er omlakkert, mye stöv i lakk.



2.2 P-bulk
P-bulk höyre fordör.



2.3 P-bulk
P-bulk venstre bakskjerm.




2.4 P-bulk
P-bulk höyre bakskjerm.



2.5 Ripe(r)
Riper begge sider støtfanger foran.



2.5 Ripe(r)
Riper begge sider støtfanger foran.



3.1 Trenger service
Må ha service. Time 10/11-2026 0730



4.1 Mer enn 25% rust
Rust bremser bak, MÅ byttes




5.1 Øvrig opplysninger
Vinterdekk, 2 ladekabler og hattehylle i bilen ved innlevering.



5.1 Øvrig opplysninger
Vinterdekk, 2 ladekabler og hattehylle i bilen ved innlevering.



5.1 Øvrig opplysninger
Vinterdekk, 2 ladekabler og hattehylle i bilen ved innlevering.



5.1 Øvrig opplysninger
Vinterdekk, 2 ladekabler og hattehylle i bilen ved innlevering.

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	**ANTALL LADEKABLER**	2
TIDLIGERE STØRRE SKADE?	Nei	**TIDLIGERE BRUK**	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Nei	60	Tørt

KLIMAANLEGG

Temperaturen ikke målt

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 50, 2022

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	7,2	6,3
AKSEL 2	7,0	7,0

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 39, 2022

piggfri

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	6,0	8,7
AKSEL 2	7,2	7,9

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ja

SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
27.11.2025	10378

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Nei

PUNKTER KONTROLLERT

✓ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✗ Kontrollert, anmerkning

Identitet
- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
- ✓ Kamera
- ✓ Sensor
- ✓ Systemfunksjoner
- ✗ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

Eksteriør
- ✗ Lakk
- ✓ Antirustbehandling
- ✓ Under bil
- ✓ Panser
- ✗ Dører
- ✓ Bakluke
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✗ Skjermer
- ✓ Speil
- ✓ Korrosjon
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✓ Verktøy/nødutstyr
- ✓ Dekk/Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✓ Døråpning
- ✓ Terskler/innlastningssone
- ✗ Støtfanger
- ✓ Grill
- ✓ Tak
- ✓ Frontvindu
- ✓ Vinduer
- ✓ Kanal
- ✓ Stolpe
- ✓ Alle flater
- ✓ Ladeluke/tanklokk

Lys
- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor
- ✓ Batteri(er)
- ✓ El/hybrid batteripakke
- ✓ Elektroniske styresystemer
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Motorfester/-demper
- ✗ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft

Hjuloppheng/styring
- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

Bremser
- ✓ Bremsefunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremsekraftforsterker
- ✓ Bremsevæske
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Rør/slanger
- ✗ Skiver
- ✓ Bremseskjold

Gir og drivlinje
- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør
- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✓ Tepper/bekledning
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Varme/AC/Klima
- ✓ Signalhorn/Lydsignal
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt
- ✓ Ratt
- ✓ Deksel

Opplysninger/klargjøring
- ✗ Opplysninger
- ✓ Interiør
- ✓ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✓ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant