Teknisk test med påkost

TESTDATO: 16.11.2026

NISSAN NISSAN ARIYA / FE0E 2WD


EJ93779 | 23 003 KM | 31.01.2025 Førstegang registrert | Elektr.

CHASSISNR: JN1TAAFE0U0351501	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 31.01.2029

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY — OK | Anmerkninger se neste side

IDENTITET	OK	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	Anmerkninger
EKSTERIØR	Anmerkninger	LYS	OK
MOTOR	Anmerkninger	HJULOPPHENG/STYRING	OK
BREMSER	OK	GIR OG DRIVLINJE	OK
INTERIØR	OK	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	Anmerkninger

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Assistentsystemer og diagnose			
1.1 Diagnose	Feilkoder. Div feilkoder, må kontroleres av teknikker.		
Eksteriør			
2.1 Panser	Ripe(r). Ripe övre del grill.		
2.2 Dører	Noe riper innsteg höyre bakdör		
Motor			
3.1 Service	Trenger service. Må ha service.		
Opplysninger/klargjøring			
4.1 Opplysninger	Øvrig opplysninger. Komf ang sommerdekk. Time service 17/11-2026 kl 1030		
		inkl. mva	



2.1 Ripe(r)
Ripe övre del grill.



2.2 Øvrige feil
Noe riper innsteg höyre bakdör



4.1 Øvrig opplysninger
Komf ang sommerdekk. Time service 17/11-2026 kl 1030



4.1 Øvrig opplysninger
Komf ang sommerdekk. Time service 17/11-2026 kl 1030



4.1 Øvrig opplysninger
Komf ang sommerdekk. Time service 17/11-2026 kl 1030

Utført 16.11.2026

SYSTEM		ANTALL
Blokkeringsfrie bremser - ABS (Blokkeringsfrie bremser)		8
C105E	Trykkføler ikke kalibrert 92	
C106F	Styrevinkelgiver 54	
C1080	Motorens kontrollmoduler 86	
C1082	CAN-kommunikasjonsfeil (transmisjonskontrollmodul) 86	
C1083	Styrevinkelgiver 86	
C1086	CAN-kommunikasjonsfeil (karosseristyringsmodul) 86	
C1090	Avansert førerassistansesystem (ADAS) styreenhet 86	
C1095	Elektrisk drevet intelligent brems 86	
Regenerativt bremsesystem -		3
C18E3	VDC (kjøretøy dynamisk kontroll) 86	
C18F1	VDC (kjøretøy dynamisk kontroll) 08	
C18F7	CAN-kommunikasjonsfeil (ABS) 86	
Kombinasjonsmåler -		0
Håndfri smartnøkkel -		0
Kontrollmodul for elektriske/hybride kjøretøy - EV/HEV (Kontrollmodul for elektriske/hybride kjøretøy)		4
U2370	Kommunikasjonsfeil for innebygd lader (OBC) 96	
P15A7	Ladesystem 31	
P1598	Sensorer for høyspenningssperre 96	
P15A9	Strømforsyning til ladeenhet 2F	
Innebygd lader - OBC (Innebygd lader)		2
P1C62	Kommunikasjonsfeil 82	
P1C64	AC-spenning for høy 38	
Høyspenning batteri -		0
Høyspenningsbatteri 2 -		0

SYSTEM		ANTALL
Laderens strømledningskommunikasjon - CPLC (Laderens strømledningskommunikasjon)		0
Karosserikontrollmodul (BCM) - BCM (Karosserikontrollmodul (BCM))		2
B2F09	Dørbryter førerside 96	
AFA1	Unknown fault code	
Telematisk - IVC (Telematisk)		1
U0079	CAN-kommunikasjonsfeil (kontrollmodulens kommunikasjonsbuss G off)	
CAN gateway -		0
Chassis -		0
Intelligent strømdistribusjonsmodul i motorrom - IPDM E/R (Intelligent strømdistribusjonsmodul i motorrom)		0

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	**ANTALL LADEKABLER**	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE?	Nei	**TIDLIGERE BRUK**	Leiebil

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	60	Vått

KLIMAANLEGG

Temperaturen ikke målt

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

Dekksett ikke med på test

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 39, 2024

piggfri

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	7,5	7,2
AKSEL 2	8,4	8,0

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ja

SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
27.11.2025	11913

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

PUNKTER KONTROLLERT

✓ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✗ Kontrollert, anmerkning

Identitet
- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
- ✓ Kamera
- ✓ Sensor
- ✓ Systemfunksjoner
- ✗ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

Eksteriør
- ✓ Lakk
- ✓ Antirustbehandling
- ✓ Under bil
- ✗ Panser
- ✗ Dører
- ✓ Bakluke
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✓ Skjermer
- ✓ Speil
- ✓ Korrosjon
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✓ Verktøy/nødutstyr
- ✓ Dekk/Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✓ Døråpning
- ✓ Terskler/innlastningssone
- ✓ Støtfanger
- ✓ Grill
- ✓ Tak
- ✓ Frontvindu
- ✓ Vinduer
- ✓ Kanal
- ✓ Stolpe
- ✓ Alle flater
- ✓ Ladeluke/tanklokk

Lys
- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor
- ✓ Batteri(er)
- ✓ El/hybrid batteripakke
- ✓ Elektroniske styresystemer
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Motorfester/-demper
- ✗ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft

Hjuloppheng/styring
- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

Bremser
- ✓ Bremsefunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremsekraftforsterker
- ✓ Bremsevæske
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Rør/slanger
- ✓ Skiver
- ✓ Bremseskjold

Gir og drivlinje
- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør
- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✓ Tepper/bekledning
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Varme/AC/Klima
- ✓ Signalhorn/Lydsignal
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt
- ✓ Ratt
- ✓ Deksel

Opplysninger/klargjøring
- ✗ Opplysninger
- ✓ Interiør
- ✓ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✓ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant