TILSTANDSRAPPORT

VOLVO V60 / Z 190 HK AUTOMAT 4WD **TESTDATO: 23.10.2026** **KODE: 2154751**

BE19673	51 457 KM	19.12.2018 Førstegang registrert	Diesel

CHASSISNR:	YV1ZWA8UCK2025302	BRUKTIMPORT: Nei	
KJØRETØY:	Personbil	FRIST FOR PKK: 31.03.2028	

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning | Anmerkning(er)

IDENTITET	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
EKSTERIØR	LYS
MOTOR	HJULOPPHENG/STYRING
BREMSER	GIR OG DRIVLINJE
INTERIØR	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Skjermer	ripe(r)	
1.2 Støtfanger	steinsprut	

1.1 Ripe(r)

1.2 Steinsprut

1.2 Steinsprut


VOLVO
V60

V60



SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Servicedokumentasjon

Verkstedet må registrere hver service ved hjelp av stempler og en underskrift.

Verkstedet registrerer elementene i din originale Volvo-service.

Husk å utføre vedlikeholdsservice i tråd med serviceintervallene.

Servicenr. 1

Utført Km 26733

Dato [redacted] 16/2-20

Arbeidsordre nr.

Type service

Vedlikeholdsservice

Auto-Teknikk
NÅR DET GJELDER BILEN
DYRLØKKEVN. 17 1448 DRØBAK, T. 64 90 70 70

Ekstra olje- og filterbytte

STEMPEL

Bemerkning

STEMPEL

Servicenr. 2

Utført Km 30564

Dato 18-2-2021

Arbeidsordre nr. 3120727

Type service

Vedlikeholdsservice

Sommerseth AS
8501 Narvik

VOLVO SERVICE 2.0

Ekstra olje- og filterbytte

STEMPEL

Bemerkning

STEMPEL



SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Servicenr. 3

Utført Km 43229

Dato 15/2-22

Arbeidsordre nr. 3130377

Type service

Vedlikeholdsservice

Sommerseth AS
8501 Narvik

VOLVO SERVICE 2.0

Ekstra olje- og filterbytte

STEMPEL

Bemerkning

STEMPEL

Servicenr. 4

Utført Km 47104

Dato 30.05.23

Arbeidsordre nr. 868857

Type service

Vedlikeholdsservice

Su. olje og filter
kupefilter
service 2.0

VOLVO SERVICE 2.0

BILiNORD
Gamle Riksvei 1-5, 8008 Bodø
Tlf: 755 04 100
Org.nr: 983 666 280 MVA

Bemerkning

STEMPEL

Servicenr. 5

Utført Km 49405

Dato 21.06.24

Arbeidsordre nr. 926472

Type service

Vedlikeholdsservice

Olja filter
kupefilter, service 2.0

BILiNORD

Bemerkning

STEMPEL



SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Servicenr. 6

Utført Km 50149 km

Dato 4/6-25

Arbeidsordre nr. 984421

Type service

Vedlikeholdsservice

Olje M. F
Kupefilter

Ekstra olje- og filterbytte

2.0

BILiNORD
8001 Nord Bodø AS
8004 Bodø

VOLVO ORIGINAL SERVICE

Servicenr. 7

Utført Km 50952

Dato 03.05-26

Arbeidsordre nr. 1048998

Type service

Vedlikeholdsservice

-SK olje + filter
kupefilter
service 2.0

Ekstra olje- og filterbytte

BILiNORD
Gamle Riksvei 1-5, 8008 Bodø
Tlf: 755 04 100
Org.nr: 983 666 280 MVA

Bemerkning

STEMPEL

Servicenr. 8

Utført Km

Dato

Arbeidsordre nr.

Type service

Vedlikeholdsservice

STEMPEL

Ekstra olje- og filterbytte

STEMPEL

Bemerkning

STEMPEL

8

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	**ANTALL LADEKABLER**	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	**TIDLIGERE BRUK**	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 43, 2023	**PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK**	Uke 27, 2020

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	**6,2**	**6,1**	**6,4**	**6,5**
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	**7,7**	**7,4**	**7,5**	**7,7**

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei

SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
03.05.2026	50952

✅ *Kontrollert* | ○ *Ikke kontrollert* | ❌ *Kontrollert, anmerkning*

IDENTITET
- ✅ Kjennemerke
- ✅ Understellsnummer
- ✅ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✅ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
- ✅ Kamera
- ✅ Sensor
- ✅ Systemfunksjoner
- ✅ Diagnose
- ✅ Prøvekjøring

EKSTERIØR
- ✅ Lakk
- ✅ Antirustbehandling
- ✅ Under bil
- ✅ Panser
- ✅ Dører
- ✅ Bakluke
- ✅ Låser/tyverisikring
- ❌ Skjermer
- ✅ Speil
- ✅ Korrosjon
- ✅ Vinduspussere/-spyler
- ✅ Verktøy/nødutstyr
- ✅ Dekk/Felger
- ✅ Hjulmuttere/-bolter
- ✅ Døråpning
- ✅ Terskler/innlastningssone
- ❌ Støtfanger
- ✅ Grill
- ✅ Tak
- ✅ Frontvindu
- ✅ Vinduer
- ✅ Kanal
- ✅ Stolpe
- ✅ Alle flater
- ✅ Ladeluke/tanklokk

LYS
- ✅ Lys foran
- ✅ Lys bak
- ✅ Markeringslys
- ✅ Retningslys
- ✅ Nødsignallys
- ✅ Parkeringslys
- ✅ Refleks
- ✅ Andre lys

MOTOR
- ✅ Avgass
- ✅ Batteri(er)
- ✅ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✅ Dynamo/lading
- ✅ Eksosanlegg
- ✅ Elektroniske styresystemer
- ✅ Kjølesystem/vannpumpe
- ✅ Lekkasjer
- ✅ Motorfester/-demper
- ✅ Oljenivå/røykutvikling
- ✅ Service
- ✅ Startmotor
- ✅ Trekkraft
- ✅ Turbo
- ✅ Ladeluftkjøler
- ✅ Kompressor
- ✅ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✅ Motor

HJULOPPHENG/STYRING
- ✅ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✅ Ratt/styringsmekanisme
- ✅ Hjullager
- ✅ Fjærer/støtdemper
- ✅ Ledd
- ✅ Stabilisatorer/stag
- ✅ Forstilling
- ✅ Bakstilling

BREMSER
- ✅ Bremsefunksjon
- ✅ Parkeringsbrems
- ✅ Bremsekraftforsterker
- ✅ Bremsevæske
- ✅ Lekkasjer
- ✅ Rør/slanger
- ✅ Skiver
- ✅ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE
- ✅ Girkasse
- ✅ Differensial
- ✅ Clutch/kobling/svinghjul
- ✅ Aksler
- ✅ Fordelingskasse

INTERIØR
- ✅ Dashbord
- ✅ Instrumenter og brytere
- ✅ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✅ Dørtrekk
- ✅ Seter
- ✅ Taktrekk
- ✅ Tepper/bekledning
- ✅ Vindusheiser
- ✅ Bilbelte
- ✅ Varme/AC/Klima
- ✅ Signalhorn/Lydsignal
- ✅ Multimedia
- ✅ Multifunksjonsratt
- ✅ Ratt
- ✅ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING
- ✅ Opplysninger
- ✅ Interiør
- ✅ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✅ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato	Sted og Dato
Signatur selger	Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.