6285104

NAF Vurdering av unormal slitasje

Testdato
12.05.2026

Kunde

Navn	Autoplan AS
Medlemsnummer	91137554
Adresse	Elgveien 2
Postnummer og -sted	2340 Løten
Telefon	62553910
Ekstern referanse	EE45596/1988289

Kjøretøy

Bilmerke	Ford	**Motorstørrelse**	- cm^3
Modell	TRANSIT	**Motoreffekt**	198 kW
Type	FCD	**Aksler i drift**	1
Registreringsnr.	EE45596	**Drivstofftype**	Elektrisk
Understellsnr.	WF0EXXTTRBNJ16392	**Kjøretøygruppe**	315
Km.stand.	140081	**Bruktimportert**	Nei
Farge	Hvit	**Registreringsår**	2022
Karosseritype	Integrert førerhus	**Registrert første gang**	23.08.2022
		Frist for neste EU kontroll	22.08.2026

Informasjon

NAFs Vurdering av unormal slitasje (VUS) benyttes ved avslutning av leasingkontrakter eller i andre sammenhenger der en eventuell kostnad for unormal slitasje samt manglende vedlikehold og manglende utstyr skal dokumenteres.

Vurderingen skal anmerke og prise unormal slitasje, manglende vedlikehold og manglende utstyr i forhold til bilens bruksområde (person/vare) og kjøre-lengde. Hovedfokus vil være på karosseri og interiør, samt en begrenset mekanisk kontroll.

For å sikre en objektiv og uavhengig vurdering har NAF utarbeidet egne retningslinjer og vurderingskriterier.

Resultatet av vurderingen vil danne grunnlag for videre saksbehandling. Det vil være avtalen mellom leverandør/restverdigarantist og leietager som er retningsgivende for det endelige slutt-oppgjøret.

6285104

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.9	Kjøreegenskaper	Vibrasjoner ved bremsing	
9.1	Markeringslys/-lykter	Virker ikke:	Høyre bak
31.3	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Vindusspyler virker ikke:	Foran
37.2	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel mangler	
43.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
45.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
63.6	Skilter	Tall har mistet farge:	Fremre
65.1	Karosseri generelt	Oppstartskostnader for lakkering	
65.3		Mindre lakkskader, utbedres med penselflekking	Støtfanger foran, Panser, Bakluke, Tak, Høyre fordør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
65.4		Fjerning av logo/dekor:	Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Panser, Bakluke, Tak, Høyre fordør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
65.5		* Rust innvendig flate.	
76.1	Interiør generelt	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
81.6	Venstre fordør	Lakkrust	Lakkere
87.7	Venstre utvendig synlig B-stolpe	Lakkskade	Flekklakkere
90.6	Høyre fordør	Lakkrust	Flekklakkere
92.2	Høyre bakdør	Bulk(er) uten lakkskade	Lakkeringsfri bulkopprett (smartrep)
100.6	Tak	Lakkrust	Flekklakkere
102.2	Bakluke	Bulk(er) uten lakkskade	Lakkeringsfri bulkopprett (smartrep)
102.13		* Høyre bakdør; skeiv tilpassing, skadet magnetlås.	
105.1	Udefinerbare feil/mangler	Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent. (Pris for nærmere feilsøk) Vindusvisker, spyler (foran/bak), Vindusspyler virker ikke: Foran. Markeringslys/-lykter, Virker ikke: Høyre bak. Kjøreegenskaper, Vibrasjoner ved bremsing.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
13.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
41.22	Dekk	Noe skjevslitt dekk	
42.10	Felg	Ripe/ slitasje på felg	
57.9	Frontrute	Noe steinsprut	
65.9	Karosseri generelt	* Diverse små bulker, riper, lakksår, rust blemmer.	





6285104

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Dato	Km.stand
16.10.2025	121452
09.09.2024	79644
13.09.2023	41481

Kunde- og testforhold

Kundens representant/bilbruker har kun innlevert bilen, og ikke vært tilstede ved besiktigelsen.

Maks hastighet ved prøvekjøring	80 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	10 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Ja

6285104

Vurdering av unormal slitasje (VUS)

PRISSETTING

Unormal slitasje som avdekkes ved gjennomføring prises i henhold til NAFs definerte retningslinjer. Det vil si at NAF estimerer en påkost for utbedring av dokumentert skade. Prisene blir rundet til nærmeste 100 kr. Prisene er eks. mva.

For et begrenset antall av de vanligste skadene/manglene (f.eks. utvalgte komponenter og skader der alternative reparasjonsmetoder kan benyttes) danner NAFs fastpristabell grunnlag for prissettingen. Alle priser er basert på et gjennomsnitt iht. avvik, og/eller et utvalg bestående av standard komponenter/utstyr. Oppgitte priser kan derfor avvike i forhold til biltype, modell og type utstyr. Prisutregningen har et lavere presisjonsnivå enn skadetakst og kan derfor ikke uten videre sammenlignes.

Vurderingsdefinisjoner:

R = Reparasjon - vurderes som «unormalt», påkost fastsettes/beregnes etter gjeldende retningslinjer

O = Opplysning - vurderes som «normalt», ingen påkost

- = Reparasjon/feil vurdert som «unormalt» kan settes som ikke prissatt dersom pris ikke er tilgjengelig, eller må utredes nærmere, og vil vises uten pris i rapporten.

Priser

Sum unormal slitasje:	**43 100,-**

Detaljer

Punkt og beskrivelse	Pris eks. mva
Kjøreegenskaper, Vibrasjoner ved bremsing,	-
Markeringslys/-lykter, Virker ikke:, Høyre bak	-
Vindusvisker, spyler (foran/bak), Vindusspyler virker ikke:, Foran	-
Ladekabel elbil/hybrid, Ladekabel mangler,	-
Reservehjul / dekkreparasjonssett, Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt,	600,-
Ekstra hjulsett, Ekstra hjulsett mangler,	-
Skilter, Tall har mistet farge: , Fremre	-
Karosseri generelt, Oppstartskostnader for lakkering,	1 800,-
Mindre lakkskader, utbedres med penselflekking, Støtfanger foran, Panser, Bakluke, Tak, Høyre fordør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm	3 000,-
Fjerning av logo/dekor: , Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Panser, Bakluke, Tak, Høyre fordør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm	3 500,-
*, Rust innvendig flate. ,	-
Interiør generelt, Forurensing og/eller ubehagelig lukt,	3 300,-
Venstre fordør, Lakkrust, Lakkere	6 000,-
Venstre utvendig synlig B-stolpe, Lakkskade, Flekklakkere	2 000,-
Høyre fordør, Lakkrust, Flekklakkere	3 700,-
Høyre bakdør, Bulk(er) uten lakkskade, Lakkeringsfri bulkopprett (smartrep)	3 200,-
Tak, Lakkrust, Flekklakkere	12 100,-
Bakluke, Bulk(er) uten lakkskade, Lakkeringsfri bulkopprett (smartrep)	2 400,-
*, Høyre bakdør; skeiv tilpassing, skadet magnetlås. ,	-
Udefinerbare feil/mangler, Feil og mangler hvor omfang av rep. er ukjent. (Pris for nærmere feilsøk), Vindusvisker, spyler (foran/bak), Vindusspyler virker ikke: Foran. Markeringslys/-lykter, Virker ikke: Høyre bak. Kjøreegenskaper, Vibrasjoner ved bremsing. ,	1 500,-
Totalt verditrekk:	**43 100,-**

6285104

Prøvekjøring

1 - Kjøreegenskaper	R

Generell informasjon

3 - Service/ Dokum.	✓
4 - Nøkler / Utstyr	✓

Bremser

5 - Bremsebelegg	✓
6 - Bremseskiver	✓
7 - Parkeringsbrems	✓

Lys og signaler

8 - Lys	✓
9 - Markeringslys/-lykter	R
10 - Refleks	✓
11 - Varsellamper	✓

e-Diagnose

13 - Full systemskann	O

Motor

15 - Motor virkemåte	✓
18 - Kjølesystem	✓
20 - Motorfester	✓

Drivverk

23 - Girkasse (automatisk)	✓
24 - Differensial	✓
26 - Drivaksler	✓

Elektriske anlegg

27 - Elektrisk vindusheis	✓
28 - Oppvarmet bakrute	✓
29 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	✓
30 - Radio	✓
31 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	R
33 - Instrumenter	✓
34 - Setevarmer	✓
37 - Ladekabel elbil/hybrid	R
38 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
39 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
40 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓

Hjul, dekk, felg

41 - Dekk	O
42 - Felg	O
43 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	R
45 - Ekstra hjulsett	R
46 - Hjulkapsler/navkopper	✓

Styring

47 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
48 - Styresnekke, tannstang	✓
49 - Styrestag/ledd	✓
50 - Styreservo	✓

Hjuloppheng

51 - Støtdempere	✓
52 - Stabilisator	✓
53 - Fjærer / fjærbein	✓
54 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
55 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
56 - Travers	✓

Karosseri

57 - Frontrute	O
58 - Siderute/bakrute	✓
60 - Lås	✓
61 - Underside	✓
62 - Understellsnummer	✓
63 - Skilter	R
65 - Karosseri generelt	R

Interiør

66 - Dashbord / midtkonsoll	✓
67 - Luftdyse kupé	✓
68 - Taktrekk	✓
69 - Solskjerm	✓
71 - Dørtrekk	✓
72 - Seter	✓
73 - Bilbelte	✓
74 - Gulvmatter/-teppe	✓
76 - Interiør generelt	R
77 - Varseltrekant	✓

6285104

Støtfangere

78 - Støtfanger foran	✓
79 - Støtfanger bak	✓

Sone 1 (venstre side)

80 - Venstre forskjerm	✓
81 - Venstre fordør	R
82 - Venstre speil	✓
83 - Venstre bakdør	✓
84 - Venstre bakskjerm	✓
85 - Venstre kanal	✓
86 - Venstre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓
87 - Venstre utvendig synlig B-stolpe	R

Sone 2 (høyre side)

89 - Høyre forskjerm	✓
90 - Høyre fordør	R
91 - Høyre speil	✓
92 - Høyre bakdør	R
93 - Høyre bakskjerm	✓
94 - Høyre kanal	✓
95 - Høyre utvendig synlig A-stolpe/takvange	✓

Sone 3 (grill, panser, tak, bakluke)

98 - Grill	✓
99 - Panser	✓
100 - Tak	R
102 - Bakluke	R

Sone 5 (entre, lasterom)

103 - Døråpning	✓
104 - Lasterom	✓

Annet

105 - Udefinerbare feil/mangler	R

6285104

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frase	Måleverdi
4.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	30,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	32,00 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	32,00 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	15,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	17,40 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	17,40 mm
29.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
29.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	0 °C
37.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	0 stk
41.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
41.2		Mønsterdybde HF	6,50 mm
41.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
41.4		Mønsterdybde HB	3,50 mm
41.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
42.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
45	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen

6285104

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.

6285104

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt

6285104

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Bakluke



18. Bakluke




19. Bakluke



20. Bakluke



21. Høyre bakdør



22. Høyre bakdør



23. Høyre bakdør



24. Høyre fordør

Bilder og vedlegg



25. Høyre fordør



26. Karosseri generelt



27. Karosseri generelt



28. Karosseri generelt




29. Karosseri generelt



30. Reservehjul / dekkreparasjonssett




31. Tak



32. Tak




33. Tak



34. Tak



35. Venstre fordør




36. Venstre fordør

6285104

Bilder og vedlegg



37. Venstre utvendig synlig B-stolpe



38. Venstre utvendig synlig B-stolpe