KVERNELAND BIL
Ren biglede. Siden 1921.

Teknisk test med påkost

TESTDATO: 27.03.2026

VOLVO XC90 / L 4WD

RL52039

92 659 KM

26.01.2021
Førstegang registrert


Hybr(B)

CHASSISNR: YV1LFBMVDM1729778	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 26.01.2027

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

OK Anmerkninger se neste side

IDENTITET	OK	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	OK
EKSTERIØR	Anmerkninger	LYS	OK
MOTOR	OK	HJULOPPHENG/STYRING	OK
BREMSER	OK	GIR OG DRIVLINJE	OK
INTERIØR	OK	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	OK

ANMERKNINGER

PUNKT	BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Eksteriør			
1.1 Panser	Ripe(r) ned til grunning.		6 250
1.2 Dører -	Ripe ned til grunning.	høyre bak	6 250
1.3 Skjermer -	Skjermutbygger skadet.	venstre foran	3 125
1.4 Tak -	Steinsprut med rust.	foran	10 000
		inkl. mva	25 625



1.1 Ripe(r) ned til grunning



1.2 Ripe ned til grunning



1.3 Skjermutbygger skadet



1.4 Steinsprut med rust



1.4 Steinsprut med rust

TESTFORHOLD/DATA

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	ANTALL LADEKABLER	1

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja		Tørt

KLIMAANLEGG

TEMPERATUR INN TIL KLIMAANLEGG		TEMPERATUR UT AV KLIMAANLEGG	

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

Dekksett ikke med på test

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	6,0	6,0
AKSEL 2	6,0	6,0

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
07.07.2025	84728

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Nei

KVERNELAND BIL
Ren biglede. Siden 1921.

PUNKTER KONTROLLERT

✓ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✗ Kontrollert, anmerkning

Identitet
- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
- ✓ Kamera
- ✓ Sensor
- ✓ Systemfunksjoner
- ✓ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

Eksteriør
- ✓ Lakk
- ✓ Antirustbehandling
- ✓ Under bil
- ✗ Panser
- ✗ Dører
- ✓ Bakluke
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✗ Skjermer
- ✓ Speil
- ✓ Korrosjon
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✓ Verktøy/nødutstyr
- ✓ Dekk/Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✓ Døråpning
- ✓ Terskler/innlastningssone
- ✓ Støtfanger
- ✓ Grill
- ✗ Tak
- ✓ Frontvindu
- ✓ Vinduer
- ✓ Kanal
- ✓ Stolpe
- ✓ Alle flater
- ✓ Ladeluke/tanklokk

Lys
- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor
- ✓ Avgass
- ✓ Batteri(er)
- ✓ Tenningsanlegg
- ✓ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✓ Dynamo/lading
- ✓ Eksosanlegg
- ✓ Elektroniske styresystemer
- ✓ Kjølesystem/vannpumpe
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Motorfester/-demper
- ✓ Oljenivå/røykutvikling
- ✓ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft
- ✓ Turbo
- ✓ Ladeluftkjøler
- ✓ Kompressor
- ✓ Motor

Hjuloppheng/styring
- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

Bremser
- ✓ Bremsefunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremsekraftforsterker
- ✓ Bremsevæske
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Rør/slanger
- ✓ Skiver
- ✓ Bremseskjold

Gir og drivlinje
- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Clutch/kobling/svinghjul
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør
- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✓ Tepper/bekledning
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Varme/AC/Klima
- ✓ Signalhorn/Lydsignal
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt
- ✓ Ratt
- ✓ Deksel

Opplysninger/klargjøring
- ✓ Opplysninger
- ✓ Interiør
- ✓ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✓ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant