ISUZU D-MAX / ATFS 163 HK AUTOMAT 4WD

TESTDATO: 02.11.2026 **KODE: 2162940**

LJ64221	110 437 KM	28.12.2016 Førstegang registrert	Diesel

CHASSISNR: MPATFS86JGT013993	**BRUKTIMPORT:** Nei
KJØRETØY: Varebil	**FRIST FOR PKK:** 12.02.2028

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY


Ingen anmerkning Anmerkning(er)

IDENTITET	✓	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	✓
EKSTERIØR	🔍	LYS	✓
MOTOR	🔍	HJULOPPHENG/STYRING	✓
BREMSER	✓	GIR OG DRIVLINJE	✓
INTERIØR	✓	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	✓

Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Lakk	generelt mye riper	
1.2	Panser	noe steinsprut med rust	
1.3	Dører	bulk	
1.4	Dører	bulk	
1.5	Dører	bulk	
1.6	Dører	bulk	
1.7	Skap/påbygg	skadet	
1.8	Skap/påbygg	skadet	
1.9	Skap/påbygg	skadet	
1.10	Skap/påbygg	skadet	
1.11	Terskler/innlastningssone	slitt gjennom lakk	
1.12	Tak	steinsprut med rust	
2. MOTOR			
2.1	Lekkasjer	øvrige feil	
2.2	Lekkasjer	øvrige feil	



1.2 Noe steinsprut med rust



1.3 Bulk



1.7 Skadet



1.7 Skadet



1.8 Skadet



1.9 Skadet



1.10 Skadet



2.1 Øvrige feil



2.1 Øvrige feil



2.2 Øvrige feil





2.2 Øvrige feil


ISUZU
D-MAX
2.5 TD
LJ 64221


ISUZU
D-MAX
LJ 64221


ISUZU
LJ 64221


40 000 km Service / 2 år
Full service
Kun motoroljeskift og filter
Skifte bremsevæske
Skifte frostvæske
Skifte dieselfilter
Utført rustkontroll
Tønsberg Auto as
Stempel
Km stand
34839
Dato og sign.
13/5/19 AN
60 000 km Service / 3 år
Full service
Kun motoroljeskift og filter
Skifte bremsevæske
Skifte frostvæske
Skifte dieselfilter
Utført rustkontroll
Stempel
Km stand
Dato og sign.
80 000 km Service / 4 år
Full service
Kun motoroljeskift og filter
Skifte bremsevæske
Skifte frostvæske
Skifte dieselfilter
Utført rustkontroll
Stempel
Km stand
Dato og sign.
100 000 km Service / 5 år
Full service
Kun motoroljeskift og filter
Skifte bremsevæske
Skifte frostvæske
Skifte dieselfilter
Utført rustkontroll
Stempel
Km stand
Dato og sign.


Gjennomført service
Dato:
30.6.21
Km.stand:
82.954
Neste service
Dato:
Km.stand:
Ved melding i instrumentpanel:
Skiftet / utført
Ja
Nei
Motorolje
Merke/viskositet
Oljefilter
Drivstoffilter
Luftfilter
Kupéfilter
Transmisjonsolje
Tennplugger
Kontrollert for feilkoder
Registerreim
Drivreim
Bremsevæske
Kjølevæske
Bremseskiver, foran
Bremseklosser, foran
Bremseskiver, bak
Bremseklosser, bak
Rustkontroll
Mobilitetsavtale vedlagt
Kommentar
Service utført
Mekonomen Services AS avd. Sandefjord
Sign:
Signatur og stempel
Mekonomen
Bilverksted
Rustkontroll
Kommentar
Verkstedstempel ved godkjenning
Verkstedets underskrift


Sør-Varanger
BILTEKNIKK AS
www.bilteknikk.no
Faktura 186862 (Bet.kort)
Sør-Varanger Bilteknikk
E.k Andersonsvei 12
9912 Hesseng
Telefon 78993358
NO 981117824 MVA
Foretaksregisteret
22.Aug.2023 10:30 Side 1
Regnr. LJ64221
Refnr. 25441
Km. stand 11
Ch.nr. MPATFS86JGT013993
Rekv.nr.
Lev. dato
Rep. dato
2016 Isuzu D-MAX
Ordrenr. 29369 16/08-2023
Fakturanr. 186862 22/08-2023
Kid 01980318686 25
Reg. dato 28/12-2016
Referanse
Kundenr. 19803
Mekaniker Tor-Ivar Mortensen
Beskrivelse
Pris
Antall
Rabatt
Sum
8-98132367-0 VIFTEREIM 1063MM 228,32 1,00 228,32
8-98165071-0 FILTER, OLJE 181,62 2,00 363,24
8-97912531-0 GASKET DRAIN OIL 24,60 1,00 24,60
5-87615017-0 ELEMENT KIT: FU 431,07 1,00 431,07
TOT207848 Rubia Optima 1100 FE 10W30 195,00 20,00 25,0 % 2.925,00
MAO Miljøavgift olje 2,45 1,00 2,45
Sum 3.974,68
Mva. 25%. (Avgiftsfrie poster er merket *) 993,67
Avrunding ,35
Faktura total 4.968,00

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	**TIDLIGERE BRUK**	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 30, 2020	**PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK**	Uke 20, 2018

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	**7,6**	**9,1**	**8,3**	**8**
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	**9**	**9**	**9**	**9**

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

PUNKTER KONTROLLERT

Kontrollert | Ikke kontrollert | Kontrollert, anmerkning

IDENTITET
- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR
- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Skap/påbygg
- Speil
- Tilhengerfeste
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Rails
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Panoramatak/takluke
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS
- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR
- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasjer
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING
- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Luftbelger
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER
- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremsekraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasjer
- Rør/slanger
- Lasteavhengig ventil
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE
- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR
- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Bagasjeromskjuler
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Varerom
- Solblending panoramatak
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING
- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato	Sted og Dato
Signatur selger	Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.