TILSTANDSRAPPORT

VOLKSWAGEN CARAVELLE 140 HK MANUELL 4WD **TESTDATO: 20.10.2026** **KODE: 2151707**

ZT47257	259 938 KM	02.05.2012 Førstegang registrert	Diesel

CHASSISNR: WV2ZZZ7HZCH106391	**BRUKTIMPORT:** Nei
KJØRETØY: Personbil	**FRIST FOR PKK:** 23.09.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.




OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning Anmerkning(er)

IDENTITET ✓	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 🔍
EKSTERIØR 🔍	LYS ✓
MOTOR 🔍	HJULOPPHENG/STYRING 🔍
BREMSER ✓	GIR OG DRIVLINJE ✓
INTERIØR 🔍	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 🔍

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE		
1.1 Sensor	virker ikke	
2. EKSTERIØR		
2.1 Lakk	noe korrosjon/rust	
2.2 Under bil	beskyttelsesplate skadet/mangler	
2.3 Vinduspussere/-spyler	regnsensor virker ikke	
2.4 Vinduspussere/-spyler	øvrige feil	
2.5 Tak	rust	
3. MOTOR		
3.1 Dynamo/lading	lader ikke	
3.2 Eksosanlegg	øvrige feil	
3.3 Kjølesystem/vannpumpe	kjøleveske under minimum	
3.4 Dieselpumpe/dyser/gløding	øvrige feil	
4. HJULOPPHENG/STYRING		
4.1 Fjærer/støtdemper	støvmansjett defekt	venstre
4.2 Stabilisatorer/stag	slakk i foringer	
5. INTERIØR		
5.1 Varme/AC/Klima	parkeringsvarmer starter ikke	
5.2 Varme/AC/Klima	øvrige feil	
6. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
6.1 Opplysninger	øvrig opplysninger	


Workshop session number: 543658
VIN: WV2ZZZ7HZCH106391
Date: 06.01.2026 15:04


Workshop session number: 543658
VIN: WV2ZZZ7HZCH106391
Date: 06.01.2026 14:26



Workshop session number: 543658
VIN: WV2ZZZ7HZCH106391
Date: 06.01.2026 14:27


Workshop session number: 543658
VIN: WV2ZZZ7HZCH106391
Date: 06.01.2026 14:28



Workshop session number: 543658
VIN: WV2ZZZ7HZCH106391
Date: 06.01.2026 14:26


Workshop session number: 543658
VIN: WV2ZZZ7HZCH106391
Date: 06.01.2026 14:27


.no
Workshop session number: 543658
VIN: WV2ZZZ7HZCH106391
Date: 06.01.2026 14:28



Workshop session number: 543658
VIN: WV2ZZZ7HZCH106391
Date: 06.01.2026 15:43


Workshop session number: 543658
VIN: WV2ZZZ7HZCH106391
Date: 06.01.2026 14:26


Workshop session number: 543658
VIN: WV2ZZZ7HZCH106391
Date: 06.01.2026 15:46



Workshop session number: 543658
VIN: WV2ZZZ7HZCH106391
Date: 06.01.2026 15:50


Workshop session number: 543658
VIN: WV2ZZZ7HZCH106391
Date: 06.01.2026 15:46


Workshop session number: 543658
VIN: WV2ZZZ7HZCH106391
Date: 06.01.2026 15:55


Workshop session number: 543658
VIN: WV2ZZZ7HZCH106391
Date: 06.01.2026 15:56


www.hnas.no
Workshop session number: 543658
VIN: WV2ZZZ7HZCH106391
Date: 06.01.2026 15:57


Workshop session number: 543658
VIN: WV2ZZZ7HZCH106391
Date: 06.01.2026 15:56


www.hnas.no
Workshop session number: 543658
VIN: WV2ZZZ7HZCH106391
Date: 06.01.2026 15:57


WÜRTH
Workshop session number: 543658
VIN: WV2ZZZ7HZCH106391
Date: 06.01.2026 15:57

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	**TIDLIGERE BRUK**	Næring
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	50	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 49, 2023	**PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK**	Uke 42, 2022

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	**7**	**7**	**7**	**7**
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	**6**	**7**	**6**	**7**
BREMSESKIVER (MM)	**32,5**	**32,5**	**22**	**22**
BREMSEKLOSSER (MM)	**95**	**95**	**95**	**95**

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ikke kontrollert

PUNKTER KONTROLLERT

✓ *Kontrollert* | ○ *Ikke kontrollert* | ✗ *Kontrollert, anmerkning*

IDENTITET
- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
- ✓ Kamera
- ✗ Sensor
- ✓ Systemfunksjoner
- ✓ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

EKSTERIØR
- ✗ Lakk
- ✓ Antirustbehandling
- ✗ Under bil
- ✓ Panser
- ✓ Dører
- ✓ Bakluke
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✓ Skjermer
- ✓ Speil
- ✓ Korrosjon
- ✗ Vinduspussere/-spyler
- ✓ Verktøy/nødutstyr
- ✓ Dekk/Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✓ Døråpning
- ✓ Terskler/innlastningssone
- ✓ Støtfanger
- ✓ Grill
- ✗ Tak
- ✓ Frontvindu
- ✓ Vinduer
- ✓ Kanal
- ✓ Stolpe
- ✓ Alle flater
- ✓ Ladeluke/tanklokk

LYS
- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

MOTOR
- ✓ Avgass
- ✓ Batteri(er)
- ✓ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✗ Dynamo/lading
- ✗ Eksosanlegg
- ✓ Elektroniske styresystemer
- ✗ Kjølesystem/vannpumpe
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Motorfester/-demper
- ✓ Oljenivå/røykutvikling
- ✓ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft
- ✓ Turbo
- ✓ Ladeluftkjøler
- ✓ Kompressor
- ✗ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✓ Motor

HJULOPPHENG/STYRING
- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✗ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✗ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

BREMSER
- ✓ Bremsefunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremsekraftforsterker
- ✓ Bremsevæske
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Rør/slanger
- ✓ Skiver
- ✓ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE
- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Clutch/kobling/svinghjul
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

INTERIØR
- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✓ Tepper/bekledning
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✗ Varme/AC/Klima
- ✓ Signalhorn/Lydsignal
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt
- ✓ Ratt
- ✓ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING
- ✗ Opplysninger
- ✓ Interiør
- ✓ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✓ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato	Sted og Dato
Signatur selger	Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.