MITSUBISHI MITSUBISHI OUTLANDER / CW0 4WD

TESTDATO: 03.11.2026 **KODE: 2142175**

XA19193	154 698 KM	06.07.2016 Førstegang registrert	Hybr(B)

CHASSISNR: JMBXDGG2WGZ015807	**BRUKTIMPORT:** Nei
KJØRETØY: Personbil	**FRIST FOR PKK:** 14.06.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.




OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning Anmerkning(er)

IDENTITET	✓	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	✓
EKSTERIØR	!	LYS	✓
MOTOR	!	HJULOPPHENG/STYRING	✓
BREMSER	✓	GIR OG DRIVLINJE	✓
INTERIØR	✓	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	✓


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Lakk	Noe bruksmerker rundt om, det meste løst ved polering. Noe over normal slitasje, men en pen bil å se til	
2. MOTOR		
2.1 Service	mangler tidligere service	



1.1 Noe bruksmerker rundt om, det meste løst ved polering. Noe over normal slitasje, men en pen bil å se til



1.1 Noe bruksmerker rundt om, det meste løst ved polering. Noe over normal slitasje, men en pen bil å se til




1.1 Noe bruksmerker rundt om, det meste løst ved polering. Noe over normal slitasje, men en pen bil å se til



1.1 Noe bruksmerker rundt om, det meste løst ved polering. Noe over normal slitasje, men en pen bil å se til



1.1 Noe bruksmerker rundt om, det meste løst ved polering. Noe over normal slitasje, men en pen bil å se til



1.1 Noe bruksmerker rundt om, det meste løst ved polering. Noe over normal slitasje, men en pen bil å se til




1.1 Noe bruksmerker rundt om, det meste løst ved polering. Noe over normal slitasje, men en pen bil å se til




1.1 Noe bruksmerker rundt om, det meste løst ved polering. Noe over normal slitasje, men en pen bil å se til




1.1 Noe bruksmerker rundt om, det meste løst ved polering. Noe over normal slitasje, men en pen bil å se til



1.1 Noe bruksmerker rundt om, det meste løst ved polering. Noe over normal slitasje, men en pen bil å se til




1.1 Noe bruksmerker rundt om, det meste løst ved polering. Noe over normal slitasje, men en pen bil å se til



1.1 Noe bruksmerker rundt om, det meste løst ved polering. Noe over normal slitasje, men en pen bil å se til



1.1 Noe bruksmerker rundt om, det meste løst ved polering. Noe over normal slitasje, men en pen bil å se til




1.1 Noe bruksmerker rundt om, det meste løst ved polering. Noe over normal slitasje, men en pen bil å se til




1.1 Noe bruksmerker rundt om, det meste løst ved polering. Noe over normal slitasje, men en pen bil å se til




1.1 Noe bruksmerker rundt om, det meste løst ved polering. Noe over normal slitasje, men en pen bil å se til



1.1 Noe bruksmerker rundt om, det meste løst ved polering. Noe over normal slitasje, men en pen bil å se til





1.1 Noe bruksmerker rundt om, det meste løst ved polering. Noe over normal slitasje, men en pen bil å se til



1.1 Noe bruksmerker rundt om, det meste løst ved polering. Noe over normal slitasje, men en pen bil å se til






MITSUBISHI



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	**ANTALL LADEKABLER**	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	**TIDLIGERE BRUK**	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 12, 2023

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	**5,1**	**4,7**	**5**	**5,1**
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	**Selges uten dette dekksett**			

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei

SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
06.11.2025	147054

SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
11.10.2024	127707
22.11.2023	103819
10.11.2022	84755
14.09.2020	61752
25.06.2019	45230
26.06.2018	27742
26.06.2017	12524

Kontrollert | Ikke kontrollert | Kontrollert, anmerkning

IDENTITET
- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR
- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS
- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR
- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasjer
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING
- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER
- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremsekraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasjer
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE
- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR
- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING
- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato	Sted og Dato
Signatur selger	Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.