TILSTANDSRAPPORT

BMW 116D / 1K4 116 HK MANUELL 2WD **TESTDATO: 16.09.2026** **KODE: 2127057**

AJ78083	190 238 KM	23.07.2012 Førstegang registrert	Diesel

CHASSISNR: WBA1C71050J255303	**BRUKTIMPORT:** Ja
KJØRETØY: Personbil	**FRIST FOR PKK:** 26.03.2028

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.


Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.

OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY


Ingen anmerkning | Anmerkning(er)

IDENTITET	Anmerkning(er)	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	Anmerkning(er)
EKSTERIØR	Anmerkning(er)	LYS	Anmerkning(er)
MOTOR	Anmerkning(er)	HJULOPPHENG/STYRING	Ingen anmerkning
BREMSER	Anmerkning(er)	GIR OG DRIVLINJE	Anmerkning(er)
INTERIØR	Ingen anmerkning	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	Ingen anmerkning


Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. IDENTITET		
1.1 Dokumentasjon utstyr/godkjenning	øvrige feil	
2. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE		
2.1 Diagnose	feilkoder	
2.2 Diagnose	øvrige feil	
3. EKSTERIØR		
3.1 Under bil	løst varmeskjold	
3.2 Under bil	beskyttelsesplate skadet/mangler	
3.3 Under bil	beskyttelsesplate skadet/mangler	
3.4 Dører	riper	
3.5 Skjermer	rust	
3.6 Skjermer	rust	
4. LYS		
4.1 Lys foran	øvrige feil	
5. MOTOR		
5.1 Kjølesystem/vannpumpe	øvrige feil	
6. BREMSER		
6.1 Bremsefunksjon	øvrige feil	
7. GIR OG DRIVLINJE		
7.1 Girkasse	svetter	




1.1 Øvrige feil



2.1 Feilkoder



3.1 Løst varmeskjold



3.1 Løst varmeskjold



3.2 Beskyttelsesplate skadet/mangler



3.2 Beskyttelsesplate skadet/mangler



3.2 Beskyttelsesplate skadet/mangler



3.2 Beskyttelsesplate skadet/mangler



3.2 Beskyttelsesplate skadet/mangler



3.2 Beskyttelsesplate skadet/mangler



3.3 Beskyttelsesplate skadet/mangler



3.3 Beskyttelsesplate skadet/mangler



3.3 Beskyttelsesplate skadet/mangler



3.3 Beskyttelsesplate skadet/mangler



3.4 Riper



3.4 Riper



3.5 Rust



3.5 Rust



3.5 Rust



3.6 Rust



3.6 Rust



4.1 Øvrige feil



5.1 Øvrige feil




6.1 Øvrige feil



6.1 Øvrige feil



6.1 Øvrige feil



7.1 Svetter

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	**ANTALL LADEKABLER**	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	**TIDLIGERE BRUK**	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	**3**	**3**	**2**	**2**
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	**6**	**6**	**6**	**6**

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei

KOMMENTAR

Bilen er trimmet.
Feilkoder EGR ventil.
Løst varmeskjold.
Beskyttelsesplater under bilen er defekt/mangler.
Stripe på begge dører høyre.
Rustboble begge frem skjermer.
Mangler tåkelys høyre foran.
Kjøleveskenivå minimum.
Bremseklosser bak 2 mm.
Må skifte simmering på girvelger aksel.
Bakrutevarme defekt.

Kontrollert | Ikke kontrollert | Kontrollert, anmerkning

IDENTITET
- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR
- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS
- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR
- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasjer
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING
- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER
- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremsekraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasjer
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE
- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR
- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING
- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato	Sted og Dato
Signatur selger	Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.