TILSTANDSRAPPORT

OPEL ASTRA STATION WAGON / A-H/SW 90 HK MANUELL **TESTDATO: 02.10.2026** **KODE: 2135206**

RJ43043	160 949 KM	03.03.2005 Førstegang registrert	Bensin

CHASSISNR: W0L0AHL3552116726	**BRUKTIMPORT:** Nei
KJØRETØY: Personbil	**FRIST FOR PKK:** 15.11.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY


Ingen anmerkning Anmerkning(er)

IDENTITET ✓	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✓
EKSTERIØR 🔍	LYS 🔍
MOTOR 🔍	HJULOPPHENG/STYRING 🔍
BREMSER 🔍	GIR OG DRIVLINJE ✓
INTERIØR ✓	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✓

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Dører	Rust / bruksmerker alle dører.	begge foran - begge bak
1.2 Bakluke	Liten bulk h-side bakluke.	høyre - bak
1.3 Skjermer	Rust / bruksmerker alle skjermer.	begge foran - begge bak
1.4 Dekk/Felger	Dekkdybdemåling sommerdekk utført 02.10.2026 på km : 160.949	
1.5 Dekk/Felger	Vinterhjul ikke tilstede ved taksering, ikke kontrollert.	
1.6 Støtfanger	Riper / bruksmerker frontfanger og bakfanger.	foran - bak
1.7 Frontvindu	Flere små steinsprut frontrute, for små til og repareres pr. nå.	foran
1.8 Kanal	Rust fremre del kanal h+v side.	venstre - høyre
2. LYS		
2.1 Lys foran	Matte lykteglass h+v fram.	begge foran
3. MOTOR		
3.1 Eksosanlegg	Skadet flexikobling.	
3.2 Lekkasjer	Oljelekkasjer motor.	
3.3 Service	Neste PKK 15.11.2026	
4. HJULOPPHENG/STYRING		
4.1 Ratt/styringsmekanisme	Lekkasje tannstang h-side.	
4.2 Fjærer/støtdemper	Skadet støtpute / mansjett støtdemper h+v side bak.	begge bak
5. BREMSER		
5.1 Skiver	Rust / Slitte bremseskiver bak	bak
5.2 Bremseskjold	Rust / skadet bremseskjold h+v bak.	begge bak



1.1 Rust / bruksmerker alle dører.



1.1 Rust / bruksmerker alle dører.



1.1 Rust / bruksmerker alle dører.




1.1 Rust / bruksmerker alle dører.



1.1 Rust / bruksmerker alle dører.



1.1 Rust / bruksmerker alle dører.



1.1 Rust / bruksmerker alle dører.



1.1 Rust / bruksmerker alle dører.



1.2 Liten bulk h-side bakluke.



1.3 Rust / bruksmerker alle skjermer.



1.3 Rust / bruksmerker alle skjermer.



1.3 Rust / bruksmerker alle skjermer.



1.3 Rust / bruksmerker alle skjermer.



1.3 Rust / bruksmerker alle skjermer.



1.3 Rust / bruksmerker alle skjermer.



1.3 Rust / bruksmerker alle skjermer.




1.3 Rust / bruksmerker alle skjermer.



1.3 Rust / bruksmerker alle skjermer.



1.3 Rust / bruksmerker alle skjermer.




1.4 Dekkdybdemåling sommerdekk utført 02.10.2026 på km : 160.949



1.6 Riper / bruksmerker frontfanger og bakfanger.




1.6 Riper / bruksmerker frontfanger og bakfanger.



1.6 Riper / bruksmerker frontfanger og bakfanger.




1.6 Riper / bruksmerker frontfanger og bakfanger.




1.7 Flere små steinsprut frontrute, for små til og repareres pr. nå.




1.8 Rust fremre del kanal h+v side.




1.8 Rust fremre del kanal h+v side.



1.8 Rust fremre del kanal h+v side.



1.8 Rust fremre del kanal h+v side.



2.1 Matte lykteglass h+v fram.



2.1 Matte lykteglass h+v fram.



2.1 Matte lykteglass h+v fram.




2.1 Matte lykteglass h+v fram.




3.1 Skadet flexikobling.



3.2 Oljelekkasjer motor.




3.2 Oljelekkasjer motor.




3.2 Oljelekkasjer motor.




3.2 Oljelekkasjer motor.




3.2 Oljelekkasjer motor.




3.2 Oljelekkasjer motor.



4.1 Lekkasje tannstang h-side.



4.2 Skadet støtpute / mansjett støtdemper h+v side bak.



4.2 Skadet støtpute / mansjett støtdemper h+v side bak.



5.1 Rust / Slitte bremseskiver bak



5.2 Rust / skadet bremseskjold h+v bak.




RJ 43043











RJ 43043


RJ 43043


RJ 43043









W0L0AHL3552116726


60
70
80
50
40
30
20
10
0
15248
160949














ECOTEC





KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	**ANTALL LADEKABLER**	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	**TIDLIGERE BRUK**	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT
Nei

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 4, 2021

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	**5,6**	**5,2**	**4,7**	**5,9**
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	**Selges uten dette dekksett**			
BREMSESKIVER (MM)	**23,9**	**23,9**	**8,2**	**8,2**
BREMSEKLOSSER (MM)	**10**	**10**	**8**	**8**

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei

SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
02.05.2025	148899

SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
15.02.2023	126999
08.03.2022	120924
27.06.2018	101931
07.07.2017	98988
21.06.2016	95476
30.11.2011	70348
22.03.2011	62416
03.03.2010	50710
03.03.2009	38919
03.03.2008	28825
24.04.2007	20140
08.03.2024	137726

Kontrollert | Ikke kontrollert | Kontrollert, anmerkning

IDENTITET
- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR
- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS
- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR
- Avgass
- Batteri(er)
- Tenningsanlegg
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasjer
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING
- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER
- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremsekraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasjer
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE
- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR
- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING
- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato	Sted og Dato
Signatur selger	Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.