BMW X1 XDRIVE18D / F1X 150 HK AUTOMAT 4WD

TESTDATO: 02.11.2026 **KODE: 2163479**

SV90038	98 431 KM	30.05.2018 Førstegang registrert	Diesel

CHASSISNR: WBAHT9103J5J14671	**BRUKTIMPORT:** Nei
KJØRETØY: Personbil	**FRIST FOR PKK:** 15.04.2028

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning Anmerkning(er)

IDENTITET	Anmerkning(er)
ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	Ingen anmerkning
EKSTERIØR	Anmerkning(er)
LYS	Anmerkning(er)
MOTOR	Anmerkning(er)
HJULOPPHENG/STYRING	Anmerkning(er)
BREMSER	Ingen anmerkning
GIR OG DRIVLINJE	Ingen anmerkning
INTERIØR	Ingen anmerkning
OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	Anmerkning(er)

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. IDENTITET		
1.1 Nøkler	mangler	
2. EKSTERIØR		
2.1 Lakk	Generelt mye bruksslitasje.	alle
2.2 Dører	Noen bruksmerker rundt på bilen.	høyre bak
3. LYS		
3.1 Lys foran	Feil på automatisk nivåregulering. Nivåstag bøyd fram og bak.	
3.2 Lys bak	dugg/fukt	ytre - venstre bak
4. MOTOR		
4.1 Avgass	Feilkode på oksygensensor etter katalysator.	
4.2 Motor	Kraftig ulyd fra reimhjul. Vanskelig å fastslå om det bare er et eller flere. Alle reimhjul med reim bør skiftes.	
5. HJULOPPHENG/STYRING		
5.1 Fjærer/støtdemper	- Støvmansjett defekt.	begge foran
6. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
6.1 Annet	Servicehistorikk.	



2.1 Generelt mye bruksslitasje.



2.1 Generelt mye bruksslitasje.



2.1 Generelt mye bruksslitasje.



2.1 Generelt mye bruksslitasje.



2.1 Generelt mye bruksslitasje.




2.1 Generelt mye bruksslitasje.



2.1 Generelt mye bruksslitasje.



2.1 Generelt mye bruksslitasje.



2.1 Generelt mye bruksslitasje.



2.1 Generelt mye bruksslitasje.



2.1 Generelt mye bruksslitasje.



2.1 Generelt mye bruksslitasje.



2.1 Generelt mye bruksslitasje.



2.1 Generelt mye bruksslitasje.



2.1 Generelt mye bruksslitasje.




2.1 Generelt mye bruksslitasje.



2.1 Generelt mye bruksslitasje.



2.1 Generelt mye bruksslitasje.



2.1 Generelt mye bruksslitasje.



2.1 Generelt mye bruksslitasje.




2.1 Generelt mye bruksslitasje.



2.1 Generelt mye bruksslitasje.



2.1 Generelt mye bruksslitasje.



2.1 Generelt mye bruksslitasje.



2.1 Generelt mye bruksslitasje.




2.1 Generelt mye bruksslitasje.



2.1 Generelt mye bruksslitasje.




2.1 Generelt mye bruksslitasje.




2.1 Generelt mye bruksslitasje.



2.2 Noen bruksmerker rundt på bilen.



2.2 Noen bruksmerker rundt på bilen.



3.1 Feil på automatisk nivåregulering. Nivåstag bøyd fram og bak.



3.1 Feil på automatisk nivåregulering. Nivåstag bøyd fram og bak.




3.2 Dugg/fukt



3.2 Dugg/fukt




3.2 Dugg/fukt



4.1 Feilkode på oksygensensor etter katalysator.




5.1 - Støvmansjett defekt.



5.1 - Støvmansjett defekt.



6.1 Servicehistorikk.



6.1 Servicehistorikk.


SV 90038


SV 90038


SV 90038


SV 90038
X1


SV 90038
X1


SV 90038


SV 90038





km/h
1/min x 1000
READY
OFF
Diesel
+8.5 °C
110 km
98430
818.9
9:28














GOODRIDE
SOLMAX 1


inch/mm
ZERO
ON
OFF


SOLMAX 1
GOODRIDE


inch/mm
ZERO
ON
OFF
6.44


SOLMAX 1


inch/mm
ZERO
ON
OFF
6.25


GOODRIDE
SOLMAX 1


inch/mm
ZERO
ON
OFF
6.27






inch/mm
ZERO
ON
OFF


inch/mm
ZERO
ON
OFF


inch/mm
ZERO
ON
OFF


inch/mm
ZERO
ON
OFF

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	1	**TIDLIGERE BRUK**	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 1, 2026	**PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK**	Uke 50, 2017

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	**6**	**6,3**	**6,4**	**6,3**
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	**3,3**	**4,5**	**4,7**	**4,5**
BREMSESKIVER (MM)	**22,7**	**22,7**	**8,8**	**8,8**
BREMSEKLOSSER (MM)	**4**	**4**	**4**	**4**

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	**KILOMETERSTAND**
28.09.2026	97533

Kontrollert | Ikke kontrollert | Kontrollert, anmerkning

IDENTITET
- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR
- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS
- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR
- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasjer
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING
- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER
- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremsekraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasjer
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE
- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR
- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING
- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato	Sted og Dato
Signatur selger	Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.