BMW 320D XDRIVE / 3K 163 HK AUTOMAT 4WD

TESTDATO: 02.11.2026 **KODE: 2163880**

PR11139 | 179 177 KM | 18.04.2012 Førstegang registrert | Diesel

CHASSISNR:	**WBAUY31010F266177**	**BRUKTIMPORT: Nei**	
KJØRETØY:	**Personbil**	**FRIST FOR PKK: 02.05.2028**	

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.




OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ Ingen anmerkning 🔍 Anmerkning(er)

IDENTITET	✓	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	🔍
EKSTERIØR	🔍	LYS	✓
MOTOR	✓	HJULOPPHENG/STYRING	🔍
BREMSER	✓	GIR OG DRIVLINJE	✓
INTERIØR	🔍	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	🔍

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE		
1.1 Diagnose	feilkoder	
2. EKSTERIØR		
2.1 Under bil	Bilder av underside.	
2.2 Under bil	løst varmeskjold	bak
2.3 Panser	Noen bruksmerker/rustbobler rundt om på bilen.	
2.4 Bakluke	Noen bruksmerker/rustbobler rundt om på bilen.	
2.5 Skjermer	Noen bruksmerker rundt om på bilen.	venstre foran
2.6 Skjermer	Noen bruksmerker/rustbobler rundt om på bilen.	venstre bak
2.7 Skjermer	Noen bruksmerker/rustbobler rundt om på bilen.	begge foran
2.8 Speil	Noen bruksmerker rundt om på bilen.	venstre
3. HJULOPPHENG/STYRING		
3.1 Forstilling	slitt bærebruforing	begge foran
4. INTERIØR		
4.1 Instrumenter og brytere	Bryter/knapp til automatisk hengerfeste fungerer ikke.	bak
4.2 Deksel	mangler	bak
5. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
5.1 Annet	Servicehistorikk.	



VIN F266177 Vehicle 3'/E91/Sports Wagon/320dX/N47/D20O1/AUTO/ECE/LL/2011/09
Mileage 179294 km / 111408 mls I-Level actual E89X-14-03-500

Operations	Vehicle information	Vehicle management	Service plan	Measuring devices			
Repair/ maintenance	Troubleshooting	Service functions	Software update	Control Unit Replacement	Vehicle modification		
Fault memory	Check control messages	Function Structure	Component Structure	Text Search	SAE fault code input		

Code ▲	Description	Mileage	Existent
00452A	452A Info - particulate-filter system	178328 km / 110807 mls	yes
004737	Power management: Closed-circuit current violation	179280 km / 111399 mls	No
004873	4873 Exhaust gas recirculation cooling, plausibility	178368 km / 110832 mls	No
009CBD	FRM: short circuit at rear door contacts	179272 km / 111394 mls	yes
00A8B7	FRM: Brake light, right, faulty	178564 km / 110966 mls	No


1.1 Feilkoder



2.1 Bilder av underside.



2.1 Bilder av underside.



2.1 Bilder av underside.



2.1 Bilder av underside.



2.1 Bilder av underside.



2.1 Bilder av underside.



2.1 Bilder av underside.



2.1 Bilder av underside.



2.1 Bilder av underside.



2.2 Løst varmeskjold



2.2 Løst varmeskjold



2.3 Noen bruksmerker/rustbobler rundt om på bilen.



2.3 Noen bruksmerker/rustbobler rundt om på bilen.



2.4 Noen bruksmerker/rustbobler rundt om på bilen.



2.4 Noen bruksmerker/rustbobler rundt om på bilen.



2.5 Noen bruksmerker rundt om på bilen.



2.6 Noen bruksmerker/rustbobler rundt om på bilen.



2.7 Noen bruksmerker/rustbobler rundt om på bilen.




2.7 Noen bruksmerker/rustbobler rundt om på bilen.




2.8 Noen bruksmerker rundt om på bilen.




4.2 Mangler




5.1 Servicehistorikk.




5.1 Servicehistorikk.




5.1 Servicehistorikk.




5.1 Servicehistorikk.




5.1 Servicehistorikk.




5.1 Servicehistorikk.



5.1 Servicehistorikk.



5.1 Servicehistorikk.



5.1 Servicehistorikk.


PR 11139




PR 11139


320d
PR 11139


PR 11139








179294 km 883.7














PremiumContact 6
225/45 R17


Inch/mm
ZERO
ON
OFF




inch/mm
ZERO
ON
OFF




inch/mm
ZERO
ON
OFF


225/45 R17


inch/mm
ZERO
ON
OFF






inch/mm
ZERO
ON
OFF


inch/mm
ZERO
ON
OFF


inch/mm
ZERO
ON
OFF


inch/mm
ZERO
ON
OFF

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	**TIDLIGERE BRUK**	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 42, 2021	**PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK**	Uke 2, 2025

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	**4,6**	**4,7**	**5,1**	**4,7**
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	**8,4**	**8,8**	**8,2**	**8,2**
BREMSESKIVER (MM)	**23,3**	**23,3**	**20,5**	**20,5**
BREMSEKLOSSER (MM)	**9**	**9**	**8**	**8**

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	**KILOMETERSTAND**
06.03.2026	169685

Kontrollert | Ikke kontrollert | Kontrollert, anmerkning

IDENTITET
- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR
- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS
- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR
- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasjer
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING
- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER
- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremsekraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasjer
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE
- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR
- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING
- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato	Sted og Dato
Signatur selger	Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.