VOLVO V90 CROSS COUNTRY / P 190 HK AUTOMAT 4WD TESTDATO: 06.11.2026 KODE: 2169019

CV86380	63 509 KM	11.10.2017 Førstegang registrert	Diesel

CHASSISNR: YV1PZA8BCJ1018968	**BRUKTIMPORT:** Nei
KJØRETØY: Personbil	**FRIST FOR PKK:** 25.05.2028

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning Anmerkning(er)

IDENTITET ✓	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✓
EKSTERIØR ✓	LYS ✓
MOTOR ✓	HJULOPPHENG/STYRING ✓
BREMSER ✓	GIR OG DRIVLINJE ✓
INTERIØR ✓	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✓



CV 86380



CV 86380



CV 86380


11 °C
10:51
0
km/h
TM 44544 km
580 km




Servicedokumentasjon
Servicenr. 1
Km 5096
Dato 11/07-2018
Arbeidsordre nr. 2673734
Type service
Bilia Personbil
Brannmannsv. 2
2069 Jessheim
VOLVO SERVICE 2.0
Ekstra olje- og filterbytte
Bemerkning
Servicenr. 2
Km 21735
Dato 22.07.2020
Arbeidsordre nr. 297 9475
Type service
Bilia Personbil
VOLVO SERVICE 2.0
Ekstra olje- og filterbytte
Bemerkning


Servicenr. 6
Utført
Km 51760
Dato 09.08.2024
Arbeidsordre nr. 3521535
Bilia Norge AS
NO 976 023 188 MVA
Bilia Jessheim - Volvo
Brannmannsvegen 2, 2069 Jessheim
VOLVO SERVICE 2.0
Servicenr. 7
Utført
Km 46067
Dato 22.07.2025
Arbeidsordre nr. 3626755
Type service
Vedlikeholdsservice
Bilia Norge AS
NO 976 023 188 MVA
Bilia Jessheim - Volvo
Energivegen 2, 2069 Jessheim
VOLVO SERVICE 2.0
Ekstra olje- og filterbytte
Bemerkning
Servicenr. 8
Utført
Km
Dato 28.07-2026
Arbeidsordre nr. 3758163
Type service
Vedlikeholdsservice
Bilia Norge AS
NO 976 023 188 MVA
Bilia Jessheim - Volvo
Energivegen 2, 2069 Jessheim
Ekstra olje- og filterbytte
Bemerkning
Bilia Norge AS
NO 976 023 188 MVA
Bilia Jessheim - Volvo
Energivegen 2, 2069 Jessheim
VOLVO ORIGINAL SERVICE


Servicenr. 3
Utført
Km 29491
Dato 15/07-21
Arbeidsordre nr. 3147519
Type service
VOLVO SERVICE 2.0
Ekstra olje- og filterbytte
Bremseveske er skiftet.
Km.st.: 29491
Dato: 15/07-21
Signatur: M.E
Servicenr. 4
Utført
Km 39187
Dato 23/8-22
Arbeidsordre nr. 3309158
Type service
VOLVO SERVICE 2.0
Ekstra olje- og filterbytte
Bemerkning
Servicenr. 5
Utført
Km 45166
Dato 28/7-23
Arbeidsordre nr. 3418837
VOLVO SERVICE 2.0
Bilia Norge AS
NO 976 023 188 MVA
Bilia Jessheim - Volvo
Brannmannsvegen 2, 2069 Jessheim
Ekstra olje- og filterbytte
Bemerkning

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	**ANTALL LADEKABLER**	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	**TIDLIGERE BRUK**	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	65	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 25, 2017

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	**7**	**7**	**7**	**7**
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	**5,8**	**5,8**	**5,8**	**5,8**

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei

SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
28.08.2026	62355

SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
11.07.2018	5006
17.07.2019	14404
22.07.2020	21735
15.07.2021	29491
23.08.2022	39187
31.07.2023	45166
09.08.2024	51760
22.07.2025	56067
28.08.2026	62355

KOMMENTAR

- Normal bruks slitasje og noen bruks merker.
- Frist for godkjent EU-kontroll: 25.05.2028
- Register reim må byttes etter 10 år fra første reg dato eller 150.000 km , det som inntreffer først

Kontrollert | Ikke kontrollert | Kontrollert, anmerkning

IDENTITET
- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR
- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS
- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR
- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasjer
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Dieselpumpe/dyser/gløding
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING
- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER
- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremsekraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasjer
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE
- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR
- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING
- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato	Sted og Dato
Signatur selger	Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.