VOLVO V60 TWIN ENGINE / G 4WD

TESTDATO: 29.10.2026 **KODE: 2161236**

BE17135	96 431 KM	30.04.2018 Førstegang registrert	Hybr(D)

CHASSISNR: YV1GWDCH0J2402351	**BRUKTIMPORT:** Nei
KJØRETØY: Personbil	**FRIST FOR PKK:** 31.05.2028

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning Anmerkning(er)

IDENTITET ✓	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE ✓
EKSTERIØR ✓	LYS ✓
MOTOR ✓	HJULOPPHENG/STYRING ✓
BREMSER ✓	GIR OG DRIVLINJE ✓
INTERIØR ✓	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING ✓


VOLVO
Bilia bruktbil


VOLVO
Volvo EX30
Bilia bruktbil


Bilia bruktbil



VOLVO SELEKT












SERVICE OG VEDLIKEHOLD
Servicedokumentasjon
Verkstedet må registrere hver service ved hjelp av stempler og en underskrift.
Verkstedet registrerer elementene i din originale Volvo-service.
Husk å utføre vedlikeholdsservice i tråd med serviceintervallene.
Servicenr. 1
Utført
Km 13525
Dato 25-04-2019
Arbeidsordre nr. 2788033
Type service
Vedlikeholdsservice
Bilia Personbil as
Avd. Follo, Ski
Tlf 08555 www.bilia.no
VOLVO SERVICE 2.0
Ekstra olje- og filterbytte
Bemerkning
STEMPEL
Servicenr. 2
Utført
Km 26980
Dato 17-04-2020
Arbeidsordre nr. 2938614
Type service
Vedlikeholdsservice
Bilia Personbil as
Avd. Follo, Ski
Ekstra olje- og filterbytte
Bemerkning
STEMPEL
1 Gjelder visse markeder.
6


SERVICE OG VEDLIKEHOLD
Servicenr. 3
Utført
Km 44547
Dato 20.05.2021
Arbeidsordre nr. 3124520
Type service
Vedlikeholdsservice
Bilia Personbil as
Avd. Follo, Ski
Tlf 08555 www.bilia.no
VOLVO SERVICE 2.0
Ekstra olje- og filterbytte
Bemerkning
STEMPEL
Servicenr. 4
Utført
Km 53798
Dato 05.05.2022
Arbeidsordre nr. 3273437
Type service
Vedlikeholdsservice
Bilia Personbil as
Avd. Follo, Ski
Tlf 08555 www.bilia.no
VOLVO SERVICE 2.0
Ekstra olje- og filterbytte
Bemerkning
STEMPEL
Servicenr. 5
Utført
Km 60 412
Dato 23.5.23
Arbeidsordre nr. 3383555
Type service
Vedlikeholdsservice
Bilia Personb
NO 976 023 188
Nordbyveien 98
1406 Ski
Tlf: +47 530 25 450
VOLVO ORIGINAL SERVICE
Ekstra olje- og filterbytte
Byttet bremse-væske. Smurt glidepinner
Ke.p
Bemerkning
STEMPEL
7


SERVICE OG VEDLIKEHOLD
Servicenr. 6
Utført
Km 67260
Dato 7/5-2024
Arbeidsordre nr.
Type service
Vedlikeholdsservice
BIL-VERKSTEDET
Ekstra olje- og filterbytte
Bemerkning
STEMPEL
Servicenr. 7
Utført
Km 68592
Dato 05005 2024
Arbeidsordre nr. JC0002093
Type service
Vedlikeholdsservice
Essen Bil AS
Industrivegen 17, 1820 Spydeberg
Tlf. 69 83 34 80 - www.essenbil.no
Ekstra olje- og filterbytte
Bemerkning
STEMPEL
Servicenr. 8
Utført
Km
Dato
Arbeidsordre nr.
Type service
Vedlikeholdsservice
Ekstra olje- og filterbytte
Bemerkning
STEMPEL
6
8

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	**ANTALL LADEKABLER**	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	**TIDLIGERE BRUK**	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Vått

DEKK OG BREMSER

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	**6**	**6**	**6,5**	**6,5**
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	**6,5**	**6,5**	**7**	**7**

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei

SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
05.05.2026	88592

SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
25.04.2019	13525
17.04.2020	26980
20.05.2021	44547
05.05.2022	53798
23.05.2023	60412
07.05.2024	67260
05.05.2026	88592

KOMMENTAR

- Normal bruks slitasje og noen bruks merker.
- Oksidering på vinterfelger og noen merker på felger.
- Utfasing av 2G-nettet kan påvirke enkelte tjenester i biler som benytter dette, for eksempel nødanropstjenesten (eCall), app-styring og andre tilkoblede funksjoner.

Kontrollert | Ikke kontrollert | Kontrollert, anmerkning

IDENTITET
- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR
- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS
- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR
- Avgass
- Batteri(er)
- Drivstoffanlegg/-ledninger
- Dynamo/lading
- Eksosanlegg
- Elektroniske styresystemer
- Kjølesystem/vannpumpe
- Lekkasjer
- Motorfester/-demper
- Oljenivå/røykutvikling
- Service
- Startmotor
- Trekkraft
- Turbo
- Ladeluftkjøler
- Kompressor
- Motor

HJULOPPHENG/STYRING
- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER
- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremsekraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasjer
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE
- Girkasse
- Differensial
- Clutch/kobling/svinghjul
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR
- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING
- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato	Sted og Dato
Signatur selger	Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.