VOLVO SELEKT

Volvo bruktbil takst

TESTDATO: 28.10.2026

VOLVO EX30 / 2 4WD

EN32976

41 128 KM

31.03.2025
Førstegang registrert

Elektr.

CHASSISNR: YV12ZEK97SS138238

KJØRETØY: Personbil

BRUKTIMPORT: Nei

FRIST FOR PKK: 31.03.2029




OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

OK Anmerkninger se neste side

IDENTITET	Anmerkninger	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	OK
EKSTERIØR	Anmerkninger	LYS	OK
MOTOR	OK	HJULOPPHENG/STYRING	Anmerkninger
BREMSER	OK	GIR OG DRIVLINJE	OK
INTERIØR	Anmerkninger	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	OK

PUNKT		BESKRIVELSE	PLASSERING	PÅKOST
Identitet				
1.1	Dokumentasjon utstyr/godkjenning	Kampanje R10396 head cushion MÅ utføres		
Eksteriør				
2.1	Dekk/Felger	Kantkjørt felg diamond cut . Kantkjørt sommerfelg		3 240
2.2	Dekk/Felger	Kantkjørt felg diamond cut . Kantkjørt sommerfelg		3 240
2.3	Støtfanger	Skade. Kak og riper på bakfanger		6 000
2.4	Frontvindu	Steinsprut med sprekk. Stort steinsprut frontrute		
Hjuloppheng/styring				
3.1	Retningsstabilitet/selvop pretting	Q sjekk ikke godkjent 4hjulskontroll		2 392
Interiør				
4.1	Deksel	Skadet. Knot for hattehylle stropp knekt høyre side		2 118
4.2	Deksel	Skadet. Støtputer begge sider mangler på hattehylle		265
			eks. mva	17 255



1.1 Øvrige feil
Kampanje R10396 head cushion MÅ utføres



2.1 Kantkjørt felg Diamond Cut
Kantkjørt sommerfelg



2.2 Kantkjørt felg Diamond Cut
Kantkjørt sommerfelg



2.3 Skade
Kak og riper på bakfanger




2.3 Skade
Kak og riper på bakfanger



2.3 Skade
Kak og riper på bakfanger




2.4 Steinsprut med sprekk
Stort steinsprut frontrute



3.1 Øvrige feil
Q sjekk ikke godkjent 4hjulskontroll



4.1 Skadet
Knot for hattehylle stropp knekt høyre side



4.1 Skadet
Knot for hattehylle stropp knekt høyre side



4.2 Skadet
Støtputer begge sider mangler på hattehylle

TESTFORHOLD/DATA

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	3	**ANTALL LADEKABLER**	1
TIDLIGERE BRUK	Leiebil		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	KJØREFORHOLD
Ja	50	Tørt

KLIMAANLEGG

Temperaturen ikke målt

AKSLINGER : 2

SOMMERDEKK :

SOMMERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 40, 2024

	VENSTRE	HØYRE
AKSEL 1	6,0	6,0
AKSEL 2	5,0	5,0

VINTERDEKK :

VINTERDEKK	PRODUKSJONSDATO DEKK
	Uke 40, 2024

	Venstre	Høyre
AKSEL 1	8,0	8,0
AKSEL 2	8,0	8,0

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK
Ja

SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
27.07.2026	32400

REGISTERREIM

SKIFTET ?
Har ikke

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER

ROLLO / BAGASJEROMSSKJULER
Ja

PUNKTER KONTROLLERT

✓ Kontrollert | ○ Ikke kontrollert | ✗ Kontrollert, anmerkning

Identitet
- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✗ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

Assistentsystemer og diagnose
- ✓ Kamera
- ✓ Sensor
- ✓ Systemfunksjoner
- ✓ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

Eksteriør
- ✓ Lakk
- ✓ Antirustbehandling
- ✓ Under bil
- ✓ Panser
- ✓ Dører
- ✓ Bakluke
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✓ Skjermer
- ✓ Speil
- ✓ Korrosjon
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✓ Verktøy/nødutstyr
- ✗ Dekk/Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✓ Døråpning
- ✓ Terskler/innlastningssone
- ✗ Støtfanger
- ✓ Grill
- ✓ Tak
- ✗ Frontvindu
- ✓ Vinduer
- ✓ Kanal
- ✓ Stolpe
- ✓ Alle flater
- ✓ Ladeluke/tanklokk

Lys
- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

Motor
- ✓ Batteri(er)
- ✓ El/hybrid batteripakke
- ✓ Elektroniske styresystemer
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Motorfester/-demper
- ✓ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft

Hjuloppheng/styring
- ✗ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✓ Forstilling
- ✓ Bakstilling

Bremser
- ✓ Bremsefunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremsekraftforsterker
- ✓ Bremsevæske
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Rør/slanger
- ✓ Skiver
- ✓ Bremseskjold

Gir og drivlinje
- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

Interiør
- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✓ Tepper/bekledning
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Varme/AC/Klima
- ✓ Signalhorn/Lydsignal
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt
- ✓ Ratt
- ✗ Deksel

Opplysninger/klargjøring
- ✓ Opplysninger
- ✓ Overkjørte kilometer
- ✓ Interiør
- ✓ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✓ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

LEVERANSEBETINGELSER/FORBEHOLD

1. For at en bil skal kvalifiseres som en Volvo Selekt bruktbil må følgende kriterier være oppfylt!

- Første reg data må være under 8 år
- Bilen må ha kjørt under 200 000 KM
- Bilens service intervall må ha blitt fulgt, service intervall kriterier er 3 mnd / 3 000 Km.

2. Punktene er dynamiske og tilpasset bilens motor og drivlinje.

3. Testresultatene leveres ikke ut til kunde uten samtykke fra forhandler.

4. Testen er å anse som et «øyeblikksbilde» av bilen. Periodiske feil/avvik/oljeforbruk kan forekomme uten at dette kan avdekkes pga. manglende symptom (fremtredelse) på testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik. Testen er ikke å anse som en PKK kontroll, og det kan være avvik i bedømming der det er rom for skjønnsmessig vurdering. Det opplyses kun når frist for neste PKK kontroll er, ikke om det foreligger mangler ved en tidligere PKK kontroll. Takstmann prøvekjører bilen i begrenset grad, kort tur i nærområdet til teststasjonen og er avhengig av kjøreforhold og bilens tekniske tilstand.

5. Elektronisk diagnose og feilkodekontroll:
Bilen kobles opp mot Volvo VIDA for elektronisk diagnose.
Alle feilmeldinger og feilkoder som er tilgjengelige og registrert i VIDA på testtidspunktet leses ut og inngår i vurderingsgrunnlaget.

6. Kontroll av høyvoltbatteri (gjelder el- og hybridbiler) For el- og hybridbiler utføres kontroll av høyvoltbatteriet.
Dette omfatter:

- Visuell kontroll av batteriets underside for eventuelle fysiske skader eller ytre påvirkninger.

- Oppkobling av bilen mot Volvo VIDA.

- Utlesning av batteristatus og relevante batteridata tilgjengelig i VIDA på testtidspunktet.

7. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke en del av vurderingen.

8. Denne taksten er gyldig i 3 mnd fra takst dato. Etter 3 mnd må det utføres en ny takst.