TILSTANDSRAPPORT

KIA NIRO / DE 2WD **TESTDATO: 02.11.2026** **KODE: 2164022**

EF43185	69 350 KM	17.06.2022 Førstegang registrert	Elektr.

CHASSISNR:	**KNACC81GFN5157327**	**BRUKTIMPORT: Ja**	
KJØRETØY:	**Personbil**	**FRIST FOR PKK: 17.06.2028**	

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning Anmerkning(er)

IDENTITET	✓	ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE	✓
EKSTERIØR	!	LYS	✓
MOTOR	✓	HJULOPPHENG/STYRING	✓
BREMSER	✓	GIR OG DRIVLINJE	✓
INTERIØR	✓	OPPLYSNINGER/KLARGJØRING	✓

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Støtfanger	steinsprut	midten foran
1.2 Støtfanger	øvrige feil	midten bak



1.1 Steinsprut



1.1 Steinsprut




1.2 Øvrige feil










Battery State of Health (SoH)
Model
Generate PKC® certificate | CARA Approved
The battery is in good conditions. No failure detected.
100
%
Maximum capacity
Maximum capacity in relation to a new vehicle
353.7
V
Battery voltage
Battery voltage during diagnosis
Odometer
Total travelled distance indicated by the odometer
Battery information
Battery Temperature
19
State of Charge (SoC)
32
Vehicle conditions









Service-Nachweis
Service Nachweis #5
Datum: 05.08.2026
km-Stand
Reparatur-Auftragsnummer
Durchführende Werkstatt
Durchgeführter Service
Leistungen durchgeführt:
Ölwechsel mit Filter
Bremsflüssigkeit
Kühlflüssigkeit
Zahnriemen mit Spannrolle
Werkstattstempel
Bertel O. Steen Vestfold AS
Avd. Larvik
Øya 2, 3262 Larvik
Tlf. 33 11 35 10
Org.nr: NO 918 707 665 MVA
Karosserie-Inspektion
Durchgeführt: Ja Nein
Schadenscode:
1. Steinschlag
3. Delle
5. Korrosionsschutzbeschädigung
Bemerkung:
Beschädigung beseitigt: Ja Nein
Ihr nächster Service-Termin
Datum: 09.02.2026 oder bei: 71694 km-Stand
18


Service-Nachweis
Birger N. Haug AS
Service-Nachweis
Birger N. Haug AS


Service-Nachweis
Service Nachweis #2
Datum: 18668
Reparatur-Auftragsnummer
Durchführende Werkstatt
Durchgeführter Service
Leistungen durchgeführt:
Ölwechsel mit Filter
Bremsflüssigkeit
Kühlflüssigkeit
Zahnriemen mit Spannrolle
Werkstattstempel
Birger N. Haug AS
Avd. Drammen
Vestre Linnesvei 7, 3414 Lierstranda
Tlf. 32 24 15 00
Org.nr: NO 952 335 863 MVA
Kontonr: 9372.05.07151
Karosserie-Inspektion
Durchgeführt: Ja Nein
Schadenscode:
1. Steinschlag
2. Kratzer
3. Delle
4. Karosserieschädigung
5. Korrosionsschutzbeschädigung
Bemerkung:
Beschädigung beseitigt: Ja Nein
Ihr nächster Service-Termin
Datum: 03.2025 oder bei: 33668 km-Stand
15


Birger N. Haug AS



KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	**ANTALL LADEKABLER**	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	**TIDLIGERE BRUK**	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 27, 2025	**PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK**	Uke 20, 2020

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	**4**	**3,5**	**6,5**	**6,5**
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	**7**	**7**	**7**	**7**

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei

SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
05.08.2026	66694

SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
29.09.2025	47520
12.12.2024	33627
15.03.2024	18668

Kontrollert | Ikke kontrollert | Kontrollert, anmerkning

IDENTITET
- Kjennemerke
- Understellsnummer
- Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE
- Kamera
- Sensor
- Systemfunksjoner
- Diagnose
- Prøvekjøring

EKSTERIØR
- Lakk
- Antirustbehandling
- Under bil
- Panser
- Dører
- Bakluke
- Låser/tyverisikring
- Skjermer
- Speil
- Korrosjon
- Vinduspussere/-spyler
- Verktøy/nødutstyr
- Dekk/Felger
- Hjulmuttere/-bolter
- Døråpning
- Terskler/innlastningssone
- Støtfanger
- Grill
- Tak
- Frontvindu
- Vinduer
- Kanal
- Stolpe
- Alle flater
- Ladeluke/tanklokk

LYS
- Lys foran
- Lys bak
- Markeringslys
- Retningslys
- Nødsignallys
- Parkeringslys
- Refleks
- Andre lys

MOTOR
- Batteri(er)
- El/hybrid batteripakke
- Elektroniske styresystemer
- Lekkasjer
- Motorfester/-demper
- Service
- Startmotor
- Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING
- Retningsstabilitet/selvoppretting
- Ratt/styringsmekanisme
- Hjullager
- Fjærer/støtdemper
- Ledd
- Stabilisatorer/stag
- Forstilling
- Bakstilling

BREMSER
- Bremsefunksjon
- Parkeringsbrems
- Bremsekraftforsterker
- Bremsevæske
- Lekkasjer
- Rør/slanger
- Skiver
- Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE
- Girkasse
- Differensial
- Aksler
- Fordelingskasse

INTERIØR
- Dashbord
- Instrumenter og brytere
- Midtkonsoll/midtarmlene
- Dørtrekk
- Seter
- Taktrekk
- Tepper/bekledning
- Vindusheiser
- Bilbelte
- Varme/AC/Klima
- Signalhorn/Lydsignal
- Multimedia
- Multifunksjonsratt
- Ratt
- Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING
- Opplysninger
- Interiør
- Øvrig utstyr/klargjøring
- Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato	Sted og Dato
Signatur selger	Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.